

GOVERNO DO ESTADO



**CEARÁ**  
AVANÇANDO NAS MUDANÇAS

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS**

**COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS COGERH  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS SOHIDRA**

**PROJETO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS  
DO ESTADO DO CEARÁ PROURB/CE**

**SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM SOUZA  
NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ**

**“AS BUILT”**

**VOLUME 2 - MEMÓRIA FOTOGRÁFICA**

**CONCREMAT**

**FORTALEZA  
NOVEMBRO DE 1998**

GOVERNO DO ESTADO



**CEARÁ**

AVANÇANDO MAIS JUNTOS

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS



Superintendência de Obras Hídricas



Companhia de Gestão  
dos Recursos Hídricos

## PROJETO DE DESENVOLVIMENTO URBANO PROURB / CE

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA  
BARRAGEM SOUZA

**“AS BUILT”  
VOLUME 2 – MEMÓRIA FOTOGRÁFICA**

CONTRATO N° 045 / 97



NOV / 98

Lote: 01534 - Prep  Scan  Index

Projeto N° 165 102/9

Volume

Qtd. A4 15/89 col. Qtd. A3

Qtd. A2

Qtd. A1

0165/02/D



# "As Built"

VOLUME 2 - MEMÓRIA FOTOGRÁFICA

000003

## APRESENTAÇÃO


A CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S.A., empresa responsável pela Supervisão das Obras da Barragem Souza – Açude Público Souza, apresenta o Projeto "As Built" composto dos seguintes volumes:

**VOLUME 1 – Relatório de Execução**

**VOLUME 2 – Memória Fotográfica**


**VOLUME 3 – Desenhos da Obra**

O presente volume é o **VOLUME 2 – Memória Fotográfica**, apresenta o acompanhamento fotográfico de instantes da obra mensalmente de Novembro/97 a Setembro/98.



**NOVEMBRO - 1997**

---



Vistas do Boqueirão do Açude Souza.

000006




Vista da ombreira direita, onde se inicia o afloramento rochoso a partir da Estaca N° 05, sendo preparado para tratamento de regularização no contato com o maciço terroso da barragem. Vê-se bem o tratamento do solo aluvial para assentamento do aterro-barragem.

000007



Vista da ombreira direita, com os trabalhos iniciais de escavação em rocha para as obras da galeria e  
preparações iniciais do tapete drenante à jusante.

00008



Vista da ombreira esquerda, notando-se a preparação do solo para assentamento inicial do aterro compactado.

00009



Preparação do Rock-Fill partindo da ombreira direita à jusante da Estaca 7.

000010



Preparação do Rock-Fill, lado da ombreira esquerda a jusante – Estaca 11.

000011



Preparação do tapete drenante à jusante – colocação da camada de areia, vendo-se na foto inferior a formação do tapete pelas primeiras camadas.



Escavação da Galeria em rocha (material de 3<sup>a</sup> categoria) atravessando a ombreira direita para assentamento do bloco de concreto vazado pelo tubo de aço de 500mm.



Trabalhos de preparação da fundação vendo-se o preparo da rocha na área de contato do maciço sílico-argiloso (Est 5+00 e 7+00) – regularização dos taludes negativos com cortes das pontas e/ou argamassa de cimento.



Mobilização do equipamento da empreiteira, vendo-se máquinas de terraplenagem e caçambas carregadas com material sílico-argiloso no ponto de partida para iniciar os trabalhos.



Vista parcial da praça de serviços com acesso pela ombreira esquerda, vendo-se as equipes de técnicos da SOHIDRA, da SUPERVISORA e da EMPREITEIRA aguardando a ordem de ataque para início das obras do aterro-barragem.



Construção do tapete impermeável de montante, descarga, gradeamento, espalhamento e compactação do material sílico-argiloso.



Umedecimento do aterro na área de construção do tapete impermeável.



Desmonte e carregamento do material terroso com umedecimento na jazida.

000019

**DEZEMBRO - 1997**

---

000020



Vista geral da Barragem: Ombreira direita, contato do maciço com ombreira direita, maciço sílico-argiloso, tapete impermeável à esquerda e ombreira esquerda ao final.



Detalhe da execução do “Rock-Fill” à jusante onde mostra detalhe da transição fina e grossa.



Vista do "Rock-Fill" concluído na calha do rio.



Vista de parte do "Rock-Fill" em continuidade para atingir a cota 155.

000922



Detalhe da execução do dreno vertical a 3,0m do eixo - jusante




Preparo da fundação em rocha ombreira esquerda



Preparo da fundação em rocha da ombreira direita



Escavação da galeria de tomada d'água montante.



Preparo de forma para execução de concreto de regularização do piso da galeria de tomada d'água.



Execução de concreto de regularização no piso da galeria de tomada d'água e detalhe de injeção de cimento no furo roto-percussão da estaca 6+6,00m a 2m do eixo da barragem.



Vista de detalhe de armação, junta Fungeband O-22, concretagem em execução de módulo da galeria de tomada d'água, maciço sílico-argiloso e tapete impermeável a esquerda.



Vista de módulos concretados da galeria de tomada d'água onde se vê detalhe da tubulação de  $\varnothing = 500\text{mm}$ .



Vista de máquina Poelain LC-80 executando preparo da fundação na ombreira direita.



Vista da escavação do sangradouro.



Vista geral da Barragem: Ombreira direita, contato do maciço com ombreira direita, maciço sílico-argiloso, tapete impermeável à esquerda e ombreira esquerda ao final.



Detalhe da execução do "Rock-Fill" à jusante onde mostra detalhe da transição fina e grossa.



Vista do "Rock-Fill" concluído na calha do rio.



Vista de parte do "Rock-Fill" em continuidade para atingir a cota 155.

000029

**JANEIRO - 1998**

---

000030



Vista geral do maciço sílico argiloso, com avanço na Ombreira direita e à esquerda tapete impermeável.

000031



Vista geral do maciço sílico argiloso a partir da estaca "0".



Vista geral do maciço sílico argiloso onde se vê a rocha da ombreira direita após limpeza da fundação.

000032



Vista da ombreira direita com aprofundamento do Cut-Off com trator D-6.



Vista da operação do avanço do maciço sílico argiloso na ombreira direita.

000633



Vista geral do maciço sílico argiloso avançando na ombreira direita.



Vista do maciço sílico argiloso avançando na ombreira esquerda.



Vista da proteção com rocha alterada no talude jusante onde se vê enrocamento de proteção na calha do rio.



Vista do talude jusante com início da operação de proteção com camada de brita.



Vista do talude montante com operação de execução do RIP-RAP.



Vista da equipe de laboratório executando furo para determinação do grau de compactação, densidade "in situ".




Vista de dreno vertical preenchido com areia, em fase de fechamento  
após adensamento da areia. Est. 5 a est. 13.



Vista da área de empréstimo terroso – Jazida J-6.

000037



Vista caixa montante da Tomada D'água.



Vista caixa jusante da Tomada D'água.

000038



Vista geral da escavação para implantação do **PERFIL CREAGER**.



Detalhe de aprofundamento da escavação a jusante para implantação do **PERFIL CREAGER**.



Vista da operação de concretagem da fundação do PERFIL CREAGER com concreto ciclópico (12% de pedra).




Vista de operação da concretagem do Muro Direito jusante.



Vista de fase da execução do Dreno Vertical com compactação da areia com placa vibratória após encharcamento.



Vista de Rip-Rap talude montante onde se vê área já concluída com camada de rocha e área com camada de transição com brita corrida.



Vista geral de casas da Agrovila de reassentados atingidos pela Barragem Souza.



Vista de Casa da Agrovila de reassentados da Barragem Souza.

000042

**FEVEREIRO - 1998**

---

000043



Vista geral do Maciço Sílico Argiloso a partir da estaca 1+0,00 e a esquerda o Tapete Impermeável.

000044



Vista do talude jusante do maciço em fase de acabamento com operação de Retro Escavadeira Poclain LC-80.



Vista do talude montante do maciço com fase de Rip-Rap concluído, fase só com brita corrida de transição e fase de acabamento de talude.



Vista do complemento do Tapete Impermeável estaca 19+6,00m a 20+6,00m e no fundo o Rip-Rap do talude montante.



Vista do complemento do Tapete Impermeável estaca 19+6,00m a 20+6,00m e no fundo o Rip-Rap do Talude Montante.



Vista do muro direito do Sangradouro em fase de concretagem com concreto ciclópico (250kg de cimento/m<sup>3</sup>) 12% de pedra de mão.



Vista de blocos de concreto da fundação do Perfil Creager do Sangradouro.



Vista de Poço de Alívio em execução estaca 10+00 a jusante.



Vista de Poço de Alívio já concluído esta 9+4,00m a jusante.



Vista de Casas da Agrovila de Reassentados atingidos pela Barragem Souza.



Vista geral da Vila de Reassentados atingidos pela Barragem Souza.

000049

**MARÇO - 1998**

---

000050




Vista geral do coroamento do maciço sílico argiloso com camada de revestimento.



Vista do talude montante com área de brita corrida de transição e área com Rip-Rap completo.



Vista do talude jusante com área já revestida com brita graduada e área acabada aguardando revestimento.



Vista de forma do muro direito do Sangradouro.



Vista do muro direito do Sangradouro em fase final de Concretagem.



Vista do pé do muro direito do Sangradouro em fase de reaterro – Lado montante.



Vista do pé do muro direito do Sangradouro em fase de reaterro – Lado jusante.



Vista do Cut-Off em fase de limpeza – Estaca 32 montante do eixo. Ao fundo, paredão do muro direito do Sangradouro.



Vista do maciço sílico argiloso em fase de conclusão para atingir a cota 165,100 – estaca 29 a 33.



Vista do maciço sílico argiloso em fase de compactação da camada final esta 29 a 33.



Vista de poço de alívio em fase de conclusão.



Vista de poço de alívio em fase de execução.

000056



Vista da boca do BDTC Ø 0,80m, estaca 50+15,00m da Estrada de Acesso à Barragem.



Vista da boca de BSTC Ø 0,80m, estaca 117 da Estrada de Acesso à Barragem.

009057



Vista da Pedreira P-4.



Vista geral da Agrovila de Reassentados atingidos pela Barragem.

000058

**ABRIL - 1998**

---

006059



Vista geral da Barragem na cota de coroamento 165,100m com Revestimento – Estaca "0" a Estaca "33".

000:60



Vista do Talude Montante em fase de execução manual do Rip-Rap.



Vista do Maciço já encostado ao Muro Direito do Sangradouro – Estaca 33.



Vista do Muro Esquerdo do Sangradouro em fase de concretagem.



Vista do Muro Esquerdo do Sangradouro com concretagem concluída até a cota 159,000m.

000062



Vista de Poço de Alívio em fase de construção na calha do rio.



Vista da Pedreira P-4.

000063

**MAIO - 1998**

---

000064



Vista geral da Barragem da estaca "0" a estaca "33" na cota de coroamento 165,100. A esquerda RIP-RAP em execução e a Direita Talude jusante em fase de acabamento para receber proteção de brita.

000065



Vista do Talude Jusante em fase preparatória de acabamento para receber proteção de brita.



Vista do Talude Montante em fase final de execução do "RIP-RAP".



Vista de escavação da Sarjeta de Ombreira Esquerda sub-trecho estaca 26 a 29.



Vista de Sarjeta Coletora dos Poços de Alívio.

000067



Vista do início da tomada da concretagem do Muro Esquerdo do Sangradouro a partir da cota 159,000.



Vista do Muro Esquerdo do Sangradouro após conclusão de concretagem até cota 165,100.




Vista de fase da concretagem do PERFIL CREAGER do Sangradouro a partir da cota 159,000.



Vista de uma das áreas da Pedreira P-4.



Vista da Unidade de Britagem em fase de montagem em área da Pedreira P-4.



Vista de Castelo D'água tipo Chafariz na Agrovila de Reassentados da Barragem Souza.

000070

**JUNHO - 1998**

---

000071




Vista do Talude Jusante em fase de revestimento com Brita e detalhe de Sarjeta Coletora Ombreira Esquerda.

000072



Vista do “Rip-Rap” Talude Montante.



Vista do Revestimento Talude Jusante abaixo da cota 155.

000073



Vista do Revestimento Talude Jusante acima da cota 155 e detalhe da Sarjeta Coletora Ombreira Esquerda.



Vista de Sarjeta Coletora Ombreira Direita.

000074



Vista do Bloco 2 do PERFIL CREAGER do Sangradouro em fase de Concretagem – cota acima da 159.



Vista Geral do PERFIL CREAGER do Sangradouro Blocos 1 e 2.

000075



Vista do PERFIL CREAGER do Sangradouro – Bloco 1 em fase de concretagem e Bloco 2 concluído.



Vista do PERFIL CREAGER do Sangradouro – Bloco 1 e 2 concluídos.

000076

**JULHO - 1998**

---

000077




Vista Geral do RIP-RAP Talude Montante da Estaca 0+00 a 28+00.

000078



Vista de fase da concretagem do Bloco "4" do PERFIL CREAGER abaixo da cota 159.



Vista de fase da concretagem do Bloco "4" do PERFIL CREAGER acima da cota 159.

000079



Vista Geral do PERFIL CREAGER concluído, entre o Muro Direito (estaca 33) e Muro Esquerdo (estaca 38) do Sangradouro.

060080



Vista de fase da escavação do Cordão de Fixação ligando as extremidades dos Muros Direito e Esquerdo do Sangradouro.



Vista de fase da escavação do Cordão de Fixação ligando as extremidades dos Muros Direito e Esquerdo do Sangradouro.



Vista de fase da concretagem do Cordão de Fixação.



Vista de fase da concretagem do Cordão de Fixação na cota final 158,70.



Vista Geral da Tomada D'água e Canal de Aproximação a nível de porão (cota 149,9).

000083




Vista de fase do Reaterro no pé do Muro Esquerdo, subindo na Ombreira.



Vista do Canal de Aproximação da Tomada D'água a nível de Porão (cota 149,9.)



Vista do Muro Direito e RIP-RAP talude Montante.



Vista do Muro Direito e Revestimento com brita de 1 a 3" talude Jusante.

000085



Vista do talude Jusante Revestido com brita de 1 a 3" e no pé, Calha Coletora de Ombreira.



Vista do talude Jusante em fase de Revestimento e no pé, detalhe de execução de Calha Coletora da Berma.

**AGOSTO - 1998**

---

000087



Vista geral da Barragem com meio-fio em execução.

000088



Vista do rebaixamento Montante para encaixe do maciço sílico argiloso estaca 33 a 40+13,00m.



Vista do reaterro no pé do Muro Esquerdo estaca 38+0,50m.



Vista da escavação com rompedor do Cordão de Fixação entre as extremidades dos Muros Direito e Esquerdo do Sangradouro, onde se vê



Vista de fase de concretagem do Cordão de Fixação do Sangradouro.


000090



Vista de preenchimento com brita de 1 a 3" no excesso da escavação na jusante do Muro Esquerdo até a cota 157,700m.



Vista da concretagem da cota 157,700 a 158,700 no sopé jusante do Muro Esquerdo.




Vista de armadura no sopé Jusante do PERFIL CREAGER na cota 157,400m.



Vista da concretagem no sopé Jusante do PERFIL CREAGER cota 157,700.

060092



Vista do PERFIL CREAGER concluído onde se vê detalhe de enrocamento nas extremidades dos Muros  
Direito e Esquerdo.

000093



Vista do enrocamento na extremidade do Muro Direito.



Vista do enrocamento na extremidade do Muro Esquerdo.

000094



Vista do Muro Direito com seu enrocamento no sopé, guarda-corpo na cirsta e maciço da estaca 38+0,50m a  
40+13,00m com seu talude jusante revestido com brita de 1 a 3".

00095



Vista da Descida D'água estaca 11.



Vista do Canal de Aproximação para Tomada D'água, na cota de porão 149,900.

000096



Vista do Canal de Aproximação e Tomada D'água.

000097



Vista do Rip-Rap talude Montante com meio-fio já concluído.



Vista do Revestimento Talude Jusante, com meio-fio na crista - cota 165,100 e Calha Coletora em "U" na cota 155,000 e Descidas D'água até o Rock-Fill.

00098



Vista do Talude Jusante revestido com brita de 1 a 3" e detalhes das siglas "SRH, SOHIDRA e COGERH".

000099

**SETEMBRO - 1998**

---

000100



Vista geral da Barragem a partir da estaca "0".



Vista da Barragem a partir da estaca 40+13,00m.



Vista geral do “PERFIL CREAGER” do Sangradouro.



Vista do “PERFIL CREAGER” do Sangradouro Jusante.

090102



Vista do "PERFIL CREAGER" do Sangradouro - Montante.



Vista do Canal de Aproximação da Tomada D'água.



Vista da Caixa de Saída da Galeria de Tomada D'água.



Vista do Canal de Escoamento da Caixa de Saída da Tomada D'água.

050104