

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS**

**PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO  
DO AÇUDE CHILE**

**ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS**

**PIVOT**

projeto de Irrgação consultoria eAssessoria LTDA

**FORTALEZA- CE  
SETEMBRO DE 1999**



# GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

## SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

### AÇUDE PÚBLICO CHILE

Lote 02499 - Prep (Y) Scan ( ) Index ( )  
Projeto N° 238703  
Volume /  
Qtd. A4 \_\_\_\_\_ Qtd. A3 \_\_\_\_\_  
Qtd. A2 \_\_\_\_\_ Qtd A1 \_\_\_\_\_  
Qtd A0 \_\_\_\_\_ Outros \_\_\_\_\_

### ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

DEZEMBRO/2000

**PIVOT**

PROJETOS DE IRRIGAÇÃO  
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

238703

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS**

**AÇUDE PÚBLICO CHILE**

**RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS E  
GEOTÉCNICOS**

**DEZEMBRO/2000**

**000003**

**APRESENTAÇÃO**

**000004**

## **APRESENTAÇÃO**

O presente documento refere-se aos estudos geológicos e geotécnicos para a elaboração dos estudos de Ampliação do Açude Chile, objeto do contrato N° 50/98 celebrado entre PIVOT – Projetos de Irrigação, Consultoria e Assessoria Ltda e a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará

## ÍNDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>APRESENTAÇÃO.....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>1 – LOCALIZAÇÃO E ACESSO.....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>2 – ESTUDO GEOLOGICO.....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>2.1 - GELOGIA GERAL.....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>2.1 - GEOLOGIA REGIONAL .....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>2.1.1 - Pré-Cambriano Indiviso .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>2.1.2. - Grupo Barreiras .....</b>  | <b>12</b> |
| <b>2.1.3 - Aluviões (Qa) .....</b>   | <b>13</b> |
| <b>2.2 - GEOMORFOLOGIA GERAL.....</b>  | <b>14</b> |
| <b>2.3 - GEOLOGIA ESTRUTURAL GERAL.....</b>  | <b>15</b> |
| <b>2.4 - GEOLOGIA LOCAL.....</b>   | <b>16</b> |
| <b>2.4.1 - Pré-Cambriano .....</b>   | <b>16</b> |
| <b>2.5 - ESTRUTURAS LOCAIS E NAS PROXIMIDADES .....</b>  | <b>17</b> |
| <b>2.5.1 - ESTRUTURA LOCALIZADA NA BACIA HIDRAÚLICA, EIXO DO BARRAMENTO E PROXIMIDADES. ....</b> | <b>17</b> |
| <b>2.6 - MATERIAIS DESTINADOS A EMPRÉSTIMOS.....</b>   | <b>19</b> |
| <b>2.6.1 - Jazida Areal (JA).....</b>  | <b>20</b> |
| <b>2.6.2 - Jazida Terrosa (JT) .....</b>   | <b>21</b> |
| <b>2.6.3 – Jazida de Pedra (JP) .....</b>  | <b>23</b> |
| <b>3 – ESTUDOS GEOTÉCNICOS .....</b>   | <b>24</b> |
| <b>3.1 - SONDAGENS .....</b>   | <b>25</b> |
| <b>3.2 - ENSAIOS DE PERDA D'ÁGUA .....</b>   | <b>25</b> |
| <b>3.3 - ESTUDOS DOS MATERIAIS.....</b>  | <b>25</b> |
| <b>ANEXOS .....</b>  | <b>27</b> |
| <b>MAPA GEOLOGICO.....</b>   | <b>29</b> |
| <b>BOLETIM DE SONDAGEM E LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS .....</b>                                       | <b>31</b> |
| <b>DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA.....</b>   | <b>45</b> |
| <b>INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA .....</b>   | <b>63</b> |
| <b>ENSAIOS GEOTÉCNICOS DE LABORATÓRIO .....</b>  | <b>83</b> |

**1 – LOCALIZAÇÃO E ACESSO**

000007

## 1 – LOCALIZAÇÃO E ACESSO

A área em estudo localiza-se na região do médio Jaguaribe, a NE do Estado do Ceará e a Nordeste do município do Ibicutinga e a Noroeste do município de Morada Nova, localizada na porção central do quadrante SW da Folha Baturité SB 24-X-A-I. Os limites estão amarrados com coordenadas UTM (SAD-69) N/NE (E) 570 000 e (N) 9 470 000, S/SE (E) 570 000 e (N) 9 447 500, S/SW (E) 540 000 e (N) 9 447 500, N/NW (E) 540 000 e (N) 9 470 000. Sua superfície total é de aproximadamente 675 Km<sup>2</sup>, com um perímetro de 105km.

O acesso Barragem Chile, saindo de Fortaleza, pode ser feito pela BR – 116 até a localidade de Cristais, distante de Fortaleza aproximadamente 93Km, daí segue pela CE – 131 que liga Cristais a Cidade de Morada Nova percorrendo aproximadamente 42 Km, até a localidade denominada Água Fria, daí segue a direita por uma estrada carroçável percorrendo aproximadamente 8,0Km até a localidade do Chile, logo em seguida uns 120m vira-se a direita e percorre aproximadamente 650m até o eixo barrável.


Na Figura N° 1 é apresentado o mapa de localização e acesso, juntamente com a bacia hidráulica e hidrográfica.

## BARRAGEM CHILE

BACIA HIDRÁULICA  
Área=801ha

Figura 01

600.000



**2 – ESTUDO GEOLOGICO**

000010

## 2 - ESTUDO GEOLOGICO

Os estudos geológicos está sendo abordados nos seguintes tópicos

- Geologia Geral
- Geomorfologia Geral
- Geologia Estrutural Geral
- Geologia Local
- Estruturas Locais e Proximais
- Materiais Destinados a Empréstimos

### 2.1 - GELOGIA GERAL

Os estudos geológicos consistiram primeiramente de uma pesquisa bibliográfica em trabalhos que englobassem toda a área objeto deste trabalho (Projetos RADAMBRASIL e FORTALEZA) com respectivos mapas (DNPM / CPRM)

Em seguida foi realizado o estudo de campo, mapeamento Geológico em uma área de 675km<sup>2</sup> ou 67 500ha com perímetro de 105 Km com coordenadas UTM 540 000 mE e 570 000 mE e 9 447 500 mN e 9 470 000 mN, em toda a bacia hidráulica e grande parte da bacia hidrográfica da barragem Chile Folha SB Sb 24-X-A-I

No final foi elaborado um mapa geológico regional na escala 1 30 000, com base nas informações geológicas obtidas e checadas em campo, foram lançadas em mapa, conforme já referidos

### 2.1 - GEOLOGIA REGIONAL

A geologia superficial da bacia hidráulica e parte da hidrográfica da Barragem Chile no município de Morada Nova de acordo com as observações de campo e pesquisa bibliográfica, comprehende um conjunto de unidades, posicionados estratigráficamente no Pré-Cambriano indiferenciado onde o Pré-cambriano representado pelo Complexo Caicó englobando, litologias de alto grau metamórfico (in Ferreira 1979 a) e Grupo Ceará reunindo

rochas de baixo e moderado grau metamórfico (Crandall (1910)), uma unidade de idade posicionada no Terciário/Quaternário representado pela Formação Faceira (Unidade do Grupo Barreiras), e uma unidade Cenozóica de idade quaternária é representada pelos aluviões, ocorrentes nos vales e leitos dos rios e riachos da região

### **2.1.1 - Pré-Cambriano Indiviso**

#### *2111 - Complexo Caicó (p.c)*

Diversos trabalhos foram realizados na área de ocorrência desta unidade. No início da década passado, Leal, Manoel Filho, Albuquerque, Cruz e França referiram-se ao Pré-Cambriano, como Pré-Cambriano Indiferenciado e Pré-Cambriano inferior (Grupo Caicó e Pré-Caicó mais antigo sem idade específica), englobando uma espessa e variada sequência de metassedimentos, gnaisses xistos, quartzitos, paranfibólito e calcário, com migmatitos e rochas graníticas associadas.

Myashiro (1973) (\*) fez um estudo comparativo básico das associações, concluindo que a área investigada pode ser enquadrada nos terrenos de média pressão, com temperatura variando de média à alta, enquadrando-a no facie anfibólito e cujas subfácies são caracterizados pela silimanita e cienita.

Segundo outros autores pode-se ainda enquadrar a área nas zonas da cienita e da silimanita da Série de Bauow (in Miyashiro op cit) ou ainda na zona da almandina-anfibólito de Turner & Verhoogen (1960) e Winklen (1974) ((\*) Projeto RadamBrasil, 1981 – Folha Fortaleza )

Litológicamente este complexo é representado por 74,5% de toda área por gnaisses e migmatitos. Os gnaisses são de coloração cinza claro, granulação fina à média, foliação bem pronunciada, constituídos principalmente por quartzo, feldspato e minerais micáceos, os migmatitos variam desde os heterogêneos, metatexitos, conforme Mehnert (1971) até os termos envolvendo anatexitos.

São geralmente rochas de coloração cinza, naturezas gnáissicas, granulação média à grosseira e composição granítica. O neossoma é também granítico, com predominância dos felsicos (quartzo-feldspáticos)

Os tipos heterogêneos não possuem limites determinados, havendo uma passagem gradativa para migmatito homogêneos ou gnaisses, em escala de afloramento

#### 2 1 1 2 - Grupo Ceará (p<sub>C</sub>e)

Crandall em 1910 realizou a primeira tentativa de elucidar a geologia das rochas cristalinas Pré-Cambrianas do Nordeste Brasileiro, onde baseado em critérios puramente litológicos, este autor dividiu os terrenos cristalinos em “Série Ceará” e “Complexo Fundamental” para identificar, respectivamente, uma sequência de xistos com quartzitos, arenitos e calcários, posicionando-a no Paleozóico Inferior e outra de gnaisses e xistos cristalinos

Campos et alii (1976), no Relatório Final do Projeto Fortaleza, identificaram inúmeras sequências para-metamórficas, com quartzitos basais seguidos de xistos, filitos e gnaisses, com níveis carbonáticos no topo ou próximo dos mesmos, podendo os últimos excepcionalmente serem encontrados intercalados nos meta-pelitos próximos dos quartzitos basais. Estas “Faixas” do Grupo Ceará tem sua concepção baseada em unidades lito-estratigráficas

Este Grupo ocorre praticamente em 13% de toda área, ocorrendo na porção cento norte, ocupando grande parte do quadrante noroeste e também parte norte dos quadrantes nordeste, ou seja ocupa uma ampla faixa longitudinal, compreendendo toda a Serra do Palhano. Seus contatos são concordantes com as rochas circunjacentes

Litologicamente, o Grupo Ceará é representado por uma sequência ectínica para-metamórfica, onde, na base, estão os constituintes de natureza clástica, seguidos de representantes pelíticos, clásticos-pelíticos e o horizonte carbonático no topo

Os gnaisses apresentam coloração cinza escuro e rosada e granulação fina. Exibem estruturas gnássicas fina constituídas pela alternância de níveis quartzo-feldspáticos e biotíticos.

Microscopicamente mostram textura granolepidoblástica com variações para porfiroblástica e granoblástica constituída por uma alternância irregular de faixas quartzo-feldspáticas e níveis delgados de biotita, com granada, hornblenda e muscovita. A granulação variam de fina a média onde os grãos médios tendem a porfiroblástos. Os acessórios, zircão, titanita, opacos, apatita, clinozoisita e alanita ocorrem em grãos dispersos, geralmente associados às micas.

Os quartzitos (clásticos basais) ocorrem na área em formas de lentes alongada segundo a direção NE/SW e esta localizada no quadrante SW Serra do Palhano compondo parte da litologia deste Grupo. Apresentam-se bem recristalizados, com laminações bem pronunciadas, muscovíticos, cujas lamelas se desenvolvem segundo os planos de laminação, são geralmente de cor creme-amarelada, maciço, c/ espessuras médias variáveis.

Os xistos predominam entre litologias pelíticas, apresentam coloração cinza-escura granulação média a grossa, podendo, na base englobar leitos filitosos. Na área este litotipo ocorre associado juntamente com os gnaisses, onde devido a escassez de afloramentos não fora possível, limitar o seu contato. Este litotipo apresentando-se por vezes intensamente dobrados, clivagem de crenulação onde estas rochas variam composicionalmente de muscovita-biotita-xisto e biotita-xisto, com predomínio de Muscovita-Biotita-Xisto. Quando próximo dos gnaisses observa-se uma granulação mais grosseira e um pouco mais rica em feldspato sob forma de xenoblastos ocelares ou delgados leitos até o gnaisse pleno.

### **2.1.2. - Grupo Barreiras**

O Grupo Barreiras é representado por duas formações, onde na área do projeto, só foram evidenciado 1(uma) formação que serão comentada a seguir.

### **2.1.2.1 - Formação Faceira (TQbf)**

A Formação Faceira foi pela primeira vez descrita pelo Grupo de Estudo do Vale do Jaguaribe (Brasil SUDENE/ASMIC, 1967), o qual empregou este termo para designar os sedimentos tipicamente aluviais, bem desenvolvidos, localizados nos tabuleiros, margeando os vales nas baixadas dos rios Jaguaribe e Banabuiú, arredores de Ibicuitinga e Santa Maria

Esta unidade representa uma fácie de transição dos sedimentos Barreiras, onde os primeiros representam depósitos deltaico e nerítico e o segundo depósitos fluviais, pode-se atribuir uma idade Terciária/Quaternária para estes sedimentos, conforme Campos et alii (op Cit )

Regionalmente estes sedimentos ocorrem na parte sul dos quadrantes SW/SE, em forma de depósitos, onde apresenta uma matriz variando de amarelo a avermelhada, composta por fragmentos de rochas cristalinas, onde esta unidade representa pouca mais de 9% do total dos litotípos ali amostrado

Litologicamente se caracteriza por sedimentos afossilíferos com níveis conglomeráticos basais, avermelhados, grosseiros, contendo seixos bem rolados de quartzo, principalmente e fragmentos de rochas cristalinas diversificadas

### **2.1.3 - Aluviões (Qa)**

As aluviões são todos os depósitos fluviais ou lagunares recentes, representando um total de 1,5% de todas unidades

Litologicamente são representadas pelas argilas, areias argilosas, areias puras e cascalhos nos médios cursos As aluviões são constituídas principalmente de areias grossas mal selecionadas, puras, com seixos e calhaus de quartzo e rochas adjacentes

A espessura dos aluviões de um modo geral, estão sempre condicionados as partes mais baixas dos vales Vía de regra oscila entre 1 e 3 metros

Estes sedimentos se distribuem ao longo do Rio Palhano, Riacho da Barbada, Riacho Estevão, Riacho da Lapa, Riacho Fresco, Riacho do Carrapicho e Riacho da Timbaúba, córregos e alguns tributários

## 2.2 - GEOMORFOLOGIA GERAL

Com todas as características regionais essa área possui uma Geomorfologia ligada as condições climáticas próprias do Nordeste

Evidencia-se por ser parte integrante de um conjunto morfo-climático do semi-árido, onde as chuvas se concentram em um período anual que corresponde apenas a dois ou três meses (período de inverno) dentre o doze anual

Considerando-se os dados climáticos de pressão e temperatura, conclui-se que apenas noventa dias são biologicamente úmidos, contra o restante totalmente seco

As variantes integrantes nesse sistema observam-se que são totalmente dependentes do clima

O intemperismo físico é atuante durante as vinte quatro horas do dia, onde o vento transporta partículas finas do horizonte superior do solo, e onde o escoamento superficial deixa marcas violentas através das ravinas no relêvo suavemente ondulado

Esse relêvo de tão suaves inclinações evidencia um processo de arrastamento no qual caminha para um nivelamento de pediplanação

Os vales são abertos e de leitos anastomosados, onde são registradas planícies de aluviões, onde os sedimentos transportados se alteram com cascalheiras

Embora a geologia da área identifique falamentos esses já se encontram exumados e as escarpas niveladas

A área em estudo apresenta um relêvo bastante policíclico e que o distingue, ocasionalmente discerne mais de um ciclico erosivo na sua formação

Na parte noroeste nota-se a presença de duas elevações( cuja cota chega a atingir 315m e 310m), Serra do Palhano e a Serra dos três Irmãos, uma outra sudoeste merece destaca a Serra da Viçosa, com cota em torno de 270m, uma outra elevação é destaque na área o Serrote Catunda com cota em torno de 332m

A área é ainda, recortada ao centro pelo rio Palhano obedecendo a uma direção SW/NE possuindo um caráter intermitente, devido a vários fatores como clima, distribuição de chuvas, vegetação, topografia e estruturas

### **2.3 - GEOLOGIA ESTRUTURAL GERAL**

Devido a escassez de afloramentos e a localização da área numa região deformada tectônicaamente a mesma apresenta-se relativamente complexa, dificultando uma interpretação dos aspectos estruturais, necessitando de estudos mais detalhados

De um modo geral a foliação pode ser considerada secundária de caráter deformacional, cuja origem se deu a partir de um metamorfismo nas rochas preexistentes A foliação é bem características dos gnaisses apresentando no contexto global direções NE-SW, com mergulhos médio a fortes variando de 50° a 84° para SE

De acordo com observações geológicas de campo, a estrutural da área mostra duas possíveis fases tectônicas, tanto plástica como de ruptura, sendo que a primeira provavelmente ocorreu durante uma fase de metamorfismo, responsável pelos dobramentos que afetaram a área e uma fase tectônica posterior, responsável por dobramentos secundários, fraturas e juntas

De uma maneira geral é uma área tectonicamente estável, caracterizada pela presença de litologias de médio a alto grau metamórfico, que são representadas basicamente por migmatitos e gnaisses, mascarados de maneira significativa os caracteres estruturais ali presentes

## 2.4 - GEOLOGIA LOCAL

Litologicamente ocorrem na área (bacia hidráulica da barragem Chile) gnaisses migmatizados do Complexo Caicó (p<sub>2</sub>c), e uma unidade Quaternária (Qa) representada pelas aluviações

O estudo da geologia local deteve em mapear a área, através de um reconhecimento superficial de campo, executando caminhamentos em toda área da bacia e ao longo das seções topográficas locadas, abrangendo faixas de 300m para montante e para jusante, dos eixos estudados, utilizando, bússola (topochaix), GPS (Garmin II plus), martelo(stanley), caderneta de campo e bases topográficas fornecidas(mapas) , onde foram identificados todos os afloramentos existente na bacia hidráulica e nos eixos topográficos ( Barragem e Vertedouro)

O trabalho de escritório deteve em lançados em mapas, através de programas específicos de desenhos todos os dados de campo, estruturas e litotipos mapeados, em seguida estes mapas foram digitalizados, e elaborados nos padrões estabelecidos

### 2.4.1 - Pré-Cambriano

#### Complexo Caicó

As rochas da unidade Complexas Caicó distribuem-se aproximadamente por 84% de toda bacia hidráulica onde grande parte, encontra-se encoberta por finas camadas de solos Foram localizados e identificados na área alguns afloramentos existentes, como leito do Rio Palhano, sangradouro por toda sua extensão, ombreira direita apresenta exposições de rochas gnaissica , cortes na estrada e em afloramentos pontuais na área (Ombreira direita, E – 24 (Eixo), Sangradouro, Estaca E – 40 +6m, Estaca E – 54 + 20m ,Estrada para Ibicutinga, margens do açude Chile)

## Cenozóico / Quaternário

As aluviões estão restritas aos leitos e margens dos principais mananciais locais como Rio Palhano, Riacho Fresco, Riacho do Carrapicho e Riacho da Timbaúba. Com contribuintes secundários alguns córregos existentes, todos com pouca representabilidade devido a pouca margem (largura dos mananciais) e pequena espessura do pacote sedimentar onde variam de 1,0 a 2,0m de profundidade.

### 2.5 - ESTRUTURAS LOCAIS E NAS PROXIMIDADES

#### 2.5.1 - ESTRUTURA LOCALIZADA NA BACIA HIDRAÚLICA, EIXO DO BARRAMENTO E PROXIMIDADES.

Conforme levantamento feito, as estruturas presentes na área possíveis de análises, resumem-se em xistosidades e/ou planos de foliações e fraturamentos.

As atitudes de foliações medidas na área acima mencionada, possuem os seguintes valores:

#### Ombreira direita ( Gnaissse)

N240° Az/75° SE ( 16 medidas)  
N245° Az/84° SE ( 3 medidas)

- Estaca E – 24 (Eixo) N220° Az/56° SE (8 medidas)

N240° Az/50° SE( 3 medidas)

- Sangradouro ( Leuco -- Gnaissse)) N240° Az/62° SE (38 medidas)

N225° Az/58° SE ( 3 medidas)

- Estaca E – 40 +6m N240Az/56 SE ( 12 medidas)

- Estaca E – 54 + 20m ( Migmatito –Gnaissse) N240° Az/74° SE ( 6 medidas)

N230° Az/63° SE ( 2 medidas)

- Estrada para Ibicuitinga (Gnaissse) N230° Az/ 60° SE ( 5 medidas)

As margens do açude Chile (Gnaissse) N240° Az/54° SE ( 9 medidas)

As medidas de **fraturamentos** tomados na área, antes já mencionada possuem os seguintes valores

- Estaca E - 24 (Eixo) – Ombreira Direita

N195° Az/60° N ( 2 fraturas)(fechadas e curtas)

N160° Az/subvertical ( 8 fraturas)(fechadas e curtas)

N165° Az/ “ “ (12 fraturas)(fechadas e curtas)

N170° Az/ “ “ ( 2 fraturas)(abertas e curtas)

Sangradouro ( Leuco – Gnaissse)

N170° Az/subvertical (35fraturas)(fechadas e longa)

N153° Az/ “ “ (6 fraturas)(fechadas e curtas)

N60° Az/ “ “ (9 fraturas)(fechadas e curtas)

Estaca E - 40 +6m

N170° Az/ “ “ (4 fraturas)(fechadas e curtas)

N94° Az/ “ “ (3 fraturas)(fechadas e médias)

- Estaca E - 54 + 20m ( Migmatito –Gnaissse)

N180° Az/ subvertical ( 8 fraturas)(fechadas e curtas)

N170° Az/ “ “ ( 3 fraturas)(fechadas e médias)

N86° Az/ “ “ ( 4 fraturas)(fechadas e médias)

N295° Az/42° NE ( 2 fraturas)(abertas e curtas)

- Estrada para Ibicuitinga (Gnaissse)

N170° Az/subvertical (4 fraturas)(fechadas e curtas)

N 95° Az/ “ “ (8 fraturas)(fechadas e medias)

N60° Az/ “ “ (12 fraturas) (fechadas e curta)

### As margens do açude Chile (Gnaisse)

N168º Az/ subvertical(15 fraturas)(fechadas e curtas)  
 N12º Az/ " " ( 3 fraturas)(fechadas e curtas)  
 N143º Az/ " " (11 fraturas)(fechadas e medias)  
 N350º Az/ " " ( 2 fraturas) (fechadas e longas)  
 N190º Az/70º NW ( 2 fraturas)(abertas e curtas)

**Direções Preferenciais de Fraturamentos na área regional, bacia hidráulica, eixo do barramento, sangradouro e proximidades**

|  |        |
|--|--------|
| No Intervalo 60º – 90º NE/SW ( 21 fraturas)    | 13,54% |
| No Intervalo 90º – 180º SE/NW ( 111 fraturas ) | 71,61% |
| No Intervalo 270º – 350º NW/SE ( 04 fraturas ) | 2,59%  |

O restante, 19 fraturas, apresenta direções diversas representando 12,26 % do total amostrado

As fraturas com direcionamentos SE/NW-NW/SE (115 fraturas) representam 74,19% do total amostrado e com direcionamento NE/SW-SW/NE (40 fraturas) representam 25,81% do total amostrado

As direções de lineações e/ou planos de xistosidades apresentam preferencialmente direções variando de N220ºAZ a N240ºAZ com mergulhos (médios a fortes) preferenciais, variando de 50º a 84 º para SE ou seja apenas uma direção preferencial de mergulhos

## 2.6 - MATERIAIS DESTINADOS A EMPRÉSTIMOS

Os estudos de materiais iniciou-se com reconhecimento da área regional nos municípios de Ibicuitinga e Morada Nova, de modo a classificar o tipo de ocorrências, exame de qualidade e estimativa dos volumes de materiais disponíveis e suas localizações em coordenadas UTM das possíveis jazidas, pedreiras, materiais arenosos e materiais terrosos, com os seguintes condicionantes boa qualidade, fácil exploração, que seja próximo e que tenha um bom acesso Serão descritas e referenciadas a seguir

### **2.6.1 - Jazida Areal (JA)**

As jazidas foram estudadas e detalhadas através de uma segmento de sondagens a trado, realizadas ao longo dos depósitos, (Rio Palhano) e abertura de poços numa malha quadrática dentro da bacia hidráulica, onde se situa um outro deposito natural (Fotos 01 e 02).

As sondagens realizadas permitiram a cubação dos volumes de materiais disponíveis e a coleta de amostras para realização de análises granulométricas

As jazidas (JA) encontram-se nas proximidades do eixo Barrável

#### **JAZIDA JA – 01 ( Rio Palhano)**

Localização Coordenadas UTM (E) - 560 186,00  
 (N) - 9 461 223,00

#### **Dados gerais da jazida (JA - 01)**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Comprimento do Trecho          | 400,00m             |
| Largura média do Trecho        | 8,80m               |
| Numero de sondagens realizadas | 06                  |
| Espessura média da camada      | 0,90m               |
| Volume de material explorável  | 3 168m <sup>3</sup> |
| Distancia do areal ao eixo     | 452,37m             |

#### **JAZIDA JA – 02 ( Dentro da Bacia Hidráulica)**

Localização Coordenadas UTM (E) - 558 791,00  
 (N) - 9 460 357,00

#### **Dados gerais da jazida (JA - 02)**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Comprimento                    | 50,60m |
| Largura média                  | 60,25m |
| Numero de sondagens realizadas | 05     |
| Espessura média da camada      | 3,40m  |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Volume de material explorável | 10 365 41m <sup>3</sup> |
| Distância do areal ao eixo    | 1 201,04m               |

**VOLUME TOTAL( JA-01 + JA-02 ).....13.533,41m<sup>3</sup>**

**JAZIDA JA – 02 (Dentro da Bacia Hidráulica)**

### 2.6.2 - Jazida Terrosa (JT)

Com base no reconhecimento de campo foram pré-selecionadas 03 (três) áreas propensas para fornecimento dos materiais de empréstimos (Fotos 04, 06 e 08), após analisados tactil-visualmente pode-se constatar que trata-se de solo de composições lateríticos (piçarra) de coloração vermelho a castanho escuro, textura fina a média constituídos por silte, areia e argila com horizontes por vezes pedrogulhosos), toda essa composição compõe um solo siltico-arenoso-argiloso, com níveis de seixos angulosos e subarredondados de tamanhos variando de 0,05cm a 2,00cm de comprimentos, apresenta pouco a médio nível de plasticidade, relativamente moldável e com médio nível de cerosidade (Fotos 03, 05 e 07)

Para o detalhamento das jazidas terrosas JT-01, JT-02 e JT-03 realizou-se uma malha retangular/ quadrática de furos a pá/picareta, de distâncias variáveis (ver esquema de sondagens) e posicionamento em relação ao eixo da barragem onde conforme levantamento realizado, foram permitido a cubação do material terrosos existente

Das 04 (quatro) jazidas somente 03 (três) se enquadram nos parâmetros técnicos exigidos, como também na espessura da camada de material possível de ser explorada, e dessa forma coletou-se amostras para a realização de ensaios laboratoriais, somente das jazidas consideradas de relativas espessuras Todas estas jazidas situam-se próximas das outras se limitando apenas por riachos e micro planícies existentes

**JAZIDA 01 (JT - 01) Localidade Fazenda Arapua**

Localização Coordenadas UTM (E) – 561 668,00  
(N) – 9 459 386,00

Área Total Estudada 6 500,00 m<sup>2</sup>

Profundidade Média dos Furos 1,29 m  
 Volume Total do Material 8 385,00 m<sup>3</sup>  
 Camada Média de Expurgo 0,12 m  
 Espessura Média Útil 1,17 m  
 Volume do Material Utilizável 7 605,00 m<sup>3</sup>  
 Distância em Linha Reta ao Eixo da Barragem 1 908,19 m

#### **JAZIDA 02 (JT - 02) Localidade Fazenda Arapua**

Localização Coordenadas UTM (E) - 561 711,00  
 (N) - 9 458 998,00

Área Total Estudada 7 150,00 m<sup>2</sup>  
 Profundidade Média dos Furos 1,35 m  
 Volume Total do Material 9 652,50 m<sup>3</sup>  
 Camada Média de Expurgo 0,14 m  
 Espessura Média Útil 1,21 m  
 Volume do Material Utilizável 8 651,50 m<sup>3</sup>  
 Distância em Linha Reta ao Eixo da Barragem 2 680,32 m

#### **JAZIDA 03 (JT - 03) Localidade Fazenda Arapua /Chapada**

Localização Coordenadas UTM (E) - 561 532,00  
 (N) - 9 458 584,00

Área Total Estudada 96 000,00 m<sup>2</sup>  
 Profundidade Média dos Furos 1,16 m  
 Volume Total do Material 111 360m<sup>3</sup>  
 Camada Média de Expurgo 0,12 m  
 Espessura Média Útil 1,04 m  
 Volume do Material Utilizável 98 840,00 m<sup>3</sup>  
 Distância em Linha Reta ao Eixo da Barragem 2 890,25 m

**VOLUME TOTAL(JT-01 + JT-02 + JT-03).....115.096,50m<sup>3</sup>**

### **2.6.3 – Jazida de Pedra (JP)**

As pedreiras (afloramentos e blocos) (JP) estudadas nas imediações da bacia hidráulica/hidrográfica, possuem variações desde granito-gnaisses, metatexitos e gnaisses migmatizados, são afloramentos e blocos basculados de pequenas dimensões e de difícil exploração devido a pouca profundidade e o difícil acesso, no entanto pode-se utilizar como complemento na medida de suas necessidades. Foram analisados e cubados “*in loco*” e concluiu-se que o volume é de pouca a média expressividade, mas devido às condições de lavra torna-se economicamente inviável, no levantamento custo/exploração.

Uma pedreira localizada na localidade Currais de propriedade do Senhor Geraldo Ferreira Nobre possui todas as características ideais para exploração como frente de lavra com bancada, volume satisfatório, fácil exploração, bom acesso (próximo da CE – 265 que liga Quixadá a Morada Nova), no entanto fica distante da área aproximadamente 18km. (Fotos 09, 10 e 11)

#### **Características da pedreira JP-01(Currais)**

Localização em Coordenadas UTM (E) - 549 045,00

(N) - 9 447 382,00

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Extensão                         | 82,00m                         |
| Largura                          | 56,00m                         |
| Profundidade explorável          | 3 40m                          |
| Volume explorável                | 15 612,80m <sup>3</sup>        |
| Volume metralha 30%              | 4 683,84m <sup>3</sup>         |
| Volume aproveitável              | 10 928,96 m <sup>3</sup>       |
| Distancia para o eixo            | 17 408,32m                     |
| Classificação                    | Metatexito                     |
| <b>VOLUME TOTAL (JP 01).....</b> | <b>10.928,96 m<sup>3</sup></b> |

**3 – ESTUDOS GEOTÉCNICOS**

000026

### 3 – ESTUDO GEOTÉCNICO

Os estudos geotécnicos constituíram na investigação do subsolo no eixo barrável, ensaios de campo e ensaios de laboratório, como descritos nos itens a seguir

#### 3.1 - SONDAGENS

No local da barragem, foram executadas 3 sondagens mistas, iniciando com percussão e prosseguindo com rotativa. Os resultados destas sondagens são apresentados no relatório da GEONORTE – Engenharia de Solos e Fundações Ltda, em anexo. As cotas das bocas dos furos foram obtidas do levantamento topográfico realizado no local.

#### 3.2 – ENSAIOS DE PERDA D’ÁGUA

Os ensaios de perda d’água sob pressão (em rocha), nos trechos com rotativa, foram realizados pela empresa GEONORTE – Engenharia de Solos e Fundações Ltda e os resultados são apresentados em anexo.

#### 3.3 - ESTUDOS DOS MATERIAIS

Os estudos das ocorrências de materiais para a utilização na ampliação do Açude Chile foram iniciados por um simples reconhecimento de toda a área em volta do eixo do barramento, de modo que fossem selecionadas as ocorrências potencialmente aproveitáveis, levando-se em conta a qualidade do material e os volumes disponíveis, como descritos no estudo geológico.

Foram estudadas as seguintes ocorrências:

- Jazida JT-1 material terroso para o maciço
- Jazida JT-02 material terroso para o maciço
- Jazida JT-03 material terroso para o maciço
- Jazida JA-01 material arenoso para o maciço
- Jazida JA-02 material arenoso para o maciço
- Pedreira 01 para produção de pedra para enrocamento e brita

A localização e acesso de todas as ocorrências em relação ao eixo barrável são apresentados em anexo

Das sondagens executadas nas jazidas, foram coletadas dez amostras para a classificação táctil-visual e para serem submetidas aos seguintes ensaios geotécnicos de laboratório

**Granulometria por Peneiramento (DNER-ME 80-64)**

**Límite de Líquidez (DNER-ME 44-71)**

**Límite de Plasticidade (DNER-ME 82-63)**

**Compactação - Proctor Normal (DNER-ME 48-64)**

O Areal (A-01), e a Pedreira (P-01) foram identificados e estudados para execução dos drenos, riprap e concretos

Foram coletadas duas amostras do areal, para a realização da classificação táctil-visual e dos seguintes ensaios geotécnicos de laboratório

- **Granulometria por Peneiramento (DNER-ME 51-64)**

A classificação táctil-visual e os resultados dos ensaios de laboratório são apresentados no anexo

**ANEXOS**

000029

**LISTAGEM DOS ANEXOS**

- 1 Mapa Geológico
- 2 Boletim de Sondagem e Localização das Jazidas
- 3 Documentação Fotográfica
- 4 Investigação Geotécnica
- 5 Ensaios Geotécnicos de Laboratório

000030

**MAPA GEOLOGICO**

000031

**BOLETIM DE SONDAGEM E LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS**

000033

# SONDAGEM À PÁ E PICARETA

## SSP - 01

(JAZIDA TERROSA JT-01)

COORDENADAS (E): 561 784,00

(N): 9.459.225,00

COTA

PROF

0,00



ARGILÓ-SILTOSO COM PEDREGULHO DE SEBO DE QUARTZO ARREDONDADOS E SUBARGILOSOS DE COLORAÇÃO VERMELHO ALARANJADO

0,60

SILTE ARGILOSO, COM PEDREGULOS, AMARELO VARIEGADO (SOLO RESIDUAL DE GNAISSE)

1,10

1 - NÃO FOI ENCONTRADO NÍVEL D'ÁGUA.

(+) - IMPENETRÁVEL A PÁ E PICARETA (MATERIAL DE 2º/3º CATEGORIA)

## SSP - 02

(JAZIDA TERROSA JT-01)

COORDENADAS (E): 561 790,00

(N): 9.459.240,00

COTA

PROF

0,00



ARGILÓ-SILTOSO COM PEDREGULHO DE SEBO DE QUARTZO ARREDONDADOS E SUBARGILOSOS DE COLORAÇÃO VERMELHO ACASTANHADO

1,40

SILTE ARGILOSO COM PEDREGULHOSO, AMARELO A VERMELHO VARIEGADO (SOLO RESIDUAL DE GNAISSE)

1,70

1 - NÃO FOI ENCONTRADO NÍVEL D'ÁGUA.

(+) - IMPENETRÁVEL A PÁ E PICARETA (MATERIAL DE 2º/3º CATEGORIA)

000034

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - S. R. H.

|                            |              |       |           |
|----------------------------|--------------|-------|-----------|
| DATA: 14/12/00             | DESEMBARQUE: | VISTO | PIVOT     |
| ESC.: 1:50                 | APROV        |       |           |
| <b>AÇUDE PÚBLICO CHILE</b> |              |       | <b>01</b> |

# SONDAGEM À PÁ E PICARETA

## SSP - 03

(JAZIDA TERROSA JT-02)

COORDENADAS (E): 561 740,00

(N): 9.458.085,00

| COTA | PROF |  |
|------|------|--|
| 0,00 |      | ARGILOSO COM HORIZONTES ARENOSO DE COLORAÇÃO CINZA AMARRONZADO A ESCURO  |
| 1,10 |      | ARGILA ARENOSO COM PRESENÇA DE PEDREGULHO DE SEIXOS DE QUARTZO ARGILOSOS E SUB-ARREDONDADOS DE COLORAÇÃO MARROM ESCURO |

1 - NÃO FOI ENCONTRADO NÍVEL D'ÁGUA.  
 (+) - IMPENETRÁVEL A PÁ E PICARETA (MATERIAL DE 2º/3º CATEGORIA)

## SSP - 04

(JAZIDA TERROSA JT-02)

COORDENADAS (E): 561 718,00

(N): 9.458.994,00

| COTA | PROF |  |
|------|------|--|
| 0,00 |      | ARGILOSO COM HORIZONTES ARENOSO DE COLORAÇÃO AMARELO AMARRONZADO   |
| 0,80 |      | ARGILÓ ARENOSO COM PRESENÇA DE PEDREGULHOS DE SEIXOS DE QUARTZO ARGILOSO E SUB-ARREDONDADOS DE COLORAÇÃO AMARELO E AMARRONZADO |
| 1,30 |      | 1 - NÃO FOI ENCONTRADO NÍVEL D'ÁGUA.<br>(+) - IMPENETRÁVEL A PÁ E PICARETA (MATERIAL DE 2º/3º CATEGORIA)                       |

000035

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - S. R. H

|                            |               |        |           |
|----------------------------|---------------|--------|-----------|
| DATA: 14/12/00             | DES. Elétrica | VISTO. | PIVOT     |
| ESC. 1:50                  | APROV         |        |           |
| <b>AÇUDE PÚBLICO CHILE</b> |               |        | <b>02</b> |


# SONDAGEM À PÁ E PICARETA

## SSP - 05

(JAZIDA TERROSA JT-03)

COORDENADAS (E) 581 779,00

(N) 9.458.982,00




## SSP - 06

(JAZIDA TERROSA JT-03)

COORDENADAS (E) 581 784,00

(N) 9.458.983,00



000036

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - S. R. H.

DATA: 14/12/00

DES

VISTO

BIC 1:50

APROV

PIVOT

AÇUDE PÚBLICO CHILE

03

# SONDAGEM À PÁ E PICARETA

## SSP - 07

(JAZIDA TERROSA JT-04)

COORDENADAS (E) 561.759,00

(N) 9.458.843,00

| COTA | PROF |   |
|------|------|---|
| 0,00 |      | ARGILÓ SILTICO COM HORIZONTE ARENOSO DE COLORAÇÃO VERMELHO ACASTANHADO  |
| 0,40 |      | ARGILÓ SILTOSO COM PRESENÇA DE SEDOS DE QUARTZO SUB-ARREDONDADOS E ARREDONDADOS, COLOCAÇÃO VERMELHO ACASTANHADO |
| 1,00 |      | 1 - NÃO FOI ENCONTRADO NÍVEL D'ÁGUA.<br>(+) - IMPENETRÁVEL A PÁ E PICARETA (MATERIAL DE 2º/3º CATEGORIA)        |

## SSP - 08

(JAZIDA TERROSA JT-03)

COORDENADAS (E) 561 725,00

(N) 9 458.900,00

| COTA | PROF |   |
|------|------|---|
| 0,00 |      | ARGILÓ SILTICO COM HORIZONTE ARENOSO DE COLORAÇÃO VERMELHO ACASTANHADO  |
| 0,50 |      | ARGILÓ SILTOSO COM PRESENÇA DE SEDOS DE QUARTZO SUB-ARREDONDADOS E ARREDONDADOS, COLOCAÇÃO VERMELHO ACASTANHADO |
| 1,00 |      | 1 - NÃO FOI ENCONTRADO NÍVEL D'ÁGUA.<br>(+) - IMPENETRÁVEL A PÁ E PICARETA (MATERIAL DE 2º/3º CATEGORIA)        |

000037

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - S. R. H

DATA: 14/12/00

DES. \_\_\_\_\_

VISTO

REC. 1.50

APROV

PIVOT

AÇUDE PÚBLICO CHILE

04

# SONDAGEM À PÁ E PICARETA

## SSP - 09

(JAZIDA TERROSA JT-03)

COORDENADAS (E): 581.750,00

(N): 9.458.653,00

COTA

PROF

0,00

0,80

1,00



ARGILÓ SILTOSO COM PRESENÇA DE SEIXO DE QUARTZO SUB-ARGILOSO A ARREDONDADO, COLORAÇÃO VERMELHO ACASTANHADO

ARGILÓ SILTOSO DE COLORAÇÃO AMARELO AVERMELHADO

1 - NÃO FOI ENCONTRADO NÍVEL D'ÁGUA.  
(+) - IMPENETRÁVEL A PÁ E PICARETA (MATERIAL DE 2º/3º CATEGORIA)

## SSP - 10

(JAZIDA TERROSA JT-03)

COORDENADAS (E): 581 785,00

(N): 9 458 840,00

COTA

PROF

0,00

0,90

1,10



ARGILÓ SILTOSO COM PRESENÇA DE SEIXO DE QUARTZO SUB-ARGILOSO A ARREDONDADO, COLORAÇÃO VERMELHO ACASTANHADO

ARGILÓ SILTOSO DE COLORAÇÃO AMARELO AVERMELHADO

1 - NÃO FOI ENCONTRADO NÍVEL D'ÁGUA.  
(+) - IMPENETRÁVEL A PÁ E PICARETA (MATERIAL DE 2º/3º CATEGORIA)

000038

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - S.R.H.

DATA: 14/12/00

DES. Elizeth

VISTO

EBC 1,50

APROV

PIVOT

**AÇUDE PÚBLICO CHILE**

**05**

# SONDAGEM À PÁ E PICARETA

## SSP - 01

(OMBREIRA DIREITA)

| COTA | PROF |   |
|------|------|---|
| 0,00 |      | SILTE ARENO ARGILOSO COM PEDREGULHO DE QUARTZO SUB-ARGILOSO DE PEQUENO TAMANHO DE COLOAÇÃO AMARRONZADO (SOLO RESIDUAL DE GNAISSE) |
| 0,25 |      | 1 - NÃO FOI ENCONTRADO NÍVEL D'ÁGUA.<br>(+) - IMPENETRÁVEL A PÁ E PICARETA (MATERIAL DE 3º CATEGORIA)<br>OBS ESTACA 02            |

## SSP - 02

(OMBREIRA DIREITA)

| COTA | PROF |  |
|------|------|--|
| 0,00 |      | SILTE ARENO-ARGILOSO COM PEDREGULHO DE QUARTZO SUB-ARGILOSOS DE COLORAÇÃO AMARELO AMARRONZADO (SOLO RESIDUAL DE GNAISSE) |
| 0,10 |      | ROCHA GNAISSICA ALTERADA   |
| 0,40 |      | 1 - NÃO FOI ENCONTRADO NÍVEL D'ÁGUA.<br>(+) - IMPENETRÁVEL A PÁ E PICARETA (MATERIAL DE 3º CATEGORIA)<br>OBS ESTACA 04   |

000039

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - S. R. H

|                |               |       |       |
|----------------|---------------|-------|-------|
| DATA: 14/12/00 | DES. Eletrôn. | VISTO | PIVOT |
| ESC 1:25       | APROV         |       |       |


**AÇUDE PÚBLICO CHILE**

**06**

## SONDAGEM À PÁ E PICARETA


### SSP - 03

(OMBREIRA DIREITA)



### SSP - 04

(OMBREIRA DIREITA)



000040

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - S.R.H.

|                            |              |       |           |
|----------------------------|--------------|-------|-----------|
| DATA: 14/12/00             | DES. Blaseth | VISTO | PIVOT     |
| ESC. 1:25                  | APROV        |       |           |
| <b>AÇUDE PÚBLICO CHILE</b> |              |       | <b>07</b> |

# SONDAGEM À PÁ E PICARETA

## SSP - 05

**(OMBREIRA DIREITA)**

COTA

PROF

0,00

0,22

0,50

1,22 (+)



SILTE ARENOSE COM HORIZONTE ARGILICO PEDREGULHOSO COM FRAGMENTOS DE QUARTZO, COLOCAÇÃO AMARRON AMARELADO (SOLO RESIDUAL DE GNAISSE)

ROCHA GNAISSE ALTERADA

1 - NÃO FOI ENCONTRADO NÍVEL D'ÁGUA.  
(+) - IMPENETRÁVEL A PÁ E PICARETA (MATERIAL DE 3<sup>a</sup> CATEGORIA)

OBS ESTACA 38

## SSP - 06

**(OMBREIRA DIREITA)**

COTA

PROF

0,00

0,10

0,50

1,12 (+)



SILTE ARENO PEDREGULHOSO COM SEIXOS DE QUARTZO SUB-ARREDONDADO DE PEQUENO TAMANHO COLORAÇÃO AMARELO AMARRONADO (SOLO RESIDUAL DE GNAISSE)

ROCHA GNAISSE ALTERADA

1 - NÃO FOI ENCONTRADO NÍVEL D'ÁGUA.  
(+) - IMPENETRÁVEL A PÁ E PICARETA (MATERIAL DE 3<sup>a</sup> CATEGORIA)

OBS ESTACA 40

000041

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - S.R.H

DATA: 14/12/00

DES. Elizeth

VISTO

ESC 1:25

APROV

PIVOT

**AÇUDE PÚBLICO CHILE**

**08**

## SONDAGEM À PÁ E PICARETA

### SSP - 07 (OMBREIRA DIREITA)

| COTA | PROF |
|------|------|
| 0,00 |      |
| 0,62 |      |

SILTE ARENO ARGILOSO COM PEDREGULHOS DE SEIXOS DE QUARTZO SUBARGILOSOS DE TAMANHO VARIANDO DE 0,02 A 0,05cm, COLORAÇÃO AMARELO AMARRONZADO

1 - NÃO FOI ENCONTRADO NÍVEL D'ÁGUA.  
(+) - IMPENETRÁVEL A PÁ E PICARETA (MATERIAL DE 3º CATEGORIA)

OBS. ESTACA 42

### SSP - 08 (OMBREIRA DIREITA)

| COTA | PROF |
|------|------|
| 0,00 |      |
| 0,56 |      |

SILTE ARENO ARGILOSO COM PEDREGULHOS DE SEIXOS DE QUARTZO SUBARGILOSOS DE TAMANHO VARIANDO DE 0,02 A 0,05cm, COLORAÇÃO AMARELO AMARRONZADO

1 - NÃO FOI ENCONTRADO NÍVEL D'ÁGUA.  
(+) - IMPENETRÁVEL A PÁ E PICARETA (MATERIAL DE 3º CATEGORIA)

OBS. ESTACA 44

000042

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - S.R.H.

|                            |            |       |           |
|----------------------------|------------|-------|-----------|
| DATA. 14/12/00             | DES. Bento | VISTO | PIVOT     |
| ESC. 1:25                  | APROV      |       |           |
| <b>AÇUDE PÚBLICO CHILE</b> |            |       | <b>09</b> |

# SONDAGEM À PÁ E PICARETA

## SSP - 09

### (OMBREIRA DIREITA)

| COTA | PROF |   |
|------|------|---|
| 0,00 |      | ARENOSILTOSE TEXTURA MÉDIA DE COLORAÇÃO BRANCO AMARELADO  |
| 0,70 |      | ARGILA ARENO PEDREGULHOSO COM SEIXOS DE QUARTZO SUB-ARREDONDADOS DE COLORAÇÃO AMARELO-AMARRONZADO.                      |
| 1,10 |      | 1 - NÃO FOI ENCONTRADO NÍVEL D'ÁGUA.<br>(+) - IMPENETRÁVEL A PÁ E PICARETA (MATERIAL DE 3ª CATEGORIA)<br>OBS: ESTACA 48 |

## SSP - 10

### (OMBREIRA DIREITA)

| COTA | PROF |   |
|------|------|---|
| 0,00 |      | ARENOSILTOSE TEXTURA MÉDIA DE COLORAÇÃO BRANCO AMARELADA E AMARRONZADA  |
| 0,80 |      | ARGILA ARENO PEDREGULHOSO COM SEIXOS DE QUARTZO ARREDONDADOS DE COLORAÇÃO AMARELO-AMARRONZADO.                          |
| 1,30 |      | 1 - NÃO FOI ENCONTRADO NÍVEL D'ÁGUA.<br>(+) - IMPENETRÁVEL A PÁ E PICARETA (MATERIAL DE 3ª CATEGORIA)<br>OBS: ESTACA 50 |

000043

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - S. R. H.

|                            |              |       |              |
|----------------------------|--------------|-------|--------------|
| DATA: 14/12/00             | DES. Estação | VISTO | <b>PIVOT</b> |
| ESC. 1:50                  | APROV        |       |              |
| <b>AÇUDE PÚBLICO CHILE</b> |              |       | <b>10</b>    |

# SONDAGEM À PÁ E PICARETA

## SSP - 11 (OMBREIRA DIREITA)

COTA

PROF

0,00



ARENOSILTOSE TEXTURA MÉDIA DE COLORAÇÃO BRANCO AMARELADA E AMARRONZADA

1,00

ARGILA ARENO TEXTURA MÉDIA E FINA DE COLORAÇÃO CINZA AMARRONZADA

1,30

1 - NÃO FOI ENCONTRADO NÍVEL D'ÁGUA.  
(+) - IMPENETRÁVEL A PÁ E PICARETA (MATERIAL DE 3<sup>º</sup> CATEGORIA)

OBS: ESTACA 52

COTA

PROF



000044

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - S. R. H.

DATA: 14/12/00

DES: Bento

VISTO

ESC: 1:50

APROV

PIVOT

**AÇUDE PÚBLICO CHILE****11**

## JAZIDA 01 - (JT01)

ESC 1:1000

### COORDENADAS


SPP-01 (E) 561 784,00

(N) 9.459.225,00

SPP-02 (E) 561 790,00

(N) 9.459.240,00

100.00



## JAZIDA 02 - (JT02)

ESC 1:1250

### COORDENADAS


SPP-03 (E) 561.740,00

(N) 9.459.085,00

SPP-04 (E) 561 718,00

(N) 9.458.994,00

45.00



000045

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - S. R. H.

DATA: 14/12/00

DES. Elétrica

VISTO

ESC. 1:50

APROV


PIVOT

**AÇUDE PÚBLICO CHILE**

**01**

# JAZIDA 03 - (JT03)

ESC.1:5000



## COORDENADAS

SPP-05 (E): 581.779,00  
(N): 9.458.982,00  
SPP-06 (E): 581.784,00  
(N): 9.458.983,00  
SPP-07 (E): 581.780,00  
(N): 9.458.843,00  
SPP-08 (E): 581.725,00  
(N): 9.458.900,00  
SPP-09 (E): 581.760,00  
(N): 9.458.653,00  
SPP-10 (E): 581.785,00  
(N): 9.458.849,00

000046

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - S. R. H.

|                            |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| DATA: 14/12/00             | DES.: | VISTO | PIVOT |
| EBC: 1:50                  | APROV |       |       |
| <b>AÇUDE PÚBLICO CHILE</b> |       |       | 02    |

**DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA**

**000047**



FOTO 01: Vista a montante da Barragem Chile, onde se observa a vegetação rala, de baixo porte caracterizando presença de solos rasos.



FOTO 02: Vista de um barco do Rio Palhano, onde observa-se a área de NEOSSOLO FLÚVICO que segue por todo esse córrego até o encontro com a Barragem.



FOTO 03: Vista a montante da Barragem Chile, onde se observa o ARGISSOLO VERMELHO AMARELO, raso, abrúpto, bastante representativo da área.



FOTO 04: Vista de um barranco a montante da Barragem Chile mostrando detalhe de um PLANOSOLO NÁTRICO, muito representativo da área do estudo.



FOTO 05: Vista de um barraco a montante da Barragem Chile já próximo da Barragem Muquém mostrando detalhe de um PLANOSOLO NÁTRICO.



FOTO 06: Vista de um barraco a montante da Barragem Chile próximo da Barragem Muquém mostrando detalhe de um ARGISSOLO VERMELHO AMARELO.

000050

**ANEXO A – Jazidas de Materiais de Empréstimos Areial (JÁ), Terrosa e Petrée (JP)**

**000051**



FOTO 01: Jazida de areia localizada no leito e sub-leito do Rio Palhano.



FOTO 02: Jazida de areia grossa dentro da bacia hidráulica da barragem Chile.

000052



FOTO 03: JT-01/SPP-02 Jazida Terrosa apresentando solo argilo-siltoso, com horizontes arenos pedrogulhos de coloração vermelho acastanhado.



FOTO 04: Vista Geral da Jazida JT-01

000053



FOTO 05: JT-02/SPP-04 Jzida Terrosa apresentado solo argilo com horizontes arenopedrogulhosos de coloração vermelho alaranjado.



FOTO 06: Vista Geral da Jazida JT-02

000054



FOTO 07: JT-03/SPP-10 Jazida Terrosa composta por solo argilo-arenoso-siltoso apresentado horizontes pedrogulhosos de eixos de quartzo subarredondados e subangulosos de pequena a média dimensões.



FOTO 08: Vista longitudinal da Jazida Terrosa JT-03.

000055



FOTO 09: Jazida localizada na localidade de Currais – Metatexitto.



FOTO 10: Vista longitudinal da Jazida Pétreia a presentando planos de paticões distintos. Rocha Metatexitto Material de 3<sup>a</sup> categoria.

000056



FOTO 11: Vista geral do afloramento de Metatexitto JP-01 Localidade Currais.

000057

**ANEXO B – Sondagens e Afloramentos Localizadas no Eixo e Proximidades da  
Barragem Chile**

**000058**



FOTO 01: Estaca E-02/SPP – 01 (ombreira direita).



FOTO 02: Estaca E-04/SPP – 02 (ombreira direita).

000059



FOTO 03: Estaca E-22/SPP – 03.



FOTO 04: Estaca E-24/SPP – 04.

000060



FOTO 05: Estaca E-38/SPP – 05.



FOTO 06: Estaca E-40/SPP – 06.

000061



FOTO 07: Estaca E-42/SPP – 07.



FOTO 08: Estaca E-48/SPP – 09.

000062



FOTO 09: Estaca E-52/SPP – 11.



FOTO 10: Afloramento de migmatito gnaisse apresentando foliação concordante como o trend regional NE/SW, localizado no atual sangradouro.

000063




FOTO 11: Alforamento de gnaisse apresentado subverticais com direção N170°.

000064

**INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA**

**000065**



**INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA DE CAMPO  
EXECUTADA NO PERÍODO DE 22/11/00 A  
06/12/00, PARA O PROJETO EXECUTIVO  
DA BARRAGEM POVOADO DO CHILE, NO  
MUNICÍPIO DE IBICUITINGA, CEARÁ.**

000066

---

**GEONORTE – Engenharia de Solos e Fundações Ltda.**

Rua Jorge Severiano, 900 - Vila União - Fone (085)272 4777 - Fax (085) 272 7799 - CEP 60 420-180 - Fortaleza-Ceará  
e-mail geonorte@sec secret com br - C N P J 07 542 392/0001-60 - C G F 06 013 384-8



Fortaleza, 19 de Dezembro de 2000

À

**PIVOT – Projetos de Irrigação e Assessoria Ltda.**

Rua Leonardo Mota, 699 - Aldeota

Nesta

Assunto Relatório de investigação geotécnica  
para a barragem Povoado do Chile,  
em Ibicuitinga, Ceará

**Prezados Senhores,**

## **1 – INTRODUÇÃO**

Estamos apresentando os resultados da investigação geotécnica de campo executada no período de 22/11/00 a 06/12/00, para o projeto executivo da Barragem Povoado do Chile, no município de Ibicuitinga, Ceará

## **2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Os serviços apresentados neste relatório consistiram na execução de sondagens à percussão, sondagens rotativas e ensaios de perda d'água (LUGEON)

Apresentamos a seguir uma descrição resumida dos processos de execução das sondagens e ensaios realizados

000067



## 2.1 – SONDAGENS

Foram executadas um total de três sondagens mistas, iniciadas à percussão, até atingir a camada impenetrável ao trépano de lavagem, e prosseguidas com rotativa. A sondagem SM-1 foi iniciada à pá e picareta, até ao limite destas ferramentas, e prosseguidas com rotativa

### 2.1.1 – Sondagens à Percussão

Na execução das sondagens foram usados dois processos para avanço do furo. Inicialmente foi usado o trado concha de 4" ou pá e picareta, ao encontrar-se o nível d'água ou material impenetrável a estas ferramentas, o furo foi revestido e prosseguido por lavagem

Para extração das amostras foi utilizado o amostrador padrão de 2" e 1 3/8" de diâmetros externo e interno, respectivamente, o qual era cravado no terreno por meio de golpes de um martelo de 65 kg, com altura de queda de 75 cm.

Durante a cravação do amostrador foram registrados os números de golpes necessários para fazer o amostrador penetrar cada 15 cm no terreno, até uma penetração total de 45 cm. A soma dos golpes das duas últimas parcelas de 15 cm, ou seja dos 30 cm finais de cravação, é apresentada sob forma de tabela e gráfico nos perfis de sondagens. Este número de golpes é denominado de "Standard Penetration Test (SPT)"

### 2.1.2 – Sondagens Rotativas

Nos trechos de sondagem rotativa foi utilizada uma sonda MACH 920 da MAQUESONDA, de avanço manual. A perfuração foi realizada com coroa BX (diâmetro externo 59,5mm) acoplada a um barrillete duplo

Para cada operação da barrillete foram registrados a porcentagem de recuperação e o número de peças, dados que estão indicados nos perfis de sondagens

000068



## 2.2 – ENSAIOS DE PERDA D'ÁGUA (LUGEON)

Os ensaios de perda d'água sob pressão (em rocha), nos trechos com rotativa, foram realizados nos furos SM-1 e SM-2 conforme os procedimentos recomendados pela ABGE – Associação Brasileira de Geologia de Engenharia, Boletim Nº 02

Os ensaios foram realizados em cinco estágios de pressões, que são abaixo mostrados

Prímeiro estágio       $0,10 \text{ kg/cm}^2$

Segundo estágio      Pressão Intermediária =  $\frac{P_{\max}}{2}$

Terceiro estágio:      Pressão Máxima

Quarto Estágio.      Igual ao segundo estágio

Quinto Estágio:       $0,10 \text{ kg/cm}^2$

A pressão máxima foi calculada à partir da profundidade do obturador no trecho ensaiado, pela seguinte expressão

$$P_{\max} = \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2 \times \text{m}} \times \text{profundidade do obturador em metros}$$

A execução dos ensaios foi feita de forma ascendente, via de regra a cada 3,00 metros, sendo utilizada sempre obturação dupla, com excessão do trecho mais inferior

## 3 – AMOSTRAS

As amostras coletadas estão no nosso laboratório à disposição de V Sas , até o prazo máximo de 30 dias.

## 4 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados dos serviços são apresentados em anexo, da seguinte forma

000069




- **ANEXO 1: SONDAZENS**

- Desenhos N°s 01 a 03 – Perfis de Sondagens

- **ANEXO 2: ENSAIOS DE PERDA D'ÁGUA**

- Desenhos N°s 04 a 12

Atenciosamente

  
**LUCIANO GONÇALVES SCIPIÃO**  
Engº Civil - CREA 3.303/D



000070

jgn /fan

C:\fextos\Relatórios\1.501-00.doc

---

**GEONORTE – Engenharia de Solos e Fundações Ltda.**

Rua Jorge Sevenano, 900 - Vila União - Fone (085) 272 4777 - Fax (085) 272 7799 - CEP 60 420-180 – Fortaleza-Ceará  
e-mail geonorte@sec secret com br – C N P J 07 542 392/0001-80 – C G F 06 013 384-8



## **ANEXO 1: SONDAgens**

- Desenhos N°s 01 a 03 – Perfis de Sondagens

000071

C:\Textos\Relatórios\T\_281-00.doc


---

**GEONORTE – Engenharia de Solos e Fundações Ltda.**

Rua Jorge Severiano, 900 - Vila União - Fone: (085) 272 4777 - Fax: (085) 272 7799 - CEP 60 420-180 – Fortaleza-Ceará  
e-mail: geonorte@sec secret com br – C N P J 07 542 392/0001-60 – C G F 06 013 384-8



# SONDAGEM SM-1



Areia fina e média, siltosa, micacea, com matena orgânica (raízes) e pedregulhos de quartzo, cinza escura.(Rocha Alterada)

Gnaisse migmatizado, medianamente alterado a sôa, medianamente consistente, extremamente fraturado

## OBS

- 1) Avanço do furo feito à pá e picareta na profundidade
- 2) Impenetrável pá e picareta na profundidade de 0,40m
- 3) Furo revestido de 0,00m ate 0,40m de profundidade
- 4) FR - Fragmentado
- 5) Local Est 7+00 (10m para jusante)

000072

## LEGENDA

- NÍVEL D'ÁGUA

PIVOT - PROJETOS DE IRR. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

|      |            |       |       |
|------|------------|-------|-------|
| DATA | 07/12/2000 | DES   | VISTO |
| ESC  | 1 100      | APROV |       |


**Geonorte**

SONDAGEM SM-1  
BARR DO AÇUDE PÚBLICO DO CHILE- IBICUITINGA/CE

T-261/00  
DES - 01

# **S O N D A G E M    S M - 2    Ø 2½"**

AMOSTRADOR - Øe = 2" Øi = 1 $\frac{3}{8}$ "  
 MARTELO - 65 kg QUEDA - 75 cm



## LEGENDA

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO "SPT"

- N° DA AMOSTRA

N.A NÍVEL D'ÁGUA

000073

PIVOT - PROJETOS DE IRR, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

DATA. 07/12/2000

055

VIST

三

APPENDIX

17


**Geonorte**

**SONDAGEM SM-2  
BARR DO AÇUDE PÚBLICO DO CHILE - IBICUITINGA/CE.**

T-261/00  
DES.- 02

# SONDAGEM SM-3 Ø 2½"

AMOSTRADOR - Øe = 2" Øi = 1 $\frac{3}{8}$ "  
MARTELO - 65 kg QUEDA - 75 cm



## LEGENDA

- REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO "SPT"

- N° DA AMOSTRA

NÍVEL D'ÁGUA

006074

PIVOT - PROJETOS DE IRR. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

|      |            |       |       |
|------|------------|-------|-------|
| DATA | 07/12/2000 | DES   | VISTO |
| ESC  | 1:100      | APROV |       |

**Geonorte**

SONDAGEM SM-3  
BARR DO AÇUDE PÚBLICO DO CHILE IBICUTINGA/CE

T-261/00  
DES - 03

**ANEXO 2: ENSAIOS DE PERDA D'ÁGUA**

- Desenhos N°s 04 a 12



T-261/00

CLIENTE: PIVOT  
OBRA: BARRAGEM CHILE

ENSAIO DE PERDA DAGUA SOB PRESSAO

ESTACA : -  
FURO : SM-01

| TRECHO ENSAIADO<br>DE 0.40 A 3.40 M |                         | TRECHO(m)                         | DIAM(m)                                  | CANALIZACAO(m)                         | NIVEL DAGUA(m)              |   |   |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|---|---|
| ALTURA MANOM.(m)<br>1.09            |                         | ENSAIO REALIZADO<br>ACIMA DO N.A. | COLUNA DAGUA<br>0.299 kg/cm <sup>2</sup> |  | FATOR F<br>1.1069x10E-4     |   |   |
| PRESSAO<br>MANOM                    | ABSORCAO A CADA 2 MIN.  | VAZAO<br>1/min                    | PERDA DE<br>CARGA<br>kg/cm <sup>2</sup>  | CARGA<br>EFETIVA<br>kg/cm <sup>2</sup> | VAZAO ESPECIFICA<br>1/min/m | PERDA DAGUA<br>ESPECIFICA<br>1/min/m/kg/cm <sup>2</sup> | COEFICIENTE<br>PERMEABILIDADE<br>10E-4 cm/s |
| kg/cm <sup>2</sup>                  | litro                   | 1/min                             | kg/cm <sup>2</sup>                       | kg/cm <sup>2</sup>                     | 1/min/m                     | 1/min/m/kg/cm <sup>2</sup>                              | 10E-4 cm/s                                  |
| 0.10                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.00                              | 0.00                                     | 0.40                                   | 0.00                        | 0.000   | 0.000                                       |
| 0.12                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.00                              | 0.00                                     | 0.42                                   | 0.00                        | 0.000   | 0.000                                       |
| 0.25                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.00                              | 0.00                                     | 0.55                                   | 0.00                        | 0.000   | 0.000                                       |
| 0.12                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.00                              | 0.00                                     | 0.42                                   | 0.00                        | 0.000   | 0.000                                       |
| 0.10                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.00                              | 0.00                                     | 0.40                                   | 0.00                        | 0.000   | 0.000                                       |

VAZAO TOTAL x CARGA EFETIVA

LEITURA(m) SEQUENCIA DO ENSAIO  
F ESTAGIOS 1, 2 + 3  
C ESTAGIOS 3, 4 + 5

0000076

DES 04



T-261/00

CLIENTE: PIVOT  
OBRA: BARRAGEM CHILE

**ENSAIO DE PERDA DAGUA SOB PRESSAO**

ESTACA : -  
FURO : SM-01

| TRECHO ENSAIADO<br>DE 3.40 A 6.40 M |                        | TRECHO(m)                         | DIAM(m)            | CANALIZACAO(m)                           | NIVEL DAGUA(m)            |                               |            |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------------|-------------------------------|------------|
|                                     |                        | 3.00                              | 0.06               | 4.90                                     | 9.20                      |                               |            |
| ALTURA MANOM.(m)<br>1.11            |                        | ENSAIO REALIZADO<br>ACIMA DO N.A. |                    | COLUNA DAGUA<br>0.601 kg/cm <sup>2</sup> | FATOR F<br>1.1069x10E-4   |                               |            |
| PRESSAO<br>MANOM.                   | ABSORCAO A CADA 2 MIN. | VAZAO<br>PERDA DE<br>CARGA        | CARGA<br>EFETIVA   | VAZAO ESPECIFICA                         | PERDA DAGUA<br>ESPECIFICA | COEFICIENTE<br>PERMEABILIDADE |            |
| kg/cm <sup>2</sup>                  | litro                  | 1/min                             | kg/cm <sup>2</sup> | kg/cm <sup>2</sup>                       | 1/min/m                   | 1/min/m/kg/cm <sup>2</sup>    | 10E-4 cm/s |
| 0.10                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    | 0.0 0.00                          | 0.70               | 0.00                                     | 0.000                     | 0.000                         |            |
| 0.43                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    | 0.0 0.00                          | 0.03               | 0.00                                     | 0.000                     | 0.000                         |            |
| 0.85                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    | 0.0 0.00                          | 1.45               | 0.00                                     | 0.000                     | 0.000                         |            |
| 0.43                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    | 0.0 0.00                          | 1.03               | 0.00                                     | 0.000                     | 0.000                         |            |
| 0.10                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    | 0.0 0.00                          | 0.70               | 0.00                                     | 0.000                     | 0.000                         |            |

**VAZAO TOTAL X CARGA EFETIVA**

SE SEQUENCIA  
SEQUENCIA DE EXCAVOS  
A - EXCAVACAO 1 + 2  
B - EXCAVACAO 3, 4 + 5

000077



DES 05



T-261/00

CLIENTE: PIVOT  
OBRA: BARRAGEM CHILE


**ENSAIO DE PERDA D'AGUA SOB PRESSAO**

ESTACA : -  
FURO : SM-01

| TRECHO ENSAIADO<br>DE 6.40 A 9.40 M | TRECHO(m)              | DIAM(m)                  | CANALIZACAO(m)     | NIVEL D'AGUA(m)    |                  |                            |                               |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                                     | 3.00                   | 0.06                     | 7.90               | 9.20               |                  |                            |                               |
| ALTURA MANOM.(m)                    | ENSAIO REALIZADO       | COLUNA D'AGUA            |                    | FATOR F            |                  |                            |                               |
| 0.92                                | POB1 < N.A. < POB2     | 0.872 kg/cm <sup>2</sup> |                    | 1.1069x10E-4       |                  |                            |                               |
| PRESSAO<br>MANOM                    | ABSORCAO A CADA 2 MIN. | VAZAO<br>CARGA           | PERDA DE<br>CARGA  | CARGA<br>EFETIVA   | VAZAO ESPECIFICA | PERDA D'AGUA<br>ESPECIFICA | COEFICIENTE<br>PERMEABILIDADE |
| kg/cm <sup>2</sup>                  | litro                  | l/min                    | kg/cm <sup>2</sup> | kg/cm <sup>2</sup> | l/min/m          | l/min/m/kg/cm <sup>2</sup> | 10E-4 cm/s                    |
| 0.10                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    | 0.0                      | 0.00               | 0.97               | 0.00             | 0.000                      | 0.000                         |
| 0.80                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    | 0.1                      | 0.00               | 0.67               | 0.33             | 0.020                      | 0.022                         |
| 1.60                                | 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0    | 0.2                      | 0.00               | 2.47               | 0.07             | 0.027                      | 0.030                         |
| 0.80                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    | 0.0                      | 0.00               | 1.67               | 0.00             | 0.000                      | 0.000                         |
| 0.10                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    | 0.0                      | 0.00               | 0.97               | 0.00             | 0.000                      | 0.000                         |

**VAZAO TOTAL X CARGA EFETIVA**

SEQUENCIA DO ENSAIO  
✓ SEQUENCIA 1, 2 e 3  
○ SEQUENCIA 3, 4 e 5



DES 06

T-261/00

CLIENTE: PIVOT  
OBRA: BARRAGEM CHILE

ENSAIO DE PERDA DAGUA SOB PRESSAO

ESTACA : -  
FURO : SM-02


| TRECHO ENSAIADO<br>DE 6.13 A 9.13 M |                                    | TRECHO(m)<br>3.00                        | DIAM(m)<br>0.06                         | CANALIZACAO(m)<br>7.63                 | NIVEL DAGUA(m)<br>3.30      |   |   |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|---|---|
| ALTURA MANOM.(m)<br>0.90            | ENSAIO REALIZADO<br>ABAIXO DO N.A. | COLUNA DAGUA<br>0.420 kg/cm <sup>2</sup> |   |  | FATOR F<br>1.1069x10E-4     |   |   |
| PRESSAO<br>MANOM.                   | ABSORCAO A CADA 2 MIN.             | VAZAO<br>1/min                           | PERDA DE<br>CARGA<br>kg/cm <sup>2</sup> | CARGA<br>EFETIVA<br>kg/cm <sup>2</sup> | VAZAO ESPECIFICA<br>1/min/m | PERDA DAGUA<br>ESPECIFICA<br>1/min/m/kg/cm <sup>2</sup> | COEFICIENTE<br>PERMEABILIDADE<br>10E-4 cm/s |
| 0.10                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0            | 0.00                                     | 0.00                                    | 0.52                                   | 0.00                        | 0.000   | 0.000                                       |
| 0.76                                | 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.1            | 0.00                                     | 0.18                                    | 0.93                                   | 0.028                       | 0.028   | 0.031                                       |
| 1.53                                | 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.1            | 0.00                                     | 0.95                                    | 0.03                                   | 0.017                       | 0.017   | 0.019                                       |
| 0.76                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0            | 0.00                                     | 1.18                                    | 0.00                                   | 0.000                       | 0.000   | 0.000                                       |
| 0.10                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0            | 0.00                                     | 0.52                                    | 0.00                                   | 0.000                       | 0.000   | 0.000                                       |

VAZAO TOTAL X CARGA EFETIVA

CE 1987-04

SEQUENCIA DO ENSAIO

1 - ESTABILIZACAO 1,0 ± 1  
2 - ESTABILIZACAO 3,0 ± 5



DES 07



T-261/00


CLIENTE: PIVOT  
OBRA: BARRAGEM CHILE

**ENSAIO DE PERDA D'AGUA SOB PRESSAO**

ESTACA : -  
FURO : SM-02

| TRECHO ENSAIADO<br>DE 9.13 A 12.13 M |                        | TRECHO(m)<br>3.00                  | DIAM(m)<br>0.06                         | CANALIZACAO(m)<br>10.63                   | NIVEL D'AGUA(m)<br>3.30            |  |   |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|
| ALTURA MANOM.(m)<br>1.02             |                        | ENSAIO REALIZADO<br>ABAIXO DO N.A. |   | COLUNA D'AGUA<br>0.432 kg/cm <sup>2</sup> | FATOR F<br>1.1069x10 <sup>-4</sup> |  |   |
| PRESSAO<br>MANOM                     | ABSORCAO A CADA 2 MIN. | VAZAO<br>1/min                     | PERDA DE<br>CARGA<br>kg/cm <sup>2</sup> | CARGA<br>EFETIVA<br>kg/cm <sup>2</sup>    | VAZAO ESPECIFICA<br>1/min/m        | PERDA D'AGUA<br>ESPECIFICA<br>1/min/m/kg/cm <sup>2</sup> | COEFICIENTE<br>PERMEABILIDADE<br>10E-4 cm/s |
| 0.10                                 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    | 0.0                                | 0.00                                    | 0.53                                      | 0.00                               | 0.000  | 0.000                                       |
| 1.14                                 | 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0    | 0.1                                | 0.00                                    | 1.57                                      | 0.03                               | 0.021  | 0.023                                       |
| 2.28                                 | 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0    | 0.3                                | 0.00                                    | 2.71                                      | 0.10                               | 0.037  | 0.041                                       |
| 1.14                                 | 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0    | 0.1                                | 0.00                                    | 1.57                                      | 0.03                               | 0.021  | 0.023                                       |
| 0.10                                 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    | 0.0                                | 0.00                                    | 0.53                                      | 0.00                               | 0.000  | 0.000                                       |

**VAZAO TOTAL X CARGA EFETIVA**



000080

DES 08



T-261/00

CLIENTE: PIVOT  
OBRA: BARRAGEM CHILE

**ENSAIO DE PERDA DAGUA SOB PRESSAO**

ESTACA : -  
FUBO : SM-02


| TRECHO ENSAIADO<br>DE 12.13 A 15.13 M |                                    | TRECHO(m) | DIAM(m)            | CANALIZACAO(m)                            | NIVEL DAGUA(m)          |                            |                               |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ALTURA MANOM.(m)                      | ENSAIO REALIZADO<br>ABAIXO DO N.A. |           |                    | COLUMNA DAGUA<br>0.431 kg/cm <sup>2</sup> | FATOR F<br>1.1069x10E-4 |                            |                               |
| PRESSAO<br>MANOM                      | ABSORCAO A CADA 2 MIN.             | VAZAO     | PERDA DE<br>CARGA  | CARGA<br>EFETIVA                          | VAZAO ESPECIFICA        | PERDA DAGUA<br>ESPECIFICA  | COEFICIENTE<br>PERMEABILIDADE |
| kg/cm <sup>2</sup>                    | litro                              | l/min     | kg/cm <sup>2</sup> | kg/cm <sup>2</sup>                        | l/min/m                 | l/min/m/kg/cm <sup>2</sup> | 10E-4 cm/s                    |
| 0.10                                  | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0                | 0.0       | 0.00               | 0.53                                      | 0.00                    | 0.000                      | 0.000                         |
| 1.51                                  | 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0                | 3.7       | 0.01               | 1.93                                      | 1.23                    | 0.638                      | 0.706                         |
| 3.03                                  | 10.0 11.0 10.0 10.0 10.0           | 5.1       | 0.01               | 1.45                                      | 1.70                    | 0.493                      | 0.548                         |
| 1.51                                  | 7.0 5.0 5.0 7.0 6.0                | 3.0       | 0.00               | 1.94                                      | 1.00                    | 0.518                      | 0.572                         |
| 0.10                                  | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0                | 0.0       | 0.00               | 0.53                                      | 0.00                    | 0.000                      | 0.000                         |

**VAZAO TOTAL X CARGA EFETIVA**

SEQUENCIA :

SEQUENCIA DO ENSAIO

- A ESTRAGIDES 1, 2 e 3  
B ESTRAGIDES 3, 4 e 5



000081

DES 09



T-261/00

CLIENTE: PIVOT  
OBRA: BARRAGEM CHILE


ENSAIO DE PERDA D'AGUA SOB PRESSAO

ESTACA : -  
FURO : SM-03

| TRECHO ENSAIADO<br>DE 3.36 A 6.36 M |                        | TRECHO(m)<br>3.00                      | DIAM(m)<br>0.06    | CANALIZACAO(m)<br>4.86                    | NIVEL D'AGUA(m)<br>3.73 |                            |                               |
|-------------------------------------|------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ALTURA MANOM.(m)<br>1.08            |                        | ENSAIO REALIZADO<br>POB1 < N.A. < POB2 |                    | COLUNA D'AGUA<br>0.462 kg/cm <sup>2</sup> | FATOR F<br>1.1069x10E-4 |                            |                               |
| PRESSAO<br>MANOM.                   | ABSORCAO A CADA 2 MIN. | VAZAO<br>CARGA                         | PERDA DE<br>CARGA  | CARGA<br>EFETIVA                          | VAZAO ESPECIFICA        | PERDA D'AGUA<br>ESPECIFICA | COEFICIENTE<br>PERMEABILIDADE |
| kg/cm <sup>2</sup>                  | litro                  | 1/min                                  | kg/cm <sup>2</sup> | kg/cm <sup>2</sup>                        | 1/min/m                 | 1/min/m/kg/cm <sup>2</sup> | 10E-4 cm/s                    |
| 0.10                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    | 0.0                                    | 0.00               | 0.56                                      | 0.00                    | 0.000                      | 0.000                         |
| 0.42                                | 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0    | 0.2                                    | 0.00               | 0.88                                      | 0.07                    | 0.078                      | 0.084                         |
| 0.84                                | 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0    | 0.3                                    | 0.00               | 1.30                                      | 0.30                    | 0.230                      | 0.255                         |
| 0.42                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    | 0.0                                    | 0.00               | 0.88                                      | 0.00                    | 0.000                      | 0.000                         |
| 0.10                                | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    | 0.0                                    | 0.00               | 0.56                                      | 0.00                    | 0.000                      | 0.000                         |

VAZAO TOTAL x CARGA EFETIVA

SEQUENCIA DO ENSAIO  
1 - ESTABILIZ. 3.2 ± 0  
2 - ESTABILIZ. 3.4 ± 5



000082

DES 10



T-261/00


CLIENTE: PIVOT  
OBRA: BARRAGEM CHILE

ENSAIO DE PERDA D'AGUA SOB PRESSAO

ESTACA : -  
FUBO • SM-03

| TRECHO ENSAIADO<br>DE 6.36 A 9.36 M |                                    | TRECHO(m) | DIAM(m)            | CANALIZACAO(m)                            | NIVEL D'AGUA(m)         |                            |                               |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ALTURA MARCH.(m)                    | ENSAIO REALIZADO<br>ABAIXO DO N.A. |           |                    | COLUNA D'AGUA<br>0.481 kg/cm <sup>2</sup> | FATOR F<br>1.1069x10E-4 |                            |                               |
| PRESSAO<br>MANOM.                   | ABSORCAO A CADA 2 MIN.             | VAZAO     | PERDA DE<br>CARGA  | CARGA<br>EFETIVA                          | VAZAO ESPECIFICA        | PERDA D'AGUA<br>ESPECIFICA | COEFICIENTE<br>PERMEABILIDADE |
| kg/cm <sup>2</sup>                  | litro                              | l/min     | kg/cm <sup>2</sup> | kg/cm <sup>2</sup>                        | l/min/m                 | l/min/m/kg/cm <sup>2</sup> | 10E-4 cm/s                    |
| 0.10                                | 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0                | 1.0       | 0.00               | 0.58                                      | 0.33                    | 0.574                      | 0.635                         |
| 0.79                                | 11.0 8.0 11.0 10.0 10.0            | 5.0       | 0.0                | 1.26                                      | 1.87                    | 1.318                      | 1.459                         |
| 1.59                                | 14.0 13.0 13.0 13.0 13.0           | 6.6       | 0.01               | 2.06                                      | 2.20                    | 1.088                      | 1.182                         |
| 0.79                                | 10.0 11.0 12.0 11.0 12.0           | 5.6       | 0.01               | 1.26                                      | 1.87                    | 1.478                      | 1.637                         |
| 0.10                                | 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0                | 2.0       | 0.00               | 0.58                                      | 0.67                    | 1.150                      | 1.273                         |

VAZAO TOTAL X CARGA EFETIVA



DES 11



T-261/00


CLIENTE: PIVOT  
OBRA: BARRAGEM CHILE

**ENSAIO DE PERDA DAGUA SOB PRESSAO**

ESTACA : -  
FURO : SM-03

| TRECHO ENSAIADO<br>DE 9.36 A 12.36 M |                          | TRECHO(m) | DIAM(m)            | CANALIZACAO(m)                           | NIVEL DAGUA(m)                     |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|--|------------------------------------|
| ALTURA MANOM.(m)                     | ENSAIO REALIZADO         |           |                    | COLUNA DAGUA<br>0.480 kg/cm <sup>2</sup> | FATOR F<br>1.1069x10 <sup>-4</sup> |
| 1.07                                 | ABAIXO DO N.A.           |           |                    |  |                                    |
| PRESSAO<br>MANOM.                    | ABSORCAO A CADA 2 MIN.   | VAZAO     | PERDA DE<br>CARGA  | CARGA<br>EFETIVA                         | VAZAO ESPECIFICA                   |
| kg/cm <sup>2</sup>                   | litro                    | l/min     | kg/cm <sup>2</sup> | kg/cm <sup>2</sup>                       | l/min/m                            |
| 0.10                                 | 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0      | 2.7       | 0.00               | 0.58                                     | 0.90                               |
| 1.54                                 | 9.0 8.0 9.0 8.0 9.0      | 4.3       | 0.07               | 2.01                                     | 1.43                               |
| 3.08                                 | 22.0 21.0 21.0 22.0 20.0 | 10.6      | 0.04               | 3.53                                     | 3.53                               |
| 1.54                                 | 13.0 14.0 13.0 14.0 14.0 | 6.8       | 0.02               | 2.00                                     | 2.27                               |
| 0.10                                 | 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0      | 3.8       | 0.01               | 0.57                                     | 1.27                               |
|                                      |                          |           |                    |  | 2.205                              |

**VAZAO TOTAL X CARGA EFETIVA**



**ENSAIOS GEOTÉCNICOS DE LABORATÓRIO**

000085

**CLIENTE: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ  
OBRA: AÇUDE CHILE - MORADA NOVA-CE**

JAZIDAS

000086

## **CLIENTE: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ**

## **OBRA: AÇUDE CHILE - MORADA NOVA-CE**

## AREAL

000087

CLIENTE: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ

OBRA: ACUDE CHILE - MORADA NOVA-CE

## EIXO BARRÁVEL

000088