

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
COMISSÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRÍCOLA
CEPA-CE**

**ESTUDOS PARA A ADAPTAÇÃO DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO
DO AÇUDE SANTO ANTÔNIO DE RUSSAS VIABILIDADE
TÉCNICO-ECONÔMICA DAS ÁREAS COMPLEMENTARES**

ESTUDOS BÁSICOS

HIDROGEOLOGIA

SIRAC

**FORTALEZA- CE
SETEMBRO 1985**


GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
COMISSÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRÍCOLA
CEPA - CE

**ESTUDOS PARA A ADAPTAÇÃO DO PROJETO
DE IRRIGAÇÃO DO AÇUDE SANTO ANTONIO
DE RUSSAS E VIABILIDADE TÉCNICO
ECONÔMICA DAS ÁREAS COMPLEMENTARES**

**ESTUDOS BÁSICOS
HIDROGEOLOGIA**

SETEMBRO/1985

Lote 01230 Prep Scan Index
Projeto N° 0112101
Volume _____
Qtd A4 _____ Qtd A3 _____
Qtd A2 _____ Qtd A1 _____
Qtd A9 _____ Outros _____



S U M Á R I O

000003



S U M Á R I O

	<u>PÁGINAS</u>
1 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO	4
2 - GEOLOGIA	7
2.1 - Aspectos regionais	8
2.1.1 - Pré-Cambriano Indiferenciado (Pem, Pemx, Pemy)	8
2.1.2 - Terciário/Quaternário e Quaternário	10
2.2 - Geologia local	11
3 - HIDROGEOLOGIA	12
3.1 - Objetivo	13
3.2 - Metodologia	13
3.2.1 - Coleta e análise de dados pré-existentes	13
3.2.2 - Mapeamento geológico superficial	13
3.2.3 - Cadastro de pontos de água	15
3.2.4 - Locação e nivelamento geométrico dos pontos de água; mapa de pontos de água	15
3.2.5 - Qualidade da água	15
3.2.6 - Mapa de qualidade de água	19
3.2.7 - Sondagens	19
3.2.8 - Poços de teste	19
3.2.9 - Testes de aquífero	21
TESTE DE AQUÍFERO Nº 1	22
TESTE DE AQUÍFERO Nº 2	42
3.2.10- Caracterização do aquífero	57



PÁGINAS

4 - CONCLUSÃO	58
ANEXO 1 - PERFIS DE SONDAgens PERCUSSIVAS	1.1
ANEXO 2 - PERFIS DE POÇOS E PIEZÔMETROS DE TESTE	2.1



1 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO

00006



1 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO

A área objeto do estudo localiza-se na porção nordeste do Estado do Ceará, no Baixo Vale do Jaguaribe, compreendendo partes dos municípios de Russas e Palhano.


Está contida nas folhas SUDENE/DSG 1:100.000 de Bonhu (SB-24-X-A-V) e Aracati (SB-24-X-A-VI), compreendida entre as seguintes coordenadas geográficas: $37^{\circ}59'11''$ e $38^{\circ}07'50''$ de longitude W e $04^{\circ}44'45''$ e $04^{\circ}50'08''$ de latitude S, e corresponde a uma área de 40,24 km² (vide Figura 1).

O acesso a área, partindo de Fortaleza é feito pela BR-116 que corta a área em estudo na localidade de Pedras, no km 140 da referida rodovia. Desta, o acesso à porção de montante da área é feito por estradas carroçáveis existentes nas duas margens do Rio Palhano. Para jusante de Pedras o acesso é feito também pelas duas margens do Palhano, sendo pela margem esquerda através da Ce-004, que possui pavimentação asfáltica em péssima condição, e pela margem direita por estrada carroçável.

ESTUDOS PARA ADAPTACÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO
DO AÇUDE SANTO ANTÔNIO DE RUSSAS E VIABILIDADE TÉCNICO
ECONÔMICA DAS ÁREAS COMPLEMENTARES

FIGURA - 1

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA





2 - GEOLOGIA

000009



2 - GEOLOGIA

2.1 - Aspectos Regionais

Não é grande o número de trabalhos geológicos sobre a Bacia do Jaguaribe, onde a área se insere. Dentre os trabalhos realizados destacam-se o do Grupo de Estudos do Vale do Jaguaribe (SUDENE/ASMIC, 1967), que classificou a bacia, em sua porção cristalina, como uma abóbada que se estende entre a zona epicontinental do Maranhão e Piauí e o vale tectônico do Rio São Francisco.

A Bacia do Jaguaribe, na sua porção cristalina, encerra um panorama geológico singular, desde a borda meridional do Araripe até o Atlântico, a oeste do "Alto Cedro - São Miguel - Limoeiro", (Bríto Neves, 1975). Segundo o mesmo autor a faixa de dobramentos do Jaguaribe é truncada em sua continuidade sul pelo lineamento Paraíba e é em grande parte obscurecido pelos sedimentos da Bacia do Araripe.



A faixa do Jaguaribe comprehende uma região caracterizada por uma migmatização generalizada, da qual se destacam ocorrências ilhadas de metassedimentos com feições alongadas e curvilíneas. Muitas dessas frações metasedimentares se encontram encravadas tectonicamente no substrato migmatítico, outras retratam vestígios de um metassomatismo incompleto e seletivo.

A área estudada se encontra numa região em que as rochas metamórficas predominam em cerca de 70%, conforme se apresenta na Figura 2.

Segundo o Grupo de Estudos do Vale do Jaguaribe (SUDENE/ASMIC, op.cit) o quadro estratigráfico é descrito como se segue:

2.1.1 - Pré-Cambriano Indiferenciado (P_{Gm} , P_{Gmx} , P_{Gmy}).

O embasamento cristalino do Vale do Jaguaribe (SUDENE/ASMIC, op . cit.), apresenta uma grande complexidade. sendo encontradas todas as sequências clásticas. Segundo este conceito a sequência migmática é constituída de orto e para nfibolitos e migmatitos com as mais diversas estruturas, com intercalação de metarcósio. Na maioria das vezes os migmatitos apresentam-se intimamente associados a rochas gnássicas, constituindo uma unidade complexa. A sequência ectinítica, para - metamórfica, é constituída principalmente por gnaisses, xistos, quartzitos e filitos.

PLANIMETRIA**HIDROGRAFIA****GEOLOGIA**

000011

ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DE AGRICULTURA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COMISSÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRÍCOLA - CEPA/CE.

ESTUDOS PARA ADAPTAÇÃO DO IRRIGAÇÃO DO ACUDE SANTO ANÔNIO
DE RUSSES E VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DAS ÁREAS COMPLEMENTARES

MAPA GEOLÓGICO REGIONAL

SERVIÇOS	INTEGRADOS	DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	LTD
ESCALA 1:100.000	DATA SET / 85	CONTRATO N°	FIGURA 2





2.1.2 - Terciário/Quaternário e Quaternário

. Formação Faceira (TQf)

A Sudene/Asmic (op.cit.) cognominou de Formação Faceira os sedimentos do tipo aluvial, bem desenvolvidos sobre a margem esquerda do Jaguaribe.

Litológicamente esta formação é composta predominantemente por sedimentos pouco consolidados, friáveis, de constituição arenoso-siltico-argilosa, de cor geralmente avermelhada. A parte inferior da sequência é ocupada por um conglomerado bastante grosseiro, com seixos rolados de rochas cristalinas. Na parte superior é formada por bancos arenosos heterogêneos e argilosos, passando a areia argilosa grosseira, muitas vezes contendo cascalho mal selecionado, com tonalidades avermelhadas e esbranquiçadas.

Os caracteres distintivos da Formação Faceira ao longo dos mais importantes vales aluviais (Jaguaribe e Banabuiú) levaram a Sudene/Asmic (op.cit.) a interpretá-la como sendo originária de depósitos aluviais antigos que se formaram após o levantamento epírogenético do Escudo Nordestino, seguindo a uma reativação geral da erosão, devendo ter ocorrido uma fraca transgressão, responsável pelos depósitos da Formação Barreiras (no fim do Terciário e início do Quaternário), durante a qual o processo erosivo diminuiu. Os rios Jaguaribe e Banabuiú depositaram vastos depósitos aluviais, atingindo os seus níveis de base, dos quais a Formação Faceira constitui os testemunhos não atingidos pelas posteriores fases erosivas, consequência de um segundo soerguimento relativo do escudo ou de uma regressão quaternária. Isto explica em particular a posição topograficamente elevada dos afloramentos da Formação Faceira, especialmente no Baixo Jaguaribe.

. Aluviões (Qa)

Os sedimentos quaternários são representados pelos aluviões que constituem a maior parte do Baixo Jaguaribe. Segundo a Sudene/Asmic (op.cit.) se estendem a partir de Tabuleiro do Norte e se prolongam por mais de 100 km de comprimento até Aracati. Os aluviões ora se alargam, chegando a atingir cerca de 10 km, ora chegam a se adelgaçar, como é observado em Itaiçaba um estrangulamento provocado por uma saliência no cristalino.

Constam de depósitos clásticos inconsolidados de espessura variável. São constituídos de areias, cascalhos, argilas e siltos.



2.2 - Geologia local

Pré-Cambriano Indiferenciado (PEm).

O vale do Rio Palhano é entalhado inicialmente no substrato metamórfico, constituído por rochas cristalofilianas que na área são representadas exclusivamente por migmatitos heterogêneos, dos tipos epibolito e diadiásite.

O curso do rio é grandemente influenciado por falhamentos do substrato ao longo de praticamente toda a área estudada, apresentando baionetas a oeste de Pedras.

Aluviões (Qa).

A cobertura aluvionar do vale é objetivo principal do presente trabalho, sendo sua expressão cartográfica representada no mapa hidrogeológico em anexo.

O corpo aluvial se apresenta como uma estreita faixa, com larguras entre 500 e 600m, raramente alcançando 1.000m nas confluências com os afluentes do Palhano. Suas espessuras, medidas através de 10 sondagens a percussão e 3 poços de teste, mostraram um valor máximo de 9,73m, com média de 6,30m, ao longo do eixo longitudinal do vale.

Exceto pela calha do rio, onde se encontram sedimentos mais grosseiros, as perfurações revelaram que, em média, os dois terços superiores da espessura dos aluviões são constituídos por siltete, argila ou areias finas siltosas e argilosas. De um modo geral, o terço inferior é constituído de areias grosseiras, com seixos de quartzo e rochas metamórficas, com matriz argilosa de cor cinza ou castanha.

Os aluviões assentam-se diretamente sobre os migmatitos pré-cambrianos.



3 - HIDROGEOLOGIA

000014



3 - HIDROGEOLOGIA

3.1 - Objetivo

As investigações hidrogeológicas realizadas nos aluviões da área de estudo tiveram a finalidade de definir o seu potencial hídrico subterrâneo, tanto em termos quantitativos como qualitativos, com vistas a um possível suprimento das demandas de irrigação, humana e animal.

3.2 - Metodologia

A sequência de atividades mostrada no fluxograma apresentado na página seguinte conduz ao dimensionamento hidrogeológico de um aquífero aluvionar através de aproximações sucessivas, que culminam em pontos de tomada de decisão, representados pelos losangos no fluxograma. Esta sistemática de trabalho visa a economia de tempo e de recursos, pois somente são feitos novos investimentos quando os resultados da fase anterior das investigações se revelam promissores.

No caso presente, o trabalho foi desenvolvido ao longo da sequência assinalada em amarelo, pois ao fim da fase de investigações preliminares verificou-se que os recursos de água subterrânea são quantitativamente insuficientes, além de serem qualitativamente inadequados. Deste modo, considerou-se como suficiente a caracterização hidrogeológica dos aluviões ao fim das investigações preliminares, evitando-se maiores investimentos que nenhum benefício trariam.

3.2.1 - Coleta e análise de dados pré-existentes

A pesquisa deste tipo de informações revelou-se completamente infrutífera. O Vale do Palhano, na sua porção aqui considerada, nunca foi objeto de qualquer estudo hidrogeológico, sendo apenas incluído no âmbito dos dois trabalhos geológicos, à escala 1:100.000 anteriormente citados (item 2.1).


Não foram encontrados registros de poços tubulares profundos construídos na área aluvial considerada.

3.2.2 - Mapeamento geológico superficial

A faixa aluvial foi delimitada a partir do mapeamento pedológico, por topografia clássica, à escala de 1:5000. Tendo-se em vista, porém, que os recursos de água subterrânea encontrados são insignificantes, optou-se pela apresentação do mapa reduzido para a escala de 1:25.000 (vide encarte).

AT Das Wissenschaft

ESTUDO HIDROGEOOLÓGICO DE AQUÍFERO DA Bacia do Rio Grande - DE VIABILIDADE



3.2.3 - Cadastro de pontos de água

É muito reduzido o número de pontos de água existentes na área aluvial estudada. O Quadro 1 sumariza os dados dos pontos cadastrados, incluindo os três poços de teste construídos por ocasião do estudo.

Verificou-se a existência de apenas três cacimbões com revestimento de alvenaria de tijolos, com profundidades entre 5,50 e 6,00m, e diâmetros entre 1,36 e 1,50m. Encontrou-se, ainda, um poço tubular com um incomum revestimento de manilhas de concreto, no diâmetro de 0,23m, com profundidade de 7,00m.

Dentre os cacimbões, todos se destinam ao uso doméstico, ao suprimento do gado e à "aguiação" de pequenas hortas. O poço tubular é usado apenas para o suprimento animal. Todos os pontos de captação se utilizam de baldes para a extração da água.

3.2.4 - Locação_e_nivelamento_geométrico_dos_pontos_de_água; mapa de pontos de água

Tendo-se em vista o reduzido número de pontos existentes, executou-se apenas a sua locação, não se tendo determinado as cotas das bocas, visto que os mesmos não iriam ser utilizados para o mapeamento da superfície prezométrica. A locação dos pontos de água está representada no mapa hidrogeológico, contido no encarte.

3.2.5 Qualidade_da_água

Dos três poços de teste construídos foram coletadas amostras de água para análise, com vistas a sua classificação para fins de irrigação. Para os pontos de água pré-existentes foi apenas medida a condutividade elétrica específica, visto que suas condições de exploração não induzem boas condições de circulação da água, falseando, portanto, uma caracterização química do aquífero.

Os resultados obtidos estão sumarizados no Quadro 2 e na Figura 3, verificando-se que as águas dos poços, colhidas ao fim de consideráveis períodos de bombeamento e, portanto, bem representativas do aquífero, apresentam restrições de moderadas a severas quanto ao seu uso em irrigação.

000017



000018

ESTUDOS PARA ADAPTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE IRIGAÇÃO DA ÁGUA SANTO ANTÔNIO DI' RUSSELL E VIABILIDADE TÉCNICO - ECONÔMICA DAS ÁREAS COMPLEMENTARES

QUATRI

VALE DO FALHANO

CADASTRO DE PONTOS DE ÁGUA
RELAÇÃO DOS PONTOS CADASTRADOS

POERTO	TIPO DE CAPTAÇÃO	LOCAL	PROPRIETÁRIO	DIÂMETRO (m)	PROFUNDI- DADE (m)	NÍVEL FÍSICO (m)	REVERSI- MENHO (m)	VOLUME DIÁRIO EXTRATO m ³ /d	TIPO DE EXTRAÇÃO	USO DA ÁGUA	DATA DE CONSTRUÇÃO
C-1	CAC	Fazenda Figueira	Beatriz da Silva Figueira	1,50	6,00	1,65	ALV	5,00	Balde	DOM/PEC	10/1/40
C-2	CAC	Sítio Curral do Meio (Be- la Vista)	Raimundo de Santiago Lira	1,36	5,50	0,94	ALV	0,50	Balde	DOM/PEC	10/1/38
C-3	CAC	Sítio Curral do Meio (Be- la Vista)	Raimundo de Santiago Lira	1,45	5,50	0,21	ALV	0,20	Balde	DOM/PEC	JAN/85
PE-1	PTU	Sítio Sibá	Raimundo (1º velho de Oliveira)	0,23	7,00	2,42	ANC	0,10	Balde	DOM/PEC	JUN/79
PI-1	PTU	Sítio Firmino	Solon José da Silva	0,15	5,20	2,70	TPL	-	-	-	SET/85
PI-2	PTU	Sítio Santa Fé	Dr Clovis Novaes	0,15	6,85	2,73	TPL	-	-	-	SET/85
PI-3	PTU	Sítio Lagoa Córrego	Joaquim Filho	0,15	9,73	2,62	TPL	-	-	-	SFT/85

PE = Poco Existente

ABREVIAÇÕES O

PB = Poco

CAC = Cacimba

ALV = Alvenaria

TPL = Tubo Plástico

PTU = Poço tubular

ANC = Arrol de Concreto

BALDE

DOM - Doméstico

PEC - Pecuária

IRR - Irrigação

MINTER — DNOCS
2ª DIRETORIA REGIONAL
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
LABORATÓRIO REGIONAL

FICHA DE ANÁLISE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO

PROCEDÊNCIA

INTERESSADO

COLETADO

DATA DA COLETA

/ /

/ /

DATA DA ENTRADA

/ /

/ /

DATA DA SAIDA

/ /

/ /

AMOSTRA Nº	NOME	CATIONS (meg/l)						ANIONS meg/l						CE d 25°C	MICROMO / CM	RAS	P	H	SÓLIDOS DISSOLVIDO (mg/l)	CLASSIFICAÇÃO
		Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na ⁺	K ⁺	SOMA S	C ⁻	SO ₄ ²⁻	HCO ₃ ⁻	CO ₃ ²⁻	SOMA S	712,0	1,0	7,0	410,0	C2 - S1				
36	PB-1	1,52	1,20	1,16	0,35	4,23	2,49	0,40	2,34	-	5,14	712,0	1,0	7,0	410,0	C2 - S1				
37	PB-2	1,28	0,76	9,20	0,25	11,49	8,63	0,48	2,00	-	11,11	1.780,0	9,1	6,8	1.050,0	C3 - S2				
38	PB-3	1,00	0,68	7,20	0,19	9,07	6,84	0,44	1,66	-	8,94	1.246,0	7,8	6,9	730,0	C3 - S2				

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARRETO
 QUÍMICO NS 6º CEF 9000484 3-34
 Chefe Laboratório Regional 2º DR

- C 1 — BAIXO PERIGO DE SALINIDADE S 1 — BAIXO PERIGO DE SÓDIO
 C 2 — MÉDIO PERIGO DA SALINIDADE S 2 — MÉDIO PERIGO DE SÓDIO
 C 3 — ALTO PERIGO DA SALINIDADE S 3 — ALTO PERIGO DE SÓDIO
 C 4 — MUITO ALTO PERIGO DA SALINIDADE S 4 — MUITO ALTO PERIGO DE SÓDIO

Gilmar Oliveira de
 QUÍMICO RESPONSÁVEL
 Rua 117, 1º andar
 Centro, Rio de Janeiro
 Tel. 222-00000-00000-00019



ESTUDOS PARA ADAPTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO DO AÇUDE
SANTO ANTÔNIO DE RUSSAS E VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DAS ÁREAS
COMPLEMENTARES




FIGURA - 3
O DIAGRAMA DO U.S. Salinity Laboratory PARA A
CLASSIFICAÇÃO DE ÁGUAS PARA IRRIGAÇÃO



3.2.6 - Mapa de qualidade de água

O reduzido número de pontos amostrados torna sem sentido a elaboração de um mapa hidroquímico. Vale salientar, porém, que a distribuição dos pontos de amostragem cobriu a totalidade da área de estudo, permitindo caracterizar-se a água subterrânea aluvial como restritiva ao uso agrícola.

3.2.7 - Sondagens

Foram executadas 10 sondagens percussivas com diâmetro de 2,5 polegadas, que somadas aos 3 poços de teste construídos perfazem 13 pontos de investigação direta dos aluviões em profundidade. Todos esses pontos têm suas localizações mostradas no mapa hidrogeológico no encarte, e têm suas profundidades, níveis freáticos e espessuras saturadas resumidos no Quadro 3: os perfis de sondagens foram colecionados no Anexo 1, enquanto que os de poços o foram no Anexo 2.

Como se pode verificar a partir dos perfis, as espessuras da cobertura aluvial variam de 4,55m (SP-10) a 9,73m (PB-3); os níveis freáticos se situaram entre 1,30m (SP-9) e 4,50m (SP-8) abaixo das bocas dos furos; por seu turno as espessuras saturadas se situaram entre 1,02m (SP-8) e 7,11m (PB-3). Observa-se, pois, a inexistência de um padrão para os parâmetros considerados.

A análise das litologias atravessadas pelos furos revela a dominância de ~~areias~~ argilosas com intercalações de argilas, sendo pouco frequentes e pouco espessos os níveis de areias e cascalhos relativamente limpos.

3.2.8 - Poços de teste

A avaliação dos resultados obtidos com as 10 sondagens preliminares, embora sugerisse perspectivas pouco promissoras, levou à construção de 3 dispositivos de teste de aquífero, cada um deles constante de um poço tubular e de um piezômetro, cujas localizações são mostradas no mapa hidrogeológico, sendo seus perfis litológicos colecionados no Anexo 2.

Poços e piezômetros foram construídos manualmente, a trado, usando-se lama bentonítica para a sustentação das paredes dos furos abaixo do nível freático, visto que a frequente presença de seixos impediria a descida de tubos de revestimento, a menos que se usasse perfuratriz percussora, um equipamento de penosa mobilidade na área aluvial.



ESTUDOS PARA ADAPTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO DO AÇUDE SANTO ANTÔNIO DE
RUSSAS E VIABILIDADE TÉCNICO - ECONÔMICA DAS ÁREAS COMPLEMENTARES
QUADRO 3

RESUMO DE SONDAgens
AQUÍFERO: PALHANO (Ce)

SONDAGEM Nº	PROFOUNDIDADE (m)	NÍVEL FREÁTICO (m)	ESPESSURA SATURADA (m)
SP-6	6,50	1,90	4,60
PB-2	6,85	2,73	4,12
SP-5	6,06	2,40	3,66
SP-4	4,70	1,40	3,30
SP-3	5,00	2,70	2,30
SP-2	8,93	2,35	6,58
PB-1	5,20	2,70	2,50
SP-1	5,20	1,90	3,30
SP-7	6,80	1,70	5,10
SP-8	5,52	4,50	1,02
SP-9	6,70	1,30	5,40
PB-3	9,73	2,62	7,11
SP-10	4,55	1,50	3,05

000022



Para os poços de bombeamento foi utilizado diâmetro de perfuração de 12 polegadas, revestimento final em tubos de PVC pesado de 6 polegadas e filtros Hidrosolo de ferro galvanizado. Para os piezômetros o diâmetro de perfuração foi de 8 polegadas, tendo-se utilizado revestimento final em tubos de PVC pesado de 2 polegadas e sendo os filtros produzidos por ranhuras a serra manual no próprio tubo de revestimento. Tanto para poços como para piezômetros executou-se pré-filtro artificial com cascalho aluvial selecionado entre 1,5 e 3,0 mm, sendo ambos desenvolvidos por pistão ("plunge") e bombeamento.

3.2.9 - Testes de aquífero

Em cada um dos dispositivos de teste foi executado um teste de aquífero, com a seguinte distribuição:

<u>Dispositivo</u>	<u>Teste Nº</u>
PB-1; PZ-1	1
PB-3; PZ-3	2
PB-2; PZ-2	3

No Teste nº 3 não chegaram a ser colhidos dados de rebaixamento e tempo, visto que o poço apresentou vazão insignificante, secando após dele terem sido bombeados apenas $0,15\text{m}^3$ em 37 minutos.

Nas páginas que se seguem são apresentados os dados colhidos e as interpretações nos testes nºs 1 e 2.



AQUÍFERO PALHANO/CE
TESTE DE AQUÍFERO N° 1

000024

FICHA DE INTERPRETAÇÃO DE TESTE DE AQUIFERO

AQUIFERO ·PALHANO(CE) SECÇÃO



TESTE 1



23

POÇO PB-1

PIEZÔMETRO PZ-1



POÇO	PARÂMETROS	UNIDADES	SIMBOLOS	PIEZÔMETRO
0,3048	DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO	m	\varnothing_P	0,2032
0,1524	DIÂMETRO DE REVESTIMENTO	m	\varnothing_r	0,0508
0,0762	ESPESSURA DO PRÉ-FILTRO	m	e_{pf}	0,0825
2,48	ESPESSURA SATURADA INICIAL	m	h_o	2,42
1,93	ALTURA FINAL DE ÁGUA	m	h_p	2,298
0,545	REBAIXAMENTO MÁXIMO PRODUZIDO	m	$h_o - h_p$	0,122
22,1	PERCENTAGEM DO REBAIXAMENTO MÁXIMO PRODUZIDO	%	$\frac{h_o - h_p}{h_o}$	5,0
2,72	NÍVEL ESTATICO ABAIXO DA BOCA	m	NE	2,73
3,26	NÍVEL DINÂMICO ABAIXO DA BOCA	m	ND	2,852
	COTA DA BOCA	m	CB	

VAZÃO INICIAL (Q_i) = 0,785 m³/h

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

N

VAZÃO FINAL (Q_f) = 0,785 m³/h



VAZÃO DE TESTE (Q_t) = 0,785 m³/h

DIST POÇO / PIEZ (r) = 4,00 m

DURAÇÃO DO BOMBEAMENTO 48 h 00 min.

DURAÇÃO DA RECUPERAÇÃO 14 h 00 min.

OBSERVAÇÕES

000025

CLIENTE Cepa/Ce

MUNICÍPIO Russas

ESTADO Ce

TESTE Nº 1

LOCAL Firmíno

24

INÍCIO 21/09/85

(15: 38 h)

TÉRMINO 24/09/85

(05:00 h)

BOMBA UTILIZADA Centrifuga

DISTÂNCIA r 4,00 m

LEITURAS REALIZADAS NO

 POÇO BOMBEADO PIEZÔMETRO

POÇO Nº	PB -1
COTA DA BOCA	m
NÍVEL ESTATICO.	2,72 m
PROFOUNDIDADE	5,20 m
ESPES SATURADA (M)	2,48 m
DIÂMETRO	6 pol

PIEZÔMETRO Nº	PZ -1
COTA DA BOCA	m
NÍVEL ESTATICO	2,73 m
PROFOUNDIDADE	5,15 m
ESPES. SATURADA (M)	2,42 m
DIÂMETRO	2 pol

t' TEMPO DE BOMBEAMENTO (min)	t' TEMPO DE RECUPERAÇÃO (min)	t/t'	\$ REBAIXAMENTO (m)	\$' REBAIXAMENTO RESIDUAL (m)	\$-\$' RECUPERAÇÃO (m)	Q VAZÃO (m³/h)	REBAIXAMENTO CORRIGIDO $\frac{S_f^2}{2M}$
1			0,005				0,005
2			0,008				0,008
3			0,010				0,010
5			0,012				0,012
7			0,016				0,016
10			0,020				0,020
15			0,027				0,027
20			0,030				0,030
25			0,035				0,035
30			0,037				0,037
40			0,044				0,044
50			0,045				0,045
60			0,047			0,785	0,046
70			0,050				0,049
80			0,051				0,050
90			0,054				0,053
100			0,054				0,053
120			0,060			0,785	0,059
150			0,060				0,059
180			0,064				0,063
210			0,066				0,065
240			0,068				0,067
300			0,072				0,071
360			0,077				0,076
420			0,078			0,785	0,077

FICHA DE TESTE DE AQUÍFERO



SERVIÇOS INTEGRADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

000026

CLIENTE Cepa/Ce

MUNICÍPIO Russas

ESTADO Ce

TESTE N° 1

LOCAL Firmino

25

TEMPO DE BOMBEAMENTO (min)	TEMPO DE RECUPERAÇÃO (min)	t/t'	\$ REBAIXAMENTO (m)	\$ REBAIXAMENTO RESIDUAL (m)	\$-\$ RECUPERAÇÃO (m)	Q VAZÃO (m ³ /h)	REBAIXAMENTO CORRIGIDO \$ ₀ - \$ _f 2M
480			0,082				0,081
540			0,085				0,083
600			0,086				0,084
660			0,089				0,087
720			0,095				0,093
780			0,096				0,094
840			0,097				0,095
900			0,099				0,097
960			0,101				0,099
1020			0,102				0,100
1080			0,106				0,104
1140			0,106			0,785	0,104
1200			0,106			0,785	0,104
1260			0,106				0,104
1320			0,107				0,105
1380			0,107				0,105
1440			0,109				0,107
1500			0,112				0,109
1560			0,113				0,110
1620			0,113				0,110
1680			0,116				0,113
1740			0,116			0,785	0,113
1800			0,118				0,115
1860			0,118				0,115
1920			0,118				0,115
1980			0,118				0,115
2040			0,118				0,115
2100			0,122				0,119
2160			0,122				0,119
2280			0,122				0,119
2340			0,122				0,119
2400			0,122				0,119
2460			0,122				0,119

FICHA DE TESTE DE AQUÍFERO



SERVIÇOS INTEGRADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

000027

CLIENTE Cepa/Ce

MUNICÍPIO Russas

ESTADO Ce

TESTE N° 1

LOCAL Firmino

26

t' TEMPO DE BOMBEAMENTO (min)	t'' TEMPO DE RECUPERAÇÃO (min)	t'/t''	\$ REBAIXAMENTO (m)	\$' REBAIXAMENTO RESIDUAL (m)	\$ - \$' RECUPERAÇÃO (m)	Q VAZÃO (m³/h)	REBAIXAMENTO CORRIGIDO $\frac{S_f - S}{2M}$
2520			0,122				0,119
2580			0,122			0,785	0,119
2640			0,122				0,119
2700			0,122				0,119
2760			0,122				0,119
2820			0,122				0,119
2880			0,122				0,119
2881	1	2881,0		0,122	0		
2882	2	1441,0		0,122	0		
2883	3	961,0		0,122	0		
2885	5	577,0		0,120	0,002		
2887	7	412,4		0,115	0,007		
2890	10	289,0		0,111	0,011		
2895	15	193,0		0,110	0,012		
2900	20	145,0		0,105	0,012		
2905	25	116,2		0,099	0,023		
2910	30	97,0		0,097	0,025		
2920	40	73,0		0,092	0,030		
2930	50	58,6		0,089	0,033		
2940	60	49,0		0,085	0,037		
2950	70	42,1		0,080	0,042		
2960	80	37,0		0,075	0,047		
2970	90	33,0		0,075	0,047		
2980	100	29,8		0,071	0,051		
3000	120	25,0		0,066	0,056		
3030	150	20,2		0,066	0,056		
3060	180	17,0		0,064	0,058		
3090	210	14,7		0,061	0,061		
3120	240	13,0		0,060	0,062		
3180	300	10,6		0,053	0,069		
3240	360	9,0		0,050	0,072		
3300	420	7,8		0,045	0,077		
3360	480	7,0		0,041	0,081		

FICHA DE TESTE DE AQUIFERO



SERVIÇOS INTEGRADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

000028

CLIENTE Cepa/Ce

MUNICIPIO Russas

ESTADO Ce

TESTE N° 1

LOCAL Firmino

27



FICHA DE TESTE DE AQUÍFERO

SERVIÇOS INTEGRADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

000329

CLIENTE Cepe/Ce

MUNICIPIO Russas

ESTADO : Ce

TESTE N° 1

LOCAL Firmino

28

INÍCIO 21/09 / 85 (15:38 h) TÉRMINO 24/09 / 85 (5:00 h)

BOMBA UTILIZADA Centrífuga DISTÂNCIA r - m

LEITURAS REALIZADAS NO POÇO BOMBEADO PIEZÔMETRO

POÇO N°		PB - 1	PIEZÔMETRO N° PZ - 1	
COTA DA BOCA		m	COTA DA BOCA	m
NÍVEL ESTÁTICO	2,72	m	NÍVEL ESTÁTICO	2,73
PROFOUNDIDADE	5,20	m	PROFOUNDIDADE	5,15
ESPES SATURADA (M)	2,48	m	ESPES SATURADA (M)	2,42
DIÂMETRO	6	pol	DIÂMETRO	2
TEMPO DE BOMBEAMENTO (min)	t'	t/t'	\$ REBAIXAMENTO (m)	\$' REBAIXAMENTO RESIDUAL (m)
				\$-\$' RECUPERAÇÃO (m)
1			0,260	
2			0,286	
3			0,302	
5			0,311	
7			0,324	
10			0,332	
15			0,342	
20			0,349	
25			0,350	
30			0,355	
40			0,358	
50			0,365	
60			0,367	0,785
70			0,371	
80			0,373	
90			0,378	
100			0,381	
120			0,384	0,785
150			0,394	
180			0,404	
210			0,409	
240			0,415	
300			0,424	
360			0,428	0,785
420			0,436	0,785

FICHA DE TESTE DE AQUÍFERO

SERVIÇOS INTEGRADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

000030

CLIENTE Cepa/Ce

MUNICIPIO Russas

ESTADO Ce

TESTE N° 1

LOCAL Firmão

29

TEMPO DE DRENAMENTO (min)	TEMPO DE RECUPERAÇÃO (min)	t / t'	\$ REBAIXAMENTO (m)	\$' REBAIXAMENTO RESIDUAL (m)	\$ - \$' PECUPERAÇÃO (m)	Q VAZÃO (m³/h)	REBAIXAMENTO CORRIGIDO $\frac{\$ - \$'}{2M}$
480			0,440				
540			0,448				
600			0,458				
660			0,462				
720			0,470				
780			0,476				
840			0,478				
900			0,485				
960			0,491				
1020			0,491				
1080			0,493				
1140			0,495			0,785	
1200			0,502			0,785	
1260			0,502				
1320			0,512				
1380			0,513				
1440			0,515				
1500			0,518				
1560			0,530				
1620			0,530				
1680			0,530				
1740			0,535			0,785	
1800			0,535				
1860			0,535				
1920			0,535				
1980			0,535				
2040			0,542				
2100			0,542				
2160			0,542				
2280			0,545				
2340			0,545				
2400			0,545				
2460			0,545				

FICHA DE TESTE DE AQUÍFERO



SERVIÇOS INTEGRADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

100931

CLIENTE Cepa/Ce

MUNICÍPIO Russas

ESTADO Ce

TESTE Nº 1

LOCAL Firmino

30

TEMPO DE BOMBEAMENTO (min)	TEMPO DE RECUPERAÇÃO (min)	t/t'	\$ REBAIXAMENTO (m)	\$' REBAIXAMENTO RESIDUAL (m)	\$ - \$' RECUPERAÇÃO (m)	O VAZÃO (m³/h)	REBAIXAMENTO CORRIGIDO $\frac{\$'_f}{\$_o - \$'_f - \frac{2M}{2M}}$
2520			0,545				
2580			0,545				
2640			0,545				
2700			0,545				
2760			0,545				
2820			0,545				
2880			0,545				
2881	1	2881,0		-			
2882	2	1441,0		-			
2883	3	961,0		-			
2885	5	577,0		-			
2887	7	412,4		-			
2890	10	289,0		0,170			
2895	15	193,0		0,165			
2900	20	145,0		0,155			
2905	25	116,2		0,129			
2910	30	97,0		0,119			
2920	40	73,0		0,110			
2930	50	58,6		0,107			
2940	60	49,0		0,103			
2950	70	42,1		0,100			
2960	80	37,0		0,091			
2970	90	33,0		0,090			
2980	100	29,8		0,088			
3000	120	25,0		0,082			
3030	150	20,2		0,076			
3060	180	17,0		0,071			
3090	210	14,7		0,070			
3120	240	13,0		0,064			
3180	360	10,6		0,061			
3240	360	9,0		0,054			
3300	420	7,8		0,050			
3360	480	7,0		0,046			

FICHA DE TESTE DE AQUÍFERO



SERVIÇOS INTEGRADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

000032

CLIENTE Cepa/Ce

MUNICÍPIO Russas

ESTADO Ce

TEST NO 1

LOCAL Firmínio


31



FICHA DE TESTE DE AQUÍFERO

SERVICIOS INTEGRADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

000033



$$\frac{1}{u} = 80,0 \times 10 \therefore u = 0,0125$$

$$W(u) = 3,8$$

$$r = 4,00 \text{ m}$$

$$t = 425 \times 10^3 \text{ min} = 20,83 \text{ h}$$

$$x = 0,1 \text{ m}$$

$$Q = 0,785 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$T = \frac{9,0795 \times 0,785 \times 3,8}{C_1} = 2,37 \text{ m}^2/\text{h}$$


AQUÍFERO: PALHANO / CE
TESTE N°: 1
PIEZÔMETRO: PZ-1
REBAIXAMENTO NO PIEZÔMETRO

$$S = 4 \times 2,37 \times 20,83 \times 0,0125 = 0,154$$

16

000034





PIEZÔMETRO : PZ-1
ACUÍFERO : PALHANO/CE
TESTE N° : 1
DATA 21/09/85
REBAIXAMENTO NO PIEZÔMETRO 000035

$$S = \frac{2.25 T t_0}{r^2} = \frac{2.25 \times 2.66 \times 0.195}{16} = 7.29 \times 10^{-2}$$

$$T = \frac{Q_{183} \times Q}{\Delta s} = \frac{0.183 \times 0.785}{0.054} = 2.66 \text{ m}^2/\text{h}$$

$$Q = Q_{183} \text{ m}^3/\text{h}$$

$$\Delta s = 0.054 \text{ m}$$

$$r_0 = C_{195} \text{ m}$$


$$r = 4.00 \text{ m}$$

$$T_0 = \frac{\sqrt{\frac{h_0}{r_0}}}{T_0} = \frac{\sqrt{\frac{0.785}{4.00}}}{T_0} = \frac{0.39}{T_0}$$



AQUÍFERO PALHANO / CE
TESTE N° 1 PÍEZOMETRO . PZ - 1
RECUPERAÇÃO NO PÍEZOMETRO
DATA 23 / 09 / 85


$$Q = 0,785 \text{ m}^3/\text{h}$$
$$\Delta (s - s') = 0,046 \text{ m}$$
$$t_0 = 0,137 \text{ h}$$
$$r = 4,00 \text{ m}$$
$$T = \frac{0,183 \times Q}{\Delta (s' - s)} = \frac{0,183 \times 0,785}{0,046} = 3,12 \text{ m}^2/\text{h}$$
$$S = \frac{2,25 T t_0}{r^2} = \frac{2,25 \times 3,12 \times 0,137}{16} = 6,01 \times 10^{-2}$$





AQUÍFERO PALHANO / CE
POÇO 1 000037
TESTE N°1
REBAIXAMENTO RESIDUAL NO POÇO BOMBEADO
DATA 21/09/85

$$Q = 0,785 \text{ m}^3/\text{h}$$
$$\Delta t' = 0,077 \text{ m}$$
$$T = \frac{0,183 \times Q}{\Delta t'} = \frac{0,183 \times 0,785}{0,077} = 1,87 \text{ m}^2/\text{h}$$






AQUÍFERO PALHANO /CE
POÇO 1
TESTE N° 1
REBAIXAMENTO NO POÇO BOMBEADO 001038
DATA 21 /09 /85

m^2/h

$$T = \frac{Q \times q}{\Delta h} = \frac{0,183 \times 0,183}{0,001} = 6,56 m^3/h$$

m^3/h

$\Delta h =$



FICHA DE INTERPRETAÇÃO DE TESTE DE AQUÍFERO



AQUÍFERO PALHANO/Ce SECÇÃO -

TESTE: 1

37

POÇO BOMBEADO PB - 1

PIEZÔMETRO PZ - 1

MÉTODO DE THEIS (REBAIXAMENTO NO PIEZÔMETRO)

PARÂMETROS OBTIDOS DA CURVA					Q_t (m³/h)	r^2 (m²)	h_0 (m)
$\frac{1}{u}$	u	$W(u)$	s (m)	t (h)			
8×10^1	0,0125	3,8	0,1	20,83	0,785	16	2,42

$$T = \frac{0,0795 Q W(u)}{s} \quad T = \frac{0,0795 \times 0,785 \times 3,8}{0,1} \quad T = 2,37 \text{ m}^2/\text{h}$$

$$K = \frac{T}{h_0} \quad K = \frac{2,37}{2,42} \quad K = 0,98 \text{ m/h}$$

$$S = \frac{4 T t u}{r^2} \quad : \quad S = \frac{4 \times 2,37 \times 20,83 \times 0,0125}{16} \quad S = 1,54 \times 10^{-1}$$

COMENTÁRIOS Os parâmetros foram obtidos da porção final da curva. A porosidade eficaz, porém parece muito elevada, tendo em vista o caráter argiloso dos aluvíões.

MÉTODO DE JACOB (REBAIXAMENTO NO PIEZÔMETRO)

PARÂMETROS OBTIDOS DA CURVA		Q_t (m³/h)	r^2 (m²)	h_0 (m)
Δs (m)	t_0 (h)			
0,054	0,195	0,785	16	2,42

$$T = \frac{0,183 Q t}{\Delta s} \quad T = \frac{0,183 \times 0,785}{0,054} \quad \therefore T = 2,66 \text{ m}^2/\text{h}$$

$$K = \frac{T}{h_0} \quad K = \frac{2,66}{2,42} \quad K = 1,10 \text{ m/h}$$

$$S = \frac{2,25 T t_0}{r^2}, \quad S = \frac{2,25 \times 2,66 \times 0,195}{16} \quad \therefore S = 7,29 \times 10^{-2}$$

COMENTÁRIOS

Embora se perceba a influência de drenagem retardada, não é possível a aplicação de Método de Berkaloff.

000039

FICHA DE INTERPRETAÇÃO DE TESTE DE AQUÍFERO



AQUÍFERO PALHANO/Ce SECÇÃO -

TESTE 1

38

POÇO BOMBEADO PB - 1

PIEZÔMETRO PZ - 1

MÉTODO DE JACOB (RECUPERAÇÃO NO PIEZÔMETRO)

PARÂMETROS OBTIDOS DA CURVA		Qt	r²	h₀
Δ(z - z')	t₀ (h)	(m³/h)	(m²)	(m)
0,046	0,137	0,785	16,0	2,42

$$T = \frac{0,183 Q}{\Delta(z - z')}$$

$$T = \frac{0,183 \times 0,785}{0,046}$$

$$\therefore T = 3,12 \text{ m}^2/\text{h}$$

$$K = \frac{T}{h_0}$$

$$K = \frac{3,12}{2,42}$$

$$\therefore K = 1,29 \text{ m/h}$$

$$S = \frac{2,25 T t_0}{r^2}$$

$$S = \frac{2,25 \times 3,12 \times 0,137}{16}$$

$$S = 6,01 \times 10^{-2}$$

COMENTARIOS

A curva de recuperação apresenta pequenas irregularidades, mas permite boa interpretação.

MÉTODO DE JACOB (REBAIXAMENTO RESIDUAL NO POÇO BOMBEADO)

PARÂMETROS OBTIDOS DA CURVA		Qt	h₀
Δz'	(m)	(m³/h)	(m)
0,077		0,785	2,48

$$T = \frac{0,183 Q t}{\Delta z}$$

$$T = \frac{0,183 \times 0,785}{0,077}$$

$$\therefore T = 1,87 \text{ m}^2/\text{h}$$

$$K = \frac{T}{h_0}$$

$$K = \frac{1,87}{2,48}$$

$$\therefore K = 0,75 \text{ m/h}$$

COMENTARIOS

000040

FICHA DE INTERPRETAÇÃO DE TESTE DE AQUÍFERO

AQUIFERO PALHANO/Ce SECÇÃO -

TESTE 1

39

POÇO BOMBEADO PB -11

PIEZÔMETRO: PZ - 1

MÉTODO DE BOULTON-PRICKETT (REBAIXAMENTO NO PIEZÔMETRO)

$\frac{r}{D_t}$	PARÂMETROS OBTIDOS DAS CURVAS				Q_t (m³/h)	r^2 (m²)
	CURVA TIPO A	CURVA TIPO Y	u_A	u_Y		
-	$W(u_{AY}, r/D_t)$	$W(u_{AY}, r/D_t)$	$\frac{1}{u_A}$	$\frac{1}{u_Y}$	-	0,785

$$T_A = \frac{0,0795 \times Q_t \times W(u_{AY}, r/D_t)}{g} \quad T_A = \frac{0,0795 \times}{x} \quad T_A = \quad m^2/h$$

$$T_Y = \frac{0,0795 \times Q_t \times W(u_{AY}, r/D_t)}{g} \quad T_Y = \frac{0,0795 \times}{x} \quad T_Y = \quad m^2/h$$

$$S_A = \frac{4 \times T_A \times t_A}{r^2 (1/u_A)} \quad S_A = \frac{4x}{x} \quad .. \quad S_A =$$

$$S_Y = \frac{4 \times T_Y \times t_Y}{r^2 (1/u_Y)} \quad S_Y = \frac{4x}{x} \quad .. \quad S_Y =$$

$$D_t = \frac{(r/D_t)^2 \cdot 1/u_Y}{4 \times t_Y} \quad D_Y = \frac{x}{4x} \quad .. \quad D_Y = \quad h^{-2}$$

COMENTÁRIOS

Embora se notem ligeiros efeitos de drenagem retardada, a curva de teste não permite a aplicação do método.

REBAIXAMENTO NO POÇO BOMBEADO
COMENTÁRIOS:

Cerca de 45% do rebaixamento ocorrem no primeiro minuto de bombeamento, apesar da baixa vazão.

060041

FICHA DE INTERPRETAÇÃO DE TESTE DE AQUÍFERO

AQUÍFERO PALHANO

SECÇÃO


TESTE: 1

40

POÇO BOMBEADO PB - 1

PIEZÔMETRO: PZ - 1

FÓRMULA DE THIEM (REGIME EQUILIBRADO)



PARÂMETROS DO TESTE						
Q _t (m ³ /h)	h ₀ (m)	h ₁ (m)	h _p (m)	r ₀ (m)	r _z (m)	r _p (m)
0,785	2,42	2,298	1,935	-	4,00	0,0762

$$K = \frac{Q_t \ln(r_z/r_p)}{\pi \times (h_1^2 - h_p^2)} \quad K = \frac{0,785 \times \ln(4,00 / 0,0762)}{\pi \times (5,28 - 3,74)} \quad K = 0,65 \quad \text{m/h}$$

COMENTÁRIOS

O método é dos mais confiáveis, visto que a permeabilidade foi calculada após um período de estabilização de 13h.

000042

FICHA DE INTERPRETAÇÃO DE TESTE DE AQUIFERO



AQUIFERO PALHANO/ce
SEÇÃO
POÇO BOMBEADO PB-1

TESTE. 1

41

PIEZÔMETRO PZ-1

RESUMO DOS PARÂMETROS OBTIDOS

MÉTODO DE INTERPRETAÇÃO	T (m ² /h)	S	K (m/h)	% REBAIX. NO POÇO
THEIS REBAIXAMENTO NO PIEZÔMETRO	2,37	0,154	0,98	22,1
JACOB REBAIXAMENTO NO PIEZÔMETRO	2,66	0,073	1,10	22,1
JACOB RECUPERAÇÃO NO PIEZÔMETRO	3,12	0,060	1,29	22,1
JACOB REBAIXAMENTO RESIDUAL NO POÇO BOMBEADO	1,87	—	0,75	22,1
BOULTON-PRICKETT REBAIXAMENTO NO PIEZÔMETRO	—	—	—	—
	1,57	—	0,65	22,1
	—	—	—	—

COMENTÁRIOS A porosidade eficaz obtida em Theis parece demasiado alta para aluvião argiloso, sendo assim desprezada. O valor da transmissividade obtido no poço bombeado, que parece demasiado baixo, se aproxima muito do que foi obtido em regime equilibrado.

Os parâmetros adotados representam a média dos valores obtidos.

PARÂMETROS ADOTADOS

T (m ² /h)	K (m/h)	S
2,32	0,95	0,066

000043



AQUÍFERO PALHANO/CE
TESTE DE AQUÍFERO Nº 2

000044.

FICHA DE INTERPRETAÇÃO DE TESTE DE AQUIFERO




43

AQUIFERO PALHÃO(CE) SECÇÃO

TESTE 2

POÇO PB-3

PIEZÔMETRO PZ-3



POÇO	PARÂMETROS	UNIDADES	SIM- BOLOS	PIEZÔMETRO
0,3048	DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO	m	\varnothing_p	0,2032
0,1524	DIÂMETRO DE REVESTIMENTO	m	\varnothing_r	0,0508
0,0762	ESPESSURA DO PRÉ-FILTRO	m	e_{pf}	0,0825
7,07	ESPESSURA SATURADA INICIAL	m	h_0	6,84
2,975	ALTURA FINAL DE ÁGUA	m	h_p	6,655
4,095	REBAIXAMENTO MÁXIMO PRODUZIDO	m	$h_0 - h_p$	0,185
58,0	PERCENTAGEM DO REBAIXAMENTO MAXIMO PRODUZIDO	%	$\frac{h_0 - h_p}{h_0}$	2,70
2,66	NIVEL ESTÁTICO ABAIXO DA BOCA	m	NE	2,66
2,75	NIVEL DINÂMICO ABAIXO DA BOCA	m	ND	2,845
	COTA DA BOCA	m	CB	

VAZÃO INICIAL (Q_i) = 0,316 m³/h

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

N

VAZÃO FINAL (Q_f) = 0,343 m³/hVAZÃO DE TESTE (Q_t) = 0,343 m³/h

DIST POÇO / PIEZ (r) = 4,00 m

DURAÇÃO DO BOMBEAMENTO 05 h 30 min

DURAÇÃO DA RECUPERAÇÃO 07 h 00 min

OBSERVAÇÕES

000045

CLIENTE Cepa/Ce

MUNICIPIO Palhano

ESTADO Ce

TESTE Nº 2

LOCAL Lagoa Cercada

44

INICIO 25 / 09 / 85

(14:00 h)

TÉRMINO 26/09/85

(2:30 h)

BOMBA UTILIZADA Centrífuga

DISTÂNCIA r 4,00 m

LEITURAS REALIZADAS NO

 POÇO BOMBEADO PIEZÔMETRO


POÇO Nº		PB - 3	PIEZÔMETRO Nº		PZ - 3		
COTA DA BOCA		m	COTA DA BOCA		m		
NÍVEL ESTATICO	2,66	m	NÍVEL ESTATICO	2,66	m		
PROFOUNDIDADE	9,73	m	PROFOUNDADE	9,50	m		
ESPES SATURADA (M)	7,07	m	ESPES SATURADA (M)	6,84	m		
DIÂMETRO	6	pol	DIÂMETRO	2	pol		
TEMPO DE BOMBEAMENTO (min)	TEMPO DE RECUPERAÇÃO (min)	t / t'	\$ REBAIXAMENTO (m)	\$' REBAIXAMENTO RESIDUAL (m)	\$-\$' RECUPERAÇÃO (m)	Q VAZÃO (m³/h)	REBAIXAMENTO CORRIDO $\frac{S_f^2}{2M}$
1			0,000				0,000
2			0,000				0,000
3			0,000				0,000
5			0,004				0,004
7			0,008				0,008
10			0,025				0,025
15			0,044				0,044
20			0,059				0,059
25			0,074				0,074
30			0,082				0,081
40			0,102			0,316	0,101
50			0,115				0,114
60			0,125				0,124
70			0,136				0,135
80			0,138				0,137
90			0,142				0,141
100			0,145				0,143
120			0,155			0,316	0,153
150			0,159				0,157
180			0,161				0,159
210			0,165			0,250	0,163
240			0,167				0,165
250			0,177				0,175
260			0,183				0,181
270			0,185				0,182

FICHA DE TESTE DE AQUIFERO



SERVIÇOS INTEGRADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

000046



AQUÍFERO : PALHANO / CE

TESTE N°: 2

PIEZÔMETRO: 3

$$T = \frac{Q \cdot 0.795 \times 0.343}{C \cdot 142} \times 3.5 = 0.67 \text{ m}^2/\text{h}$$

$$S = \frac{4 \times 0.67 \times 1.67 \times 0.02}{16} = 5.59 \times 10^{-3}$$

$$\begin{aligned} \frac{r}{u} &= 5.0 \times 10^{-3} \therefore u = 0.02 \\ W(u) &= 3.5 \\ r &= 4.00 \text{ m} \\ t &= 190 \text{ min} = 1,67 \text{ h} \\ x &= 0.142 \text{ m} \\ Q &= 0.343 \text{ m}^3/\text{h} \end{aligned}$$



000047

CLIENTE Cepa/Ce

MUNICIPIO Palhano

ESTADO Ce

TESTE N° 2

LOCAL Lagoa Cercada

45

t' TEMPO DE BOMBEAMENTO (min.)	t'' TEMPO DE RECUPERAÇÃO (min.)	t'/t''	$\$$ REBAIXAMENTO (m)	$\$'$ REBAIXAMENTO RESIDUAL (m)	$\$ - \$'$ RECUPERAÇÃO (m)	Q VAZÃO (m^3/h)	REBAIXAMENTO CORRIGIDO $\frac{\$f^2}{\$_0 - \$f^2} - \frac{\$f^2}{2M}$
280			0,180				0,178
290			0,180			0,343	0,178
300			0,180				0,178
310			0,180				0,178
320			0,180				0,178
330			0,179				0,177
331	1	331,0		0,178	0,001		
332	2	166,0		0,175	0,004		
333	3	111,0		0,175	0,004		
337	7	67,0		0,171	0,008		
340	10	48,1		0,167	0,012		
345	15	34,0		0,154	0,025		
350	20	23,0		0,142	0,037		
355	25	17,5		0,135	0,044		
360	30	14,2		0,121	0,058		
370	40	12,0		0,106	0,073		
380	50	9,2		0,087	0,092		
390	60	7,6		0,081	0,098		
400	70	6,5		0,072	0,107		
410	80	5,7		0,062	0,117		
420	90	5,1		0,060	0,119		
430	100	4,6		0,053	0,126		
450	120	4,3		0,047	0,132		
480	150	3,7		0,032	0,147		
510	180	3,2		0,019	0,160		
540	210	2,8		0,013	0,166		
570	240	2,5		0,008	0,171		
630	300	2,1		0,000	0,179		



FICHA DE TESTE DE AQUÍFERO

SERVICOS INTEGRADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

000048

CLIENTE Cepa/Ce

MUNICIPIO Palhano

ESTADO Ce

TESTE Nº 2

LOCAL Lagoa Cercada

46

INÍCIO 25/09/85

(14:00 h)

TÉRMINO 26/09/85

(2:30 h)

BOMBA UTILIZADA Centrífuga

DISTÂNCIA r - m

LEITURAS REALIZADAS NO

 POÇO BOMBEADO PIEZÔMETRO

POÇO Nº	PB - 3	PIEZÔMETRO Nº	PZ - 3
COTA DA BOCA	m	COTA DA BOCA	m
NÍVEL ESTÁTICO	2,66 m	NÍVEL ESTÁTICO	2,66 m
PROFOUNDIDADE	9,73 m	PROFOUNDIDADE	9,50 m
ESPES SATURADA (M)	7,07 m	ESPES SATURADA (M)	6,84 m
DIÂMETRO	6 pol	DIÂMETRO	2 pol

t' TEMPO DE BOMBEAMENTO (min)	t' TEMPO DE RECUPERAÇÃO (min)	t' / t'	\$ REBAIXAMENTO (m)	\$' REBAIXAMENTO RESIDUAL (m)	\$ - \$' RECUPERAÇÃO (m)	Q VAZÃO (m³/h)	REBAIXAMENTO CORRIGIDO $\frac{S_f^2}{2M}$
1			0,476				
2			0,734				
3			0,943				
5			1,218				
7			1,401				
10			1,568				
15			1,680				
20			1,737				
25			1,759				
30			1,789				
40			1,852			0,316	
50			--				
60			1,920				
70			1,942				
80			1,957				
90			1,966				
100			1,972				
120			2,000			0,316	
150			2,022				
180			1,920				
210			1,715			0,250	
240			1,586				
250			3,020				
260			4,065				
270			4,095				

FICHA DE TESTE DE AQUÍFERO



SERVIÇOS INTEGRADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

000049

CLIENTE Cepa/Ce

MUNICÍPIO Palhano

ESTADO Ce

TESTE Nº 2

LOCAL Lagoa Cercada

47

TEMPO DE BOMBEAMENTO (min)	TEMPO DE RECUPERAÇÃO (min)	t / t'	\$ REBAIXAMENTO (m)	\$' REBAIXAMENTO RESIDUAL (m)	\$ - \$' RECUPERAÇÃO (m)	Q VAZÃO (m³/h)	REBAIXAMENTO CORRIGIDO $\frac{\$ - \$'}{2M}$
280			4,065			0,343	
290			4,067				
300			4,016				
310			3,989				
320			3,787				
330			3,783				
331	1	331,0		-			
332	2	166,0		3,279			
333	3	111,0		3,151			
335	5	67,0		2,674			
337	7	48,1		2,273			
340	10	34,0		2,008			
345	15	23,0		1,520			
350	20	17,5		1,293			
355	25	14,2		1,042			
360	30	12,0		1,017			
370	40	9,2		0,632			
380	50	7,6		0,522			
390	60	6,5		0,315			
400	70	5,7		0,240			
410	80	5,1		0,160			
420	90	4,6		0,140			
430	100	4,3		0,113			
450	120	3,7		0,089			
480	150	3,2		0,062			
510	180	2,8		0,044			
540	210	2,5		0,029			
570	240	2,3		0,017			
630	300	2,1		0,004			
690	360	1,9		0,003			
750	420	1,7		0,000			

FICHA DE TESTE DE AQUÍFERO




SERVIÇOS INTEGRADOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA LTDA.


000050



100.051

AQUÍFERO PALHANO
TESTE N° 2
REBAIXAMENTO NO PIEZÔMETRO
DATA 25/09/85








AQUIFERO PALHANO / CE
TESTE N° 2
POÇO 3
REBAIXAMENTO RESIDUAL NO POÇO BOMBEADO
DATA 25 / 09 / 85

$$\Delta h' = 2,10 \text{ m} \quad T = \frac{0,183 \times Q}{\Delta h'} = \frac{0,183 \times 3,43}{2,10} = 0,03 \text{ m}^2/\text{h}$$






AQUÍFERO PALHANO / CE
POÇO N° 2
REBAIXAMENTO NO POÇO BOMBEADO 000054

DATA 25 /09 /85

m²/h

$$\Delta t = \frac{0,183 \times Q}{m} = \frac{0,183 \times 0,054}{0,0005} =$$



FICHA DE INTERPRETAÇÃO DE TESTE DE AQUIFERO



AQUIFERO PALHANO/Ce SECÇÃO. -
POÇO BOMBEADO, FB - 3

TESTE 2

53

PIEZÔMETRO: PZ - 3

MÉTODO DE THEIS (REBAIXAMENTO NO PIEZÔMETRO)

PARÂMETROS OBTIDOS DA CURVA					Q_t (m³/h)	r^2 (m²)	h_0 (m)
$\frac{1}{u}$	u	W(u)	s	t			
50,0	0,02	3,5	0,142	1,67	0,343	16,0	6,84

$$T = \frac{0,0795 Q W(u)}{s} \quad T = \frac{0,0795 \times 0,343 \times 3,5}{0,142} \quad \therefore T = 0,67 \text{ m}^2/\text{h}$$

$$K = \frac{T}{h_0} \quad K = \frac{0,67}{6,84} \quad \therefore K = 0,098 \text{ m/h}$$

$$S = \frac{4 T t u}{r^2} \quad \therefore S = \frac{4 \times 0,67 \times 1,67 \times 0,02}{16} \quad S = 5,59 \times 10^{-3}$$

COMENTÁRIOS

São muito baixos os valores de T e S, em função das características litológicas do aluvião (muito argoso).

MÉTODO DE JACOB (REBAIXAMENTO NO PIEZÔMETRO)

PARÂMETROS OBTIDOS DA CURVA		Q_t (m³/h)	r^2 (m²)	h_0 (m)
Δs (m)	t_0 (h)			
0,107	0,083	0,343	16,00	6,84

$$T = \frac{0,183 Q t}{\Delta s} \quad T = \frac{0,183 \times 0,343}{0,107} \quad \therefore T = 0,58 \text{ m}^2/\text{h}$$

$$K = \frac{T}{h_0} \quad K = \frac{0,58}{6,84} \quad \therefore K = 0,085 \text{ m/h}$$

$$S = \frac{2,25 T t_0}{r^2} \quad S = \frac{2,25 \times 0,58 \times 0,083}{16,00} \quad \therefore S = 6,76 \times 10^{-3}$$

COMENTÁRIOS

Os parâmetros obtidos confirmam os obtidos em Theis.

000055

FICHA DE INTERPRETAÇÃO DE TESTE DE AQUÍFERO



AQUÍFERO: Palhano/Ce

SECÇÃO: -

TESTE 2

54

POÇO BOMBEADO: PB - 3

PIEZÔMETRO PZ - 3

MÉTODO DE JACOB (RECUPERAÇÃO NO PIEZÔMETRO)

PARÂMETROS OBTIDOS DA CURVA		Q ₁	r ²	h ₀
Δ(s - s')	t ₀	(m ³ /h)	(m ²)	(m)
0,117	0,15	0,343	16,00	6,84

$$T = \frac{0,183 Q}{\Delta(s - s')} \quad T = \frac{0,183 \times 0,343}{0,117} \quad T = 0,53 \text{ m}^2/\text{h}$$

$$K = \frac{T}{h_0} \quad K = \frac{0,53}{6,84} \quad K = 0,077 \text{ m/h}$$

$$S = \frac{2,25 T t_0^2}{r^2} \quad S = \frac{2,25 \times 0,53 \times 0,15}{16} \quad S = 1,1 \times 10^{-2}$$

COMENTÁRIOS

O valor de T confirma os valores anteriormente calculados. O valor de S, por se tratar de um teste de recuperação, merece maior confiança que os obtidos em testes de bombeamento.

MÉTODO DE JACOB (REBAIXAMENTO RESIDUAL NO POÇO BOMBEADO)

PARÂMETROS OBTIDOS DA CURVA		Q ₁	h ₀
Δs'	(m)	(m ³ /h)	(m)
2,10		0,343	6,84

$$T = \frac{0,183 Q_1}{\Delta s'} \quad T = \frac{0,183 \times 0,343}{310} \quad T = 0,03 \text{ m}^2/\text{h}$$

$$K = \frac{T}{h_0} \quad K = \frac{0,03}{6,84} \quad K = - \text{ m/h}$$

COMENTÁRIOS

A transmissividade obtida é excessivamente baixa.

000056

FICHA DE INTERPRETAÇÃO DE TESTE DE AQUÍFERO

AQUIFERO PALHANO/CE

SECÇÃO.

TESTE. 2

55

POÇO BOMBEADO PE-3

PIEZÔMETRO. PZ-3

MÉTODO DE BOULTON-PRICKETT (REBAIXAMENTO NO PIEZÔMETRO)

PARÂMETROS OBTIDOS DAS CURVAS								Q_t (m³/h)	r^2 (m²)	
$\frac{r}{D_f}$	CURVA TIPO A				CURVA TIPO Y					
	$W(u_{AY}, r/D_f)$	$\frac{1}{u_A}$	s_A (m)	t_A (h)	$W(u_{AY}, r/D_f)$	$\frac{1}{u_Y}$	s_Y (m)	t_Y (h)		

$$T_A = \frac{0,0795 \times Q_t \times W(u_{AY}, r/D_f)}{s} \quad : \quad T_A = \frac{0,0795 \times}{s} \quad \dots \quad T_A = \quad m^2/h$$

$$T_Y = \frac{0,0795 \times Q_t \times W(u_{AY}, r/D_f)}{s} \quad : \quad T_Y = \frac{0,0795 \times}{s} \quad \dots \quad T_Y = \quad m^2/h$$

$$S_A = \frac{4 \times T_A \times t_A}{r^2 (1/u_A)} \quad : \quad S_A = \frac{4 \times}{r^2 (1/u_A)} \quad \dots \quad S_A =$$

$$S_Y = \frac{4 \times T_Y \times t_Y}{r^2 (1/u_Y)} \quad : \quad S_Y = \frac{4 \times}{r^2 (1/u_Y)} \quad \dots \quad S_Y =$$

$$D_f = \frac{(r/D_f)^2 \cdot 1/u_Y}{4 \times t_Y} \quad D_f = \frac{(r/D_f)^2 \cdot 1/u_Y}{4 \times t_Y} \quad \dots \quad D_f = \quad h^{-1}$$

COMENTÁRIOS

O método não é aplicável.

REBAIXAMENTO NO POÇO BOMBEADO

COMENTARIOS'

A curva de rebaixamento apresenta um comportamento tal que impede o cálculo de qualquer parâmetro.

000057

FICHA DE INTERPRETAÇÃO DE TESTE DE AQUÍFERO



AQUIFERO Palhano/Ce SECÇÃO -

TESTE: 2

56

POÇO BOMBEADO PB - 3

PIEZÔMETRO PZ - 3

RESUMO DOS PARÂMETROS OBTIDOS

MÉTODO DE INTERPRETAÇÃO	T (m ² /h)	S	K (m/h)	% REBAIX. NO POÇO
THEIS REBAIXAMENTO NO PIEZÔMETRO	0,67	5,59x10 ⁻³	0,098	58,0
JACOB REBAIXAMENTO NO PIEZÔMETRO	0,58	6,76x10 ⁻³	0,085	58,0
JACOB RECUPERAÇÃO NO PIEZÔMETRO	0,53	1,1x10 ⁻²	0,077	58,0
JACOB REBAIXAMENTO RESIDUAL NO POÇO BOMBEADO	0,03	—	—	58,0
BOULTON-PRICKETT REBAIXAMENTO NO PIEZÔMETRO	—	—	—	—

COMENTÁRIOS.

Exceto para o rebaixamento no poço bombeado, cujo resultado é anômalo, os valores da transmissividade são consistentes, adotando-se a sua média aritmética. Para a porosidade eficaz adotou-se o valor obtido na recuperação do piezômetro, por ser este o teste mais confiável.

PARÂMETROS ADOTADOS

T (m ² /h)	K (m/h)	S
0,59	0,086	0,011

000058



3.2.10 - Caracterização do aquífero

Conforme se verificou no item 3.2.5., as águas subterrâneas aluvionares do Vale do Palhano, no trecho estudado, apresentam restrições de moderadas a sérias quanto ao uso em irrigação. Com efeito, uma das amostras analisadas caiu na classe C2-S1 (do U.S.S.L.), enquanto que as outras duas caíram na classe C3-S2. As águas de cacimbas, devido às suas condições de uso, pouco representam a qualidade química das águas subterrâneas.

Por seu turno, as sondagens mecânicas executadas mostraram forte predominância de sedimentos argilosos nos aluviões, o que determina valores baixos para sua permeabilidade. Com efeito, dos dois testes de aquífero realizados, no primeiro determinou-se uma permeabilidade de 0,95 m/h, enquanto que no segundo valor da condutividade hidráulica foi de apenas 0,086 m/h. Tais valores, convertidos para as unidades usualmente empregadas em mecânica de solos, resultam, respectivamente, em $2,64 \times 10^{-6}$ cm/s e $2,39 \times 10^{-7}$ cm/s, permeabilidades normalmente usadas para maciços de barragens de terra.

Em vista do exposto o aluvião do Vale do Palhano, no trecho considerado, se caracteriza como um aquitardo de baixa permeabilidade, no qual a dificuldade de circulação da água se reflete na sua baixa qualidade química.



4 - CONCLUSÃO

000060

4 - CONCLUSÃO

À luz dos resultados obtidos através das investigações hidrogeológicas descritas no Capítulo 3 do presente relatório, os aluviões do Vale do Palhano no trecho estudado, entre a área de jusante do Açude Santo Antônio de Russas e as proximidades da cidade de Palhano, não se caracterizam como um aquífero e sim como um aquifardo de baixa condutividade hidráulica, contendo águas de elevada salinidade. Deste modo, deve ser inteiramente descartada a possibilidade de utilização de suas águas subterrâneas para fins de irrigação; podem elas, entretanto, consideradas as restrições qualitativas e quantitativas, ser utilizadas para o suprimento do rebanho e mesmo para suprimento humano, neste último caso apenas em situações de extrema necessidade.

000061



ANEXO 1

PERFIS DE SONDAgens PERCUSSIVAS

000062

CLIENTE: CEPA/CE

MUNICÍPIO: RUSSAS

ESTADO: CE

SONDAGEM Nº SP-01

LOCAL: FAZ ESTRELA(PEDRAS)-64 LB-9/10

INÍCIO 15 / 08 / 85 TÉRMINO 16 / 08 / 85

COTA DA BOCA:

NÍVEL DA ÁGUA: 1,90 DIÂMETRO: 2,5"

MÉTODO DE SONDAGEM: PERCUSSÃO

· OBSERVAÇÃO: Aparentemente a sondagem terminou sobre rocha cristalina sã.

PROFUNDIDADE		LITOLOGIA
DE (m)	ATÉ (m)	
0,00	1,50	<u>Silte</u> , cinza escuro, argiloso.
1,50	1,90	<u>Silte</u> , castanho, arenoso
1,90	5,00	<u>Areia</u> , variegada, fina, argilosa .
5,00	5,20	<u>Seixos</u> de quartzo, feldspato e de rocha cristalina com tamanhos centimétricos, matriz arenoso-argilosa



FICHA DE SONDAGEM

000063

CLIENTE: CEPA/CE

MUNICÍPIO: RUSSAS

ESTADO: CE

SONDAGEM N° SP-02

LOCAL: 52 LB-8

INÍCIO 16 / 08 / 85 TÉRMINO 16 / 08 / 85

COTA DA BOCA:

NÍVEL DA ÁGUA: 2,35 DIÂMETRO: 2,5"

MÉTODO DE SONDAGEM: PERCUSSÃO

OBSERVAÇÃO:

PROFOUNDIDADE		LITOLOGIA
DE (m)	ATÉ (m)	
0,00	4,00	<u>Areia</u> , castanho claro, muito fina, silto-argilosa
4,00	7,50	<u>Areia</u> , variegada, média, pouco argilosa, com alguns grânulos e seixos de quartzo de até 3 cm
7,50	8,63	<u>Areia</u> , castanho escuro, média a grossa, com grânulos e seixos de quartzo de até 3 cm, argilosa
8,63	8,90	<u>Areia</u> , cinza claro, média, com grânulos e seixos de quartzo de até 3 cm, argilosa
8,90	8,93	<u>ROCHA CRISTALINA ALTERADA</u>



FICHA DE SONDAGEM

000064

CLIENTE: CEPA/CE

MUNICÍPIO: RUSSAS

ESTADO: CE

SONDAGEM N° SP-03

LOCAL: A 5 m da 38LB-7

INÍCIO 17 / 08 / 85 TÉRMINO 17 / 08 / 85

COTA DA BOCA:

NÍVEL DA ÁGUA: 2,70 DIÂMETRO: 2,5"

MÉTODO DE SONDAGEM: PERCUSSÃO

OBSERVAÇÃO:

PROFUNDIDADE		LITOLOGIA
DE (m)	ATÉ (m)	
0,00	2,70	<u>Areia</u> , castanho claro, muito fina, silto-argilososa.
2,70	4,50	<u>Areia</u> , castanho, média a grossa, com grânulos e seixos de quartzo de até 2 cm, argilosa.
4,50	5,00	<u>ROCHA CRISTALINA ALTERADA</u>



FICHA DE SONDAGEM

000665

CLIENTE: CEPA/CE

MUNICÍPIO: RUSSAS

ESTADO: CE

SONDAGEM N° SP-04

LOCAL: A CERCA DE 20m da 26 LB-11

INÍCIO 17 / 08 / 85 TÉRMINO 18 / 08 / 85

COTA DA BOCA:

NÍVEL DA ÁGUA: 1,40 DIÂMETRO: 2,5"

MÉTODO DE SONDAGEM: PERCUSSÃO

OBSERVAÇÃO: Aparentemente a sondagem terminou sobre rocha cristalina sã.

PROFOUNDIDADE		LITOLOGIA
DE (m)	ATÉ (m)	
0,00	0,10	<u>Silte</u> , castanho claro, arenoso.
0,10	1,30	<u>Areia</u> , castanho escuro, muito fina, silto-argilosa, com algumas concreções ferruginosas , castanho escuro de até 3 mm.
1,30	2,43	<u>Areia</u> , variegada, muito fina, silto-argilosa.
2,43	3,20	<u>Areia</u> , variegada, média a grossa, com alguns grânulos de quartzo de até 4 mm, argilosa.
3,20	3,50	<u>Areia</u> , castanho claro, fina a média.
3,50	3,70	<u>Areia</u> , castanho, média a grossa, com alguns grânulos e seixos de quartzo de até 1 cm, argilosa.
3,70	4,00	<u>Areia</u> , variegada, muito grossa, argilosa com seixos de quartzo e de rocha cristalina de até 4 cm
4,00	4,70	<u>Areia</u> , castanho, muito grossa, com seixos de quartzo de 2 cm.



FICHA DE SONDAGEM

000006

CLIENTE: CEPA/CE

MUNICÍPIO: RUSSAS

ESTADO: CE

SONDAGEM N° SP-05

LOCAL: FAZ.BOA VISTA - a 5m da 12LB-7

INÍCIO 19 / 08 / 85 TÉRMINO 19/08/ 85

COTA DA BOCA:

NÍVEL DA ÁGUA: 2,40 DIÂMETRO: 2,5"

MÉTODO DE SONDAGEM: PERCUSSÃO

OBSERVAÇÃO:

PROFOUNDIDADE		LITOLOGIA
DE (m)	ATÉ (m)	
0,00	1,30	<u>Silte</u> , cinza claro, argiloso
1,30	1,50	<u>Argila</u> , cinza escuro, siltosa
1,50	2,40	<u>Silte</u> , variegado, arenó-argiloso
2,40	4,90	<u>Areia</u> , variegada, muito fina a fina, siltosa
4,90	6,00	<u>Areia</u> , variegada, média, argilosa, com grânulos e seixos de quartzo de até 4 cm
6,00	6,06	<u>ROCHA CRISTALINA ALTERADA</u>



FICHA DE SONDAGEM

000067

CLIENTE: CEPA/CE

MUNICÍPIO: RUSSAS

ESTADO: CE

SONDAGEM N° SP-06

LOCAL: FAZ. SANTA FÉ-a 5m da 02LB-j3

INÍCIO 20 / 08 / 85 TÉRMINO 20 / 08 / 85

COTA DA BOCA:

NÍVEL DA ÁGUA: 1,90 DIÂMETRO: 2,5"

MÉTODO DE SONDAGEM: PERCUSSÃO

OBSERVAÇÃO: Aparentemente a sondagem terminou sobre rocha cristalina sã.

PROFUNDIDADE		LITOLOGIA
DE (m)	ATE (m)	
0,00	1,40	<u>Silte</u> , castanho claro, arenoso
1,40	2,00	<u>Silte</u> , variegado, argiloso
2,00	5,00	<u>Areia</u> , variegada, fina a média, com alguns grânulos e seixos de quartzo de até 1 cm
5,00	5,50	<u>Areia</u> , castanho claro, média a grossa, com alguns grânulos de até 4mm, argilosa
5,50	6,50	<u>Areia</u> , cinza, muito grossa, com seixos de tamanhos centimétricos



FICHA DE SONDAGEM

000068

CLIENTE: CEPA/CE

MUNICÍPIO: PALHANO

ESTADO: CE

SONDAGEM Nº SP-07

LOCAL: SÍTIO ALMAS- ± 50m da 84LB-6

INÍCIO 22 / 08 / 85 TÉRMINO 22 / 08 / 85

COTA DA BOCA:

NÍVEL DA ÁGUA: 1,70 DIÂMETRO: 2,5"

MÉTODO DE SONDAGEM: PERCUSSÃO

OBSERVAÇÃO: Aparentemente a sondagem terminou sobre rocha cristalina sã.

PROFOUNDIDADE		LITOLOGIA
DE (m)	ATÉ (m)	
0,00	2,70	<u>Areia</u> , castanho, muito fina a fina, siltosa
2,70	4,05	<u>Argila</u> , variegada, siltosa
4,05	6,60	<u>Areia</u> , castanho claro, média a grossa, com grânulos e seixos de quartzo de até 1 cm, <u>argilosa</u>
6,60	6,80	<u>Areia</u> , variegada, média, argilosa, com grânulos e seixos de quartzo de até 3 cm



FICHA DE SONDAGEM

000069

CLIENTE: CEPA/CE

MUNICÍPIO: PALHANO

ESTADO: CE

SONDAGEM N° SP-08

LOCAL: SÍTIO S. MANUEL-100LB-5.

INÍCIO 22 / 08/85 TÉRMINO 23 / 08/ 85

COTA DA BOCA:

NÍVEL DA ÁGUA: 4,50 DIÂMETRO: 2,5"

MÉTODO DE SONDAGEM: PERCUSSÃO

OBSEVAÇÃO: Aparentemente a sondagem terminou sobre rocha cristalina sã.

PROFUNDIDADE		L I T O L O G I A
DE (m)	ATÉ (m)	
0,00	2,40	<u>Silte</u> , variegado, argiloso.
2,40	2,60	<u>Silte</u> , castanho escuro, arenoso.
2,60	4,50	<u>Silte</u> , variegado, argiloso.
4,50	4,90	<u>Areia</u> , castanho claro, muito fina, siltosa
4,90	5,30	<u>Areia</u> , castanho, grossa a muito grossa, com alguns grânulos de quartzo de até 3 mm.
5,30	5,52	<u>Areia</u> , variegada, média, argilosa, com seixos de quartzo e de rocha cristalina de até 5 cm.



FICHA DE SONDAGEM

000070

CLIENTE: CEPA/CE

MUNICÍPIO: PALHANO

ESTADO: CE

SONDAGEM N° SP-09

LOCAL: SÍTIO SERAFIM-118LB-5

INÍCIO 23/08/85 TÉRMINO 23/08/85

COTA DA BOCA:

NÍVEL DA ÁGUA: 1,30 DIÂMETRO: 2,5"

MÉTODO DE SONDAGEM: PERCUSSÃO

OBSERVAÇÃO: Aparentemente a sondagem terminou sobre rocha cristalina sã.

PROFUNDIDADE		L I T O L O G I A
DE (m)	ATE (m)	
0,00	3,00	<u>Silte</u> , variegado, argilo-arenoso
3,00	5,60	<u>Areia</u> , castanho claro, muito fina a fina, silto-argilosa
5,60	6,40	<u>Areia</u> , cinza claro, fina a média, argilosa
6,40	6,70	<u>Areia</u> , variegada, muito grossa, argilosa, com seixos de quartzo de até 4 cm



FICHA DE SONDAGEM

000071

CLIENTE: CEPA/CE

MUNICÍPIO: PALHANO

ESTADO: CE

SONDAGEM Nº SP-10

LOCAL: SÍTIO BELA VISTA- A + 50m da 136LB

-5

INÍCIO 24/08/85 TÉRMINO 24/08/85

COTA DA BOCA:

NÍVEL DA ÁGUA: 1,50 DIÂMETRO: 2,5"

MÉTODO DE SONDAGEM: PERCUSSÃO

OBSERVAÇÃO: Aparentemente a sondagem terminou sobre rocha cristalina sã.

PROFUNDIDADE		L I T O L O G I A
DE (m)	ATÉ (m)	
0,00	1,50	<u>Silte</u> , cinza claro, arenoso.
1,50	3,00	<u>Areia</u> , castanho claro, fina, com alguns grânulos de quartzo de até 3mm.
3,00	3,50	<u>Areia</u> , castanho claro, média, com grânulos de quartzo de até 4 mm.
3,50	4,35	<u>Areia</u> , variegada, grossa a muito grossa, argilosa, com grânulos e seixos de quartzo de até 1 cm
4,35	4,55	<u>Seixos</u> de quartzo com tamanhos centimétricos, com argila, cinza, arenosa.



FICHA DE SONDAGEM

000072

ANEXO - 2

PERFIS DE POÇOS E PIEZÔMETROS DE TESTE

000073

CLIENTE Cepa/Ce

MUNICÍPIO Russas

ESTADO Ce

POÇO Nº PB-1

LOCAL Firmino

2.2

PROPRIETÁRIO Solon José da Silva

TIPO DE PERFURAÇÃO

Manual

INÍCIO 17/09/85

TÉRMINO 17/09/85

PROFOUNDIDADE 5,20 m
 ESPESSURA SATURADA 2,50 m
 DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO: 12 pol.
 TUBO DE REVESTIMENTO. PVC
 DIÂMETRO DO REVESTIMENTO 6 pol

FILTROS
 PVC RANHURADO Ø = - - pol
 de - m a - m
 HIDROSOLO Fe Galv. Ø 6 pol
 de 3,20 m a 5,20 m

DESENVOLVIMENTO
 PISTÃO 2,0 h
 LAV INVERSA - h
 BOMBEAMENTO 4,0 h
 PRÉ-FILTRÔ Artifical

COTA DA BOCA m
 NÍVEL ESTÁTICO 2,70 m
 NÍVEL DINÂMICO 3,245 m
 VAZÃO 0,785 m³/h
 TESTE DE VAZÃO Nº 1

OBSERVAÇÕES T = 31°C
 COND = 800 mmho/cm

PROFOUNDIDADE		LITOLOGIA
DE (m)	ATÉ (m)	
0,00	2,40	<u>Areia</u> , castanho claro, muito fina, silto-argilosa.
2,40	3,70	<u>Areia</u> , variegada, média
3,70	4,00	<u>Areia</u> , variegada, média a grossa.
4,00	4,40	<u>Argila</u> , cinza, compacta.
4,40	5,20	<u>Areia</u> , cinza claro, fina a média, argilosa, com seixos de quartzo variando entre 2,0 e 10,0 cm.
5,20	-	<u>EMBASAMENTO CRISTALINO</u>



SERVIÇOS INTEGRADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

FICHA DE POÇO

000074

CLIENTE Cepa/Ce

MUNICÍPIO Russas

ESTADO Ce

2.3

POÇO Nº PZ-1

PROPRIETÁRIO Solon José da Silva

TIPO DE PERFURAÇÃO Manual INÍCIO 17/09/85 TÉRMINO 17/09/85

PROFOUNDIDADE	5,15 m	FILTROS
ESPESSURA SATURADA	2,45 m	PVC RANHURADO Ø = 2 pol de 3,15 m a 5,15 m
DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO	8 pol	HIDROSOLO Fe Galv. Ø - pol de - m a - m
TUBO DE REVESTIMENTO	PVC o	
DIÂMETRO DO REVESTIMENTO	2 pol	
DESENVOLVIMENTO		COTA DA BOCA m
PISTÃO	1,0 h	NÍVEL ESTÁTICO 2,70 m
LAV INVERSA	3,0 h	NÍVEL DINÂMICO - m
BOMBEAMENTO	- h	VAZÃO - m ³ /h
PRÉ-FILTRO	Artificial	TESTE DE VAZÃO Nº 1

OBSERVAÇÕES Vide teste de aquífero nº 1

PROFOUNDIDADE		LITOLOGIA
DE (m)	ATÉ (m)	
0,00	2,35	<u>Areia</u> , castanho claro, muito fina, siltosa.
2,35	4,00	<u>Areia</u> , variegada, média
4,00	5,15	<u>Areia</u> , cinza claro, média, argilosa, com seixos de quartzo variando entre 1,0 e 10,00 cm
5,15	-	<u>EMBASAMENTO CRISTALINO</u>



SERVIÇOS

INTEGRADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

FICHA DE POÇO

000075

CLIENTE Cepa/Ce

MUNICÍPIO Russas

ESTADO Ce

2.4

POCO Nº PB-2

PROPRIETÁRIO: Dr. Clovis Novaes

TIPO DE PERFURAÇÃO

Manual

INÍCIO

19/09/85

TÉRMINO.

19/09/85

PROFOUNDIDADE: 6,85 m

FILTROS

ESPESSURA SATURADA 4,12 m

PVC RANHURADO. Ø = 6 pol.

DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO 12 pol

de 5,25m a 5,85m

TUBO DE REVESTIMENTO: PVC

HIDROSOLO Fe Galv Ø 6 pol

DIÂMETRO DO REVESTIMENTO 6 pol

de 5,85m a 6,85m

DESENVOLVIMENTO

COTA DA BOCA m

PISTÃO 5,0 h

NÍVEL ESTÁTICO 2,73 m

LAV INVERSA - h

NÍVEL DINÂMICO. - m

BOMBEAMENTO 8,0 h

VAZÃO - m³/h

PRÉ-FILTRÔ 0 Artificial

TESTE DE VAZÃO Nº -

OBSERVAÇÕES

T = 31°C

COND = > 2.000 mmho/cm

PROFOUNDIDADE		LITOLOGIA
DE (m)	ATÉ (m)	
0,00	5,30	<u>Areia</u> , castanho claro, siltosa
5,30	5,90	<u>Areia</u> , cinza claro, fina a média, argilosa com seixos variando entre 1,0 e 5,0 cm.
5,90	6,10	<u>Areia</u> , cinza claro, média a grossa, argilosa, com seixos variando entre 1,0 e 5,0 cm.
6,10	6,60	<u>Areia</u> , castanho claro, grossa a muito grossa, argilosa.com seixos entre 1,0 e 8,0 cm.
6,60	6,85	<u>Areia</u> , variegada, média a grossa, argilosa, com seixos variando entre 1,0 e 2,0 cm.
6,85	-	<u>EMBASAMENTO CRISTALINO</u>



SERVIÇOS

INTEGRADOS

DE ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA.

FICHA DE POÇO 000076

CLIENTE Cepa/Ce

MUNICÍPIO Russas

ESTADO Ce

2.5

POÇO Nº PZ-2

PROPRIETÁRIO Dr. Clovis Novaes

TIPO DE PERFURAÇÃO Manual INÍCIO TÉRMINO.

PROFOUNDIDADE.	6,85	m	FILTROS
ESPESSURA SATURADA	4,57	m	PVC RANHURADO Ø = 2 pol. de 4,85 m a 6,85 m
DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO.	8	pol	HIDROSOLO Fe Galv. Ø - pol.
TUBO DE REVESTIMENTO PVC			de - m a - m
DIÂMETRO DO REVESTIMENTO.	2	pol	
DESENVOLVIMENTO			COTA DA BOCA m
PISTÃO	-	h	NÍVEL ESTÁTICO 2,28 m
LAV INVERSA	8,0	h	NÍVEL DINÂMICO - m
BOMBEAMENTO	-	h	VAZÃO - m ³ /h
PRÉ-FILTRO	Artificial		TESTE DE VAZÃO Nº -

OBSERVAÇÕES

PROFOUNDIDADE		LITOLOGIA
DE (m)	ATÉ (m)	
0,00	5,50	<u>Areia</u> , castanho claro, fina, siltosa.
5,50	6,20	<u>Areia</u> , cinza claro, fina a média, argilosa.
6,20	6,85	<u>Areia</u> , cinza claro, média a grossa, argilosa, com seixos de quartzo variando entre 1,0 e 2,0 cm.
6,85	-	<u>EMBASAMENTO CRISTALINO</u>



CLIENTE Cepa/Ce

MUNICÍPIO Palhano

ESTADO Ce

LOCAL Lagoa Cercada

2.6

POÇO Nº PB-3

PROPRIETÁRIO Joaquim Filho

TIPO DE PERFURAÇÃO Manual INÍCIO 21/09/85 TÉRMINO 21/09/85

PROFOUNDIDADE.	9,73 m	FILTROS
ESPESSURA SATURADA	7,11 m	PVC RANHURADO. Ø = - pol. de - m a - m
DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO	12 pol	HIDROSOLO Fe Galv. Ø 6 pol
TUBO DE REVESTIMENTO	PVC	de 7,73m a 9,73m
DIÂMETRO DO REVESTIMENTO	6 pol	

DESENVOLVIMENTO		COTA DA BOCA: m
PISTÃO	4 h	NÍVEL ESTÁTICO 2,62 m
LAV INVERSA	- h	NÍVEL DINÂMICO m
BOMBEAMENTO	11 h	VAZÃO m ³ /h
PRÉ-FILTRTO	Artificial	TESTE DE VAZÃO № 2

OBSERVAÇÕES

PROFOUNDIDADE		LITOLOGIA
DE (m)	ATÉ (m)	
0,00	0,58	<u>Areia</u> , esbranquiçada, muito fina
0,58	1,90	<u>Areia</u> , variegada, muito fina, pouco argilosa
1,90	2,50	<u>Areia</u> , cinza claro, muito fina, argilosa
2,50	3,21	<u>Areia</u> , esbranquiçada, muito fina, siltosa
3,21	3,45	<u>Areia</u> , variegada, média, siltosa
3,45	4,00	<u>Areia</u> , cinza claro, fina, argilosa
4,00	4,87	<u>Areia</u> , cinza claro, fina, pouco argilosa
4,87	5,30	<u>Argila</u> , cinza claro, compacta
5,30	8,73	<u>Areia</u> , cinza claro, média a grossa, pouco argilosa
8,73	9,73	<u>Areia</u> , cinza claro, grossa a muito grossa, com presença de seixos de 0,5 a 2,0 cm
9,73	-	<u>EMBASAMENTO CRISTALINO</u>



SERVIÇOS

INTEGRADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

FICHA DE POÇO 000078

NTE Cepa/Ce

MUNICÍPIO Palhano

ESTADO Ce

LOCAL Lagoa Cercada

2.7

PO Nº PZ-3

PROPRIETÁRIO Joaquim Filho

TIPO DE PERFURAÇÃO Manual

INÍCIO 22/09/85

TÉRMINO 22/09/85

PROFOUNDIDADE 9,50 m

FILTROS

ESPESSURA SATURADA 6,88 m

PVC RANHURADO Ø = 2 pol

DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO 8 pol.

de 7,50m a 9,50 m

TUBO DE REVESTIMENTO PVC

HIDROSOLO Fe Galv. Ø - pol

DIÂMETRO DO REVESTIMENTO 2 pol

de - m a - m

DESENVOLVIMENTO

COTA DA BOCA m

PISTÃO 3 h

NÍVEL ESTÁTICO 2,62 m

LAV INVERSA 5 h

NÍVEL DINÂMICO m

BOMBEAMENTO - h

VAZÃO - m³/h

PRÉ-FILTRTO Artificial

TESTE DE VAZÃO Nº 2

OBSERVAÇÕES

T: 31°C

COND: 1.400 mmho/cm

PROFOUNDIDADE

LITOLOGIA

DE (m) ATÉ (m)

0,00 1,98 Areia, esbranquiçada, muito fina argilosa

1,98 2,40 Areia, cinza claro, fina, argilosa

2,40 3,20 Areia, esbranquiçada, muito fina, siltosa

3,20 3,45 Areia, variegada, grossa

3,45 5,00 Areia, cinza claro, muito fina, argilosa

5,00 5,30 Argila, cinza claro, compacta

5,30 8,45 Areia, cinza claro, média a grossa, pouco argilosa

8,45 9,50 Areia, cinza claro, grossa a muito grossa

9,50 - EMBASAMENTO CRISTALINO



SERVIÇOS

INTEGRADOS

DE ASSESSORIA

E CONSULTORIA

LTDA

FICHA DE POÇO

000079



000080

CONVENÇÕES

RODOVIA FEDERAL ASFALTADA		Qa	CONTACTO GEOLOGICO E NOMENCLATURA
RODOVIA ESTADUAL ASFALTADA		SP-02	SONDAGENS PERCUSSIVAS
ESTRADA CARROÇÁVEL		PE-01	POÇO EXISTENTE
AÇUDES		PB-3 PZ-3	POÇOS DE TESTES / PIEDÔMETROS
DRENAGEM		G-1	CACIMBOS CADASTRADOS
BASE CARTOGRAFICA MOSAICO NÃO CONTROLADO 1:25.000			

LEGENDA GEOLÓGICA

QUATERNÁRIO		Qa	ALUVIÕES
PRÉ-CAMBRIANO		PCm	PRÉ-CAMBRIANO INDIFERENCIADO (MIGMATITOS)

ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DE AGRICULTURA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

COMISSÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRÍCOLA - CEPA / CE

ESTUDOS PARA ADAPTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO DO ACUDE STº ANTÔNIO
DE RUSSAS E VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DAS ÁREAS COMPLEMENTARES

MAPA HIDROGEOLÓGICO



SERVICOS INTEGRADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	ESCALA	DATA	CONTRATO N°	DESENHO
	1:25.000	SET / 85		