

FOLHA DE DADOS - GED/SRH

TIPO DE DOCUMENTO: Projeto

Identidade GED: 1831021051021A pt B.

Lote: 1877

Nº de Registro: 9710618

Autores: SRH/COGERH

Programa: PROURDICE

Título: Projeto executivo, cadastro e plano de aproveitamento da Barragem Fitor do Campo e da adutora de Novo Oriente

Sub-Título 1: Relatório do Projeto executivo da adutora Fitor do Campo - Novo Oriente

Sub-Título 2: Memorial de Cálculo

Sub-Título 3: Estudos Topográficos / Estudos Geotécnicos / Pt. B. Rel. de cadast.

Nº de Páginas: 260 p + 1 planta

Volume: 2

Tomo: 5

Editor: UBA

Data de Publicação (mês/ano): Março 1997

Local de Publicação: Fortaleza

Localização da Obra

Tipo de Empreendimento:

<input type="checkbox"/> Barragem	<input type="checkbox"/> Açude	<input checked="" type="checkbox"/> Adutora	<input type="checkbox"/> Canal / Eixo de Transp.	<input type="checkbox"/> Outro
Rio / Riacho Barrado:		Fonte Hídrica:		
		<u>Açude Fitor do Campo</u>		

Bacia: Rio Paranaíba

Sub-bacia:

Municípios: Novo Oriente

Distrito: Almas

Microregião: Sertão de Crato

Estado: Ceará

GOVERNO DO ESTADO



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
PROURB/CE

PROJETO EXECUTIVO, CADASTRO E PLANO
DE APROVEITAMENTO DA BARRAGEM
FLOR DO CAMPO E DA ADUTORA
DE NOVO ORIENTE

TOMO 5

RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO DA ADUTORA
FLOR DO CAMPO - NOVO ORIENTE

VOLUME 2

MEMORIAL DE CÁLCULO

ANEXO

Estudos Topográficos (Cadernetas de Campo) e
Estudos Geotécnico-Geológicos (Sondagens)

PARTE B

Relação de Cadernetas de Campo
Numeradas de 14 a 20 e Sondagens



FORTALEZA

MARÇO/97

0183/02/05/02/A pt.B

Lote: 01877 - Prep (X) Scan () Index ()
Projeto Nº 0183/02/05/02/A pt. B -
Volume _____
Qt. A4 _____ Qt. A3 _____
Qt. A2 _____ Qt. A1 _____
Qt. A0 _____ Outros _____

000003



APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Este conjunto de documentos se constitui no Relatório Final do Projeto Executivo, Cadastro e Plano de Aproveitamento da Barragem Flor do Campo e da Adutora de Novo Oriente, desenvolvido no âmbito dos contratos firmados entre a VBA CONSULTORES, COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS e a SRH - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

O Projeto do Açude Flor do Campo se insere no contexto do PROURB/CE - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, que se encontra em fase de implementação pelo Governo do Estado do Ceará, em parceria com o Banco Mundial

O PROURB é constituído por dois segmentos básicos

- o de ações no setor de urbanismo, com a implantação do Projeto Habitar, em municípios selecionados, para população de baixa renda,
- o de ações no setor hídrico, com a implantação de açudes e adutoras associadas para abastecimento d'água de populações urbanas, dentro de uma adequada Política de Recursos Hídricos para o Ceará

O Açude Flor do Campo, com 113.3 hm^3 , é um dos açudes escolhidos dentro do elenco de quarenta unidades previstas no PROURB, devendo ter como função primordial o abastecimento da cidade de Novo Oriente e a perenização do rio Poti

O Projeto do Açude Flor do Campo compreende, de fato, os seguintes estudos

- Projeto Executivo da Barragem.
- Projeto Executivo da Adutora de Novo Oriente,
- Cadastro das propriedades e benfeitorias a serem submersas pela bacia hidráulica,
- Plano de Aproveitamento do Açude, com identificação dos usos programados para o reservatório, em especial a irrigação de áreas propícias e a piscicultura, incluindo a avaliação econômica dos empreendimentos

No global, este Relatório Final está composto dos seguintes documentos

Tomo 1 Relatório Geral do Projeto Executivo da Barragem

- Volume 1 Descrição Geral do Projeto
- Volume 2 Memorial de Cálculo
- Volume 3 Quantitativos e Especificações Técnicas
- Volume 4 Orçamento
- Volume 5 Plantas

Tomo 2 Relatório dos Estudos Básicos

- Volume 1 Estudos Topográficos
- Volume 2 Estudos Geológicos e Geotécnicos
- Volume 3 Estudos Hidrológicos

Tomo 3 Relatório Síntese da Barragem

Tomo 4 Relatório do Plano de Aproveitamento do Reservatório

Tomo 5 Relatório do Projeto Executivo da Adutora

- Volume 1 Relatório Geral
- Volume 2 Memorial de Cálculo
- Volume 3 Quantitativos e Especificações Técnicas
- Volume 4 Orçamento
- Volume 5 Plantas

Tomo 6 Relatório da Análise Econômica

Tomo 7 Relatório do Levantamento Cadastral

- Volume 1 Relatório Geral
- Volume 2 Laudos

O presente documento constitui-se do Tomo 5 - Relatório do Projeto Executivo da Adutora Flor do Campo - Novo Oriente, Volume 1 - Relatório Geral, Anexo - Estudos Topográficos (Cadernetas de Campo) e Estudos Geotécnico-Geológicos (Sondagens)

O Anexo está dividido em 2 (duas) partes

PARTE A - apresenta a relação de cadernetas de topografia numeradas de 07 a 13

PARTE B - apresenta a relação de cadernetas de topografia numeradas de 14 a 20 e as sondagens

Este documento refere-se a PARTE B



INTRODUÇÃO

000006

1 - OBJETIVO

O objetivo primordial do presente relatório é o de apresentar os resultados dos estudos Topográficos e Geotécnico-Geológicos realizados no âmbito da metodologia preconizada nos termos de referência

2 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

2.1 - GENERALIDADES

Com base na cartografia existente (cartas da SUDENE - escala 1 100 000), elaborou-se toda a programação visando o desenvolvimento dos serviços planimétricos a serem executados, buscando-se seguir rigorosamente os termos de referência do Edital e adotando-se os padrões técnicos exigidos pela SRH. Os serviços topográficos, que envolvem o levantamento planialtimétrico do caminhamento da adutora e da área de provável localização da Estação de Tratamento d'Água, apoiaram-se, quanto ao nivelamento, nas referências de nível implantados pelo IBGE e pela BASE - Aerofotogrametria e Projetos S A, contratada pela VBA CONSULTORES para fazer a fotorestituição da bacia hidráulica a partir de novo voo e apoio de campo. Com relação as referências de nível da BASE, foram adotados os marcos M 04A e M 06A que tem as seguintes características

- M 04A - marco de concreto tronco piramidal, medindo 10 x 15 x 40 cm, com chapa de latão contendo as seguintes inscrições PROTEGIDO POR LEI - VBA - BASE M 04A e apresentando as seguintes coordenadas 314 117, 979 Este e 9 383 795,514 Norte e altitude 371,698
- M 06A - marco de concreto tronco piramidal, medindo 10 x 15 x 40 cm, com chapa de latão contendo as seguintes inscrições PROTEGIDO POR LEI - VBA - BASE - M 06A e apresentando coordenadas 315 101,215 Este e 9 384 073,394 Norte e altitude 376,018

Com relação a referência de nível do IBGE foi adotado o marco nº 1863 M com cota 347,607, localizado na calçada da Igreja de Novo Oriente, que serviu para o fechamento do nivelamento

2.2 - SERVIÇOS EXECUTADOS

O levantamento topográfico da Adutora compreendeu os seguintes serviços

- locação do caminhamento da adutora para transporte de coordenadas e de nível,
- caminhamento alternativo para otimização do local da ETA e do traçado na entrada de Novo Oriente,
- seccionamento do eixo da adutora a cada 40 metros,
- transporte de referência de nível dos marcos M 04A e M 06A para a estaca 0 da adutora,
- levantamento planialtimétrico da provável área da ETA,

- nivelamento do caminhamento da adutora e das secções transversais

Os serviços topográficos, efetivamente executados, encontram-se demonstrados no quadro a seguir

Serviços Topográficos

Atividades	Unidade	Previsto	Executado
• Locação, Nivelamento e Seções do Eixo da Adutora	Km	13,00	18,57
• Transporte de Cota	Km	-	0,49
• Levantamento Planialtimétrico	ha	1,00	2,24

2.3 - METODOLOGIA EMPREGADA

A locação do eixo da adutora, apresentada na figura 1, a seguir, foi executada com o emprego de teodolito, marca PENTAX TH, com precisão de 2", e para as medidas lineares utilizou-se trena fiberglass aferida

O eixo foi piqueteado, de 20 em 20 metros, bem como, todos os pontos notáveis, tais como PI's, acidentes geográficos (grotas, riachos, córregos), cruzamentos com estradas, etc. Os piquetes foram confeccionados com madeira da região, medindo mais ou menos 5 cm de diâmetro e de 10 a 15 cm de comprimento, utilizados com a finalidade de materializar todos os pontos levantados

Em todos os piquetes implantados, foram colocadas estacas - testemunha construídas com madeira da região, bastante resistentes, medindo cerca de 60 cm e apresentando aproximadamente 5 cm de diâmetro, providas de entalhe onde encontra-se inserida com tinta vermelha, de cima para baixo, o número correspondente ao ponto piquetado. As estacas encontram-se situadas sempre à esquerda do estaqueamento no sentido crescente de sua numeração e com o número voltado para o piquete. A verificação dos serviços de planimetria executados será apresentada, em forma de planilha, a seguir, onde constarão todos os pontos de deflexão do eixo levantado com as respectivas coordenadas, calculadas em função do Norte Verdadeiro. Os mesmos resultados serão apresentados no Volume 2 - Memorial de Cálculo componente do Tomo 5 - Relatório Geral da Adutora

O nivelamento e o contranivelamento de todos os piquetes do eixo da adutora e das secções transversais, levantadas em estacas alternadas, isto é, a cada 40 metros com abrangência de 15 metros para ambos os lados do ponto de seccionamento (estaca), foram realizados utilizando nível Wild KN-1 com precisão de 2,5 mm/km e régua de mira de alumínio (tipo encaixe)

Para controle do nivelamento e contranivelamento foram implantadas referências de nível (RN) estáveis, espaçadas a cada 500 m, deslocadas da linha do eixo da adutora e constituídas de marcos de concreto com a inscrição do número correspondente. As visadas, normalmente, não ultrapassaram 120 m de distância entre os pontos a ré e a vante, tentando-se eliminar ao máximo os efeitos de refração atmosférica. A tolerância dos serviços de

PLANILHA 1



PLANILHA DE CÁLCULO DAS COORDENADAS UTM DO EIXO DA ADUTORA FLOR DO CAMPO - NOVO ORIENTE PARTINDO DOS MARCOS M6A e M4A IMPLANTADOS PELA BASE

Arq: polCoordFCZ.xls

Ponto	Estaca		Deflexao			Distancia lida(m)	Distancia (m)	Azimut			Coordenadas	
	int.	fr	g	m	s			g	m	s	N	E
PI0	0		324	14	46						9383713 48	314410 35
PI1	3	7 21	154	54	15	67 21	67 21	324	14	46	9383768,02	314371 08
PI2	12	7 17	133	19	59	179 96	179 96	299	9	1	9383855 68	314213 91
PI3=2B	18	9 17	148	0	9	122 00	122 00	252	29	0	9383818 96	314097 57
PI4=4B	21	11 17	200	33	26	62 00	62 00	220	29	9	9383771,81	314057 31
PI5=5B=0	24	19 97	206	30	24	68 80	68 80	241	2	35	9383738 50	313997 12
PI6=6S	30	19 97	167	0	6	120 00	120 00	267	32	59	9383733 37	313877 23
PI7=S10	34	19 97	136	0	10	80 00	80 00	254	33	5	9383712 06	313800,12
PI8=21+10 40	46	10 37	203	13	55	230 40	230 40	210	33	15	9383513 65	313682 99
PI9=E70 = E66			209	44	57	469 63	469 63	233	47	10	9383236 19	313304 09
PI03	87		181	20		420 00	420 00	263	32	7	9383188 90	312886,76
PI04	111		178	59	20	480 00	480 00	264	52	7	9383145 97	312408 68
PI05	126		224			300 00	300 00	263	51	27	9383113 87	312110 40
PI06	138		136	25	58	240 00	240 00	307	51	27	9383261 16	311920 91
PI07	155		172	50		340 00	340 00	264	17	25	9383227 33	311582 60
PI08	171	7 00	186	40		327 00	327 00	257	7	25	9383154 46	311263 82
PI09	201		179	28		593 00	593 00	263	47	25	9383090 32	310674 30
PI10	237		180	34	40	720 00	720 00	263	15	25	9383005 78	309959 28
PI11	266	3 20	179	20		583 20	583 20	263	50	5	9382943 14	309379 46
PI12	336		225			1 396 80	1 396 80	263	10	5	9382776 98	307992 57
PI13	349		168			260 00	260 00	308	10	5	9382937 66	307788 16
PI14	391		197			840 00	840 00	296	10	5	9383308 10	307034 26
PI15	456		216	31		300 00	1 300 00	313	10	5	9384197 48	306086 10
PI16	469		178	35		260 00	260 00	349	41	5	9384453 28	306039 55
PI17	497		177	24		560 00	560 00	348	16	5	9385001 58	305925 68
PI18	509		180	55		240 00	240 00	345	40	5	9385234 11	305866 27
PI19	517		182	15		160 00	160 00	346	35	5	9385389 75	305829 15
PI20	534		177	37		340 00	340 00	348	50	5	9385723 31	305763 31
PI21	542		159	36		160 00	160 00	346	27	5	9385878 86	305725 83
PI22	551	6 00	168	11		186 00	186 00	326	5	5	9386033 21	305622,05
PI23	556		179	41		94 00	94 00	314	16	5	9386098 83	305554,73
PI24	565		180	28		180 00	180 00	313	57	5	9386223 76	305425 15
PI25	603	3 00	169	30		763 00	763 00	314	25	5	9386757 77	304880 17
PI26	619		129	58	26	317 00	317 00	303	55	5	9386934 66	304617 11
PI27	672		283	42	20	1 060 00	1 060 00	253	53	33	9386640 57	303598 73
PI28	689		160	34	0	340 00	340 00	357	35	53	9386980 27	303584 48
PI29	700		181	20	3	220 00	220 00	358	9	53	9387200 16	303577 43
PI30	707		176	50	0	140 00	140 00	359	29	53	9387340 15	303576 21
						160 00	160 00	356	19	53		

PLANILHA 1



PLANILHA DE CÁLCULO DAS COORDENADAS UTM DO EIXO DA ADUTORA FLOR DO CAMPO - NOVO ORIENTE PARTINDO DOS MARCOS M6A e M4A IMPLANTADOS PELA BASE

Arq_poiCoorFC2.xls

Ponto	Estaca		Deflexao			Distancia lida(m)	Distancia (m)	Azimut			Coordenadas	
	int.	fr	g	m	s			g	m	s	N	E
PI31	715		183	40	0	140 00	140 00	359	59	53	9387499 83	303565 97
PI32	722		175	10		120 00	120 00	355	9	53	9387639 83	303565 96
PI33	728		175	40		122 00	122 00	350	49	53	9387759 40	303555 85
PI34	734	2 00	95	0		95 00	95 00	265	49	53	9387879 84	303536 41
PI35	738	17 00	270	40		38 00	38 00	356	29	53	9387872 94	303441 66
PI36	740	15 00	83	24	40	17 00	17 00	259	54	33	9387910 86	303439 34
PI37	741	12 00									9387907 89	303422 60

Observação: Esta Planilha é a do Traçado Final da Alternativa Selecionada

nivelamento encontra-se dentro do permitido pela fórmula $e = 12,5\sqrt{k}$, onde "K" é o comprimento levantado em km. Os resultados finais são apresentados em forma de planilha no Anexo e no Relatório de Memorial de Cálculo componente do Tomo 5 - Relatório Geral da Adutora - Volume 2

3 - ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

3.1 - GEOLOGIA REGIONAL

A área da bacia hidrográfica do Projeto da Barragem Flor do Campo, no município de Novo Oriente, está limitado pelas coordenadas 40°37'/40°55' de longitude oeste de Greenwich e 5°34'/6°07' de latitude sul, inserida na bacia hidrográfica do Parnaíba, especificamente na sub-bacia Poti, na região Centro-Oeste do Estado do Ceará

O relevo da área em estudo pertence a unidade denominada de Planalto Sertanejo, (aproximadamente 30% da área) passando à feição Depressão Sertaneja

As formas variáveis entre feição plana e aguçada tornam esta unidade um importante divisor de águas. Os rios possuem curso retilíneo e, às vezes, com inflexões bruscas

A Depressão Sertaneja é constituída por feições morfológicas de topos planos, com diferentes espessuras e aprofundamento de drenagem, separadas por vales de fundo plano

As unidades lito-estratigráficas da área, apresentam o embasamento cristalino constituído por gnaisses e migmatitos diversos, com intercalações de metacalcários, quartzitos, anfíbolitos, metabasitos (PX), granitóides em forma de corpos restritos (PXy) e migmatitos porfiroblásticos (PXmp) pertencentes ao Pré-Cambriano não diferenciado

Em seguida, ocorre uma sequência constituída por filitos, micaxistos, metacalcários, quartzitos, xistos magnesianos e biotita-gnaisses (PI) pertencentes ao Complexo Novo Oriente e parte do Grupo Ceará de idade Proterozóico Inferior

Finalmente, a unidade mais recente está representada pelos Depósitos Aluviais (Qha) nas margens e leitos dos rios eriachos. A descrição detalhada dos Estudos Geológicos-Geotécnicos encontra-se no relatório específico designado de Relatório dos Estudos Geológicos-Geotécnicos da Barragem Flor do Campo

3.2 - GEOLOGIA DO EIXO DA ADUTORA

A adutora, ao longo do seu traçado, é cortada, basicamente, por duas formações litológicas: o Complexo Novo Oriente (PI) do Proterozóico Inferior e os Depósitos Aluviais (Qha) do Quaternário

O Complexo Novo Oriente domina quase totalidade do traçado da adutora, apresentando uma sequência litológica constituída por quartzitos, xistos, micaxistos e filitos

**PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE CADERNETA
NIVELAMENTO GEOMÉTRICO**

Eixo Levantado	Comprimento (m)	Verificação da Caderneta						Erro Dado Ed	Verificação do Trabalho - Tolerâncias			Nº de Visadas de RÉ	Compensação do Erro $\Delta \left(\frac{E_d}{N \cdot \sqrt{V \cdot R \cdot E}} \right)$
		ΣRE	ΣV	CF	CI	$\Sigma RE - \Sigma V$	CF - CI		Alta Precisão 4 mm \sqrt{K}	Precisão 10 mm \sqrt{K}	Ordinário 20 mm \sqrt{K}		
Eixo da Adutora Açude Flor do Campo / Novo Oriente Est 00 a 619	24 760,000	451,441	451,488	334,604	334,651	-0,047	-0,047	-0,047	20	50	100	258	0,0000
Eixo da Adutora Est 619 a 741+12,00 Variante para o traçado da Adutora (Est 37) = Est 00	4 904,000	154,09	154,094	367,312	367,316	-0,004	-0,004	-0,004	9	23	45	88	0,0000
a Est 16	640,000	20,533	20,529	351,974	351,97	0,004	0,004	0,004	3,2	8	16	10	0,0000

g:\Wb_Campo\Wb_Caderneta\WQRU7_101\X1_2010\Nivelamento

000012



Os trechos aluviais, representados pelos Depósitos Aluvionares, nas margens e leito dos rios e riachos, tem a sua litologia representada por argilas, areias argilosas e areias quartzosas

3.3 - INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS

Ao longo do eixo da adutora foram realizadas 82 sondagens a pá e picareta a cada 200 m totalizando 111,10 m, dentro de um total previsto de 98 m. Todas as sondagens foram iniciadas a partir da superfície e interrompidas, somente, quando atingiu-se o material impenetrável, caso contrário a sondagem limitou-se a uma profundidade de 1,5 m. Os perfis de cada sondagem, descritos e analisados, permitirão a classificação, com maior segurança, do material resultante da escavação do eixo da adutora, em 1ª, 2ª e 3ª categoria e são apresentados no final do presente documento - PARTE B



ESTUDOS TOPOGRÁFICOS (CADERNETAS DE CAMPO)

000014

RELAÇÃO DE CADERNETAS PARTE A

- Caderneta nº 7
 - Locação do Eixo Adutora - página 1 a 48 - Alternativa Seleccionada Estacas 66 a 619

- Caderneta nº 8
 - Locação do Eixo Adutora - página 1 a 9 - Alternativa Descartada
 - Locação da Variante para Captação no Açude - página 9 a 10 - Alternativa Descartada
 - Locação da LB e Seções Transversais da Área da ETA (Opção 2)- página 11 a 14 - Alternativa Seleccionada

- Caderneta nº 9
 - Nivelamento do Eixo da Adutora - página 1 a 36 - Alternativa Seleccionada Estacas 66 a 456
 - Nivelamento e Contranivelamento da Variante para Captação no Açude - página 37 a 40 - Alternativa Descartada

- Caderneta nº 10
 - Nivelamento das Seções Transversais da adutora - página 1 a 48 - Alternativa Seleccionada Estacas 66 a 619

- Caderneta nº 11
 - Nivelamento das Seções Transversais do Eixo da Adutora - página 1 a 4 - Alternativa Descartada
 - Nivelamento do Eixo da Adutora - página 6 a 25 - Alternativa Seleccionada Estacas 456 a 619
 - Nivelamento da LB e das Seções Transversais da Área da ETA (Opção 2) - página 26 a 34 - Alternativa Seleccionada

- Caderneta nº 12
 - Locação das Seções Transversais da Adutora - página 1 a 49 - Alternativa Seleccionada Estacas 66 a 272

- Caderneta nº 13
 - Locação das Seções Transversais da Adutora - página 1 a 51 - Alternativa Seleccionada Estacas 273 a 562

RELAÇÃO DE CADERNETAS PARTE B

- Caderneta nº 14
 - Locação das Seções Transversais da Adutora - página 1 a 10 - Alternativa Descartada
 - Locação das Seções Transversais da Área da ETA (Opção 1) - página 11 a 14 Alternativa Descartada
 - Locação das Seções Transversais da Adutora (continuação) - página 15 a 21 - Alternativa Selecionada

- Caderneta nº 15
 - Locação do Eixo da Adutora (Opção 2) - página 1 a 13 - Alternativa Selecionada

- Caderneta nº 16
 - Nivelamento e Contra Nivelamento do Eixo da Adutora (Opção 2) - página 1 a 24 - Alternativa Selecionada
 - Nivelamento das Seções Transversais do Eixo da Adutora (Opção 2) - página 25 a 33 - Alternativa Selecionada

- Caderneta nº 17
 - Contranivelamento do Eixo da Adutora da Estaca 619 a 0 - página 1 a 48 - Alternativa Selecionada Estacas 619 a 66

- Caderneta nº 18
 - Locação do Eixo da Adutora (Est 0 a 70) - páginas 1 a 5 - Alternativa Selecionada
 - Locação das Seções Transversais (Est 0 a 70) - páginas 6 a 18 - Alternativa Selecionada

- Caderneta nº 19
 - Nivelamento e Contranivelamento do Eixo da Adutora da (Estaca 0 a 70) - página 1 a 13 - Alternativa Selecionada
 - Nivelamento das Seções Transversais (Estaca 0 a 70) - página 14 a 22 - Alternativa Selecionada

- Caderneta nº 20
 - Amarração dos PI's e Rede de RN's ao longo da Adutora - página 1 a 14

- CONT.: SEÇÕES TRANSVERSAIS ALT. DESCARTADA
- LOCAÇÃO DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS DA ESTACA 563 → 665 (OPÇÃO 1)
 - LOCAÇÃO DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS DA ESTACA 564 → 700 → (OPÇÃO 2) - ALT.

SELECIONADA



ACUDE FLOR DO CAMPO

CADERNETA N° 14

CONTINUAÇÃO LOCAÇÃO DAS

SEÇÕES TRANSVERSAIS, ADUTORAS

PÁGS: 01 à 10 | ALTERNATIVA
DESCARTADA

PAG. 11 a 14 - LOCAÇÃO DAS

ALTERNATIVA DESCARTADA

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA AREA DA

ETA - OPÇÃO 1

PÁGS 1a / 26a - CONTINUAÇÃO DA

LOCAÇÃO DAS SEÇÕES TRANS-

VERSAIS DA ADUTORA | ALTERNATIVA SELE
CIONADA

000017

locação

①

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
π 564 ADT				
R 563 ADT		20,00	0°00'00"	
"				
564 ADT	+	4,00	90°00'00"	
V E		15,00	" "	
564 ADT	+	2,00	270°00'00"	
"	+	6,00	" "	
	+	13,00	" "	
V D		15,00		
π 566 ADT				
R 565 ADT		20,00	0°00'00"	
"				
V E		15,00	90°00'00"	
V D		15,00	270°00'00"	

azimutes		observações
lidos	calculados	
		CERCA
		PÉ ATERRO
		BORDA ESTRADA
		" "
		PÉ ATERRO

locação

10

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
π614 ADT				
R613 ADT		20,00	0°00'00"	
"				
614 ADT	+	4,00	90°00'00"	
VID		15,00	270°00'00"	
π616 ADT				
R615 ADT		20,00	0°00'00"	
"				
616 ADT	+	7,00	90°00'00"	
VID		15,00	270°00'00"	
π618 ADT				
R617 ADT		20,00	0°00'00"	
"				
618 ADT	+	9,00	90°00'00"	
VID		15,00	270°00'00"	

azimutes		observações
tidos	calculados	
		MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL
		MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL
		MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL

localção

10a

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
614 ADT				
R613 ALT		2,00	0°00'00"	
614 ADT	+	4,00	90°00'00"	
VID		15,00	270°00'00"	
616 ADT				
R615 ADT		20,00	0°00'00"	
616 ADT	+	7,00	90°00'00"	
VID		15,00	270°00'00"	
618 ADT				
R617 ADT		20,00	0°00'00"	
618 ADT	+	9,00	90°00'00"	
VID		15,00	270°00'00"	

azimutes		observações
lidos	calculados	
		MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL
		MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL
		MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL

locação

5,00 x 18,00 x 13,00

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediárias		parciais	totais
678 ADT				
R677 ADT		20,00	0°00'00"	
"				
678 ADT + 5,00		—	90°00'00"	
" + 8,00		—	" "	
V I E		15,00	" "	
V I D		15,00	270°00'00"	
680 ADT				
R679 ADT		20,00	0°00'00"	
"				
680 ADT + 5,00		—	90°00'00"	
" + 11,00		—	" "	
" + 13,00		—	" "	
V I E		15,00	" "	
V I D		15,00	270°00'00"	

MOD. ROMITEC REF. 1004

21a

azimutes		observações
lidos	calculados	
		BORDA DIREITA DA ESTRADA
		BORDA ESQUERDA DA ESTRADA
		CERCA
		BORDA DA ESTRADA
		" "
		CERCA

100059

locação

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
π694ADT				
R693ADT		20,00	0°00'00"	
"				
694ADT + 6,00		—	90°00'00"	
" + 10,00		—	" "	
V1E		15,00	" "	
V1D		15,00	270°00'00"	
π696ADT				
R695ADT		20,00	0°00'00"	
"				
696ADT + 2,00			90°00'00"	
696ADT + 4,00		—	270°00'00"	
V1D		15,00	" "	

MOD. HOMITEC. REF. 1004

azimutes		observações
lidos	calculados	
		BORDA ESTRADA
		BORDA ESTRADA
		TERÇA
		REDE ELETRICA
		BORDA ESTRADA
		ENCOSTO DE CASA
		BORDA ESTRADA
		REDE ELETRICA

000063

locação

26a

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
π 698 ADT				
R 697 ADT		20,00	0°00'00"	
"				
698 ADT +	2,50	—	90°00'00"	
"	+ 8,00	—	" "	
V 1 E		15,00	" "	
698 ADT +	13,00	—	270°00'00"	
V 1 D		15,00	" "	
π 700 ADT = PI 29				
R 699 ADT		20,00	0°00'00"	
"				
700 ADT +	3,00	—	90°00'00"	
V 1 E		15,00	" "	
700 ADT +	11,60		270°00'00"	
V 1 D		15,00	" "	

azimutes		observacoes
lidos	calculados	
		BORDA ESTRADA
		" "
		GROTA
		REDE ELETRICA
		BORDA ESTRADA
		BORDA ESTRADA
		CERCA E REDE ELETRICA

** LOCALIZ. DO EIXO DA ABUTORA DA ESTACA 619 → 741 + 12,00 (CAIXA D'ÁGUA)
ALTERNATIVA SELECIONADA

CADERNETA Nº 15
DE LOCALIZ. DO EIXO DA ABUTORA
SEGUNDA OPÇÃO DA PAGINA 01
A PAGINA 13

ALTERNATIVA SELECIONADA

00065

locação

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
655	ADT	140,00	180°00'00"	
656	ADT	160,00	//	
657	ADT	180,00	//	
658	ADT	200,00	//	
659	ADT	220,00	//	
π659	ADT			
IR 648	ADT	220,00	0°00'00"	
//	//			
√ 660	ADT	20,00	180°00'00"	
661	ADT	40,00	//	
662	ADT	60,00	//	
663	ADT	80,00	//	
664	ADT	100,00	//	
+ 060		100,60	//	
665	ADT	120,00	//	
666	ADT	140,00	//	
667	ADT	160,00	//	
+ 8,00		168,00	//	
+ 12		172,00	//	
668	ADT	180,00	//	
669	ADT	200,00	//	

MOD ROMITEC REF 10114

(4)

azimutes		observações
lidos	calculados	
		o 654ADT
		GROTA
		o 669ADT
		CERCA E BORDA ESTREVA
		// //
		PE DO MORRO

P00063

locação

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediárias		parciais	totais
707 ADT = PI 30				
IR 700 ADT = PI 29	140,00	0° 00' 00"		
//	//			
V 708 ADT	20,00	176° 50' 00"		
709 ADT	40,00	//		
710 ADT	60,00	//		
711 ADT	80,00	//		
712 ADT	100,00	//		
713 ADT	120,00	//		
714 ADT	140,00	//		
714 ADT + IA ₁	154,00	//		
715 ADT = PI 31	160,00	//		
PI	44,90	349° 40' 00"		
715 ADT = PI 31				
IR 707 ADT		0° 00' 00"		
//	//			
V + 18,00	18,00	183° 40' 00"		
716 ADT	20,00			
717 ADT	40,00	//		
718 ADT	60,00	//		
719 ADT	80,00	//		

MOD. ROMITEC REF. 1004

azimutes		observações
lidos	calculados	
		EIXO DA RUA INICIO CALÇAMENTO
		EIXO DA RUA SÃO JOSÉ C/ CLARINDO XAVIER
		FIM DA RUA SÃO JOSÉ
		EIXO DO CANAL ESGOTO
		1920,00 M
		1920,00 M

00007

48.0
48.0
48.0

locacão

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
+ 5,00		85,00	//	
+ 12,15		97,15	//	
720 ADT		100,00		
721 ADT		120,00		
722 ADT-PI 32		140,00		
P1		106,00	4° 32' 05"	
P2		56,00	4° 58' 10"	
		16,00	38° 56' 10"	
		9,80	90° 42' 17"	
		3,20	286° 11' 10"	
P		13,70	349° 31' 37"	
P6		99,20	358° 25' 22"	
		106,00	358° 37' 17"	
A 722 ADT-PI 32				
IR 715 ADT			0° 00' 00"	
//	//			
V 723 ADT		20,00	175° 10' 00"	
+ 17,00		37,00	//	
724 ADT		40,00	//	
725 ADT		60,00		
726 ADT		80,00		

MOD. ROMITEC REF 1004

9

azimutes		observações
lidos	calculados	
	EIXO RUA SÃO JOSÉ	C/ PENHA MARQUES
	// CANAL	ESGOTO
	CANTO RUA SÃO JOSÉ	C/ CLARINDO XAVIER
	CANTO RUA SÃO JOSÉ	C/ CLARINDO XAVIER
	CANTO RUA SÃO JOSÉ	C/ CLARINDO XAVIER
	EIXO RUA SÃO JOSÉ	C/ AVEN. DA SÃO TRONCINHO

000074

locação

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
734ADT		120,00	//	
+ 2,00 = P34		122,00	//	
P1		13,90	55°55'48"	
P2		12,30	100°37'05"	
P3		4,80	213°35'05"	
P4		7,50	343°31'25"	
X 734ADT + 2,00 = P34				
IR 728ADT = P33			0°00'00"	
//		//		
V 735ADT		18,00	95°00'00"	
736ADT		38,00	//	
736ADT + 6,50		44,50	//	
737ADT		58,00	//	
738ADT		78,00	//	
+ 16,30		94,30	//	
738 + 17,70 = P35		95,00	//	
P1		9,50	42°22'10"	
P2		7,20	124°26'38"	
P3		5,00	228°27'30"	
P4		7,80	341°25'40"	

MOD ROMITEC REF 1004

11

azimutes		observações
lidos	calculados	
		EIXO RUA SÃO JOSÉ Q/ RUA COELHO MASCARENHAS
		CANTO RUA SÃO JOSÉ (HELPIDIO RODRIGUES)
//		//
//		//
//		//
		EIXO RUA COELHO MASCARENHAS
		CL 7 DE SETEMBRO
		EIXO REDE DE AGUA
		CANTO RUA COELHO MASCARENHAS
		//
		//
		//

100076

* NIVELAMENTO DO EIXO DA ADUTORA DA ESTACA 619 → 741 + 12,00 (CAIXA D'ÁGUA)

~~→ 741 + 12,00 (CAIXA D'ÁGUA)~~

CADERNETA DE Nº 16
DO NIVELAMENTO DO EIXO ADUTORA
SEGUNDA OPÇÃO
DA PAGINA 01 A PAG 12 DO EIXO
CONTRA DA PAG. 13 A PAG 24
SECÕES TRASVERSAIS DA PAG 25 A
PAGINA 33

ALTERNATIVA SELECIONADA

000079

nivelamentos

INICIO DO CONTRA NIVELAMENTO DA EIXO DA SEGUNDA OLIÇÃO (13)
ADUTORA

estacas	visadas		altura do instrumento	altitudes
	re	avante		
R N				347.671
"	1 0 9 2		348.763	
741 ADT + 1200		1 2 4 2	✓	347.524
"	1 9 1 1		349.832	
741 ADT + 250		1 6 3 2		347.800
741 ADT		1 5 7 1		347.861
740 ADT + 15.00		1 3 8 7		348.045
740 ADT		1 5 7 2		347.860
739 ADT		2 6 4 6		346.786
738 ADT + 17.00 = 14		2 7 2 5	✓	346.707
"	2 2 1 2		348.819	
738 + 16.50		2 2 0 3		346.716
738 ADT		1 2 4 0		347.679
737 ADT		2 4 4 8		346.471
736 ADT + 450		3 3 2 9	✓	345.590
"	0 4 2 5		346.015	
736 ADT		0 7 3 6		345.279

345.521

observações
347.755
PE DO CANO
METO FIO

nivelamentos

30

estacas	visadas				altura do instrumento	altitudes
	ré		avante			
674 ADT	1	7	9	5	376,995	375200
" JE			1	8 3 7		375158
" +14,00			1	3 9 2		375103
" ID			1	2 7 2		375723
676 ADT	0	4	7	7	371831	371354
" JE			2	4 2 2		369409
676 ADT	2	1	7	0	373524	371354
" +5,00			1	6 7 5		371849
" +9,00			1	3 8 2		372122
" ID			0	7 7 7		372727
678 ADT	1	1	0	7	371356	370249
" +5,00			1	3 9 7		369959 370249
" JE			2	2 7 5		369081
" ID			0	2 5 2		371104

observações	
BORDA ESTRADA	
" "	
BORDA ESTRADA	
" "	
BORDA ESTRADA	
" "	

CONTRA NIVELAMENTO → 619 a 0
ALTERNATIVA SELECIONADA - 619 → 66

PROJETO - AÇUDE FLOR
DO CAMPO - EM NOVO
ORIENTE Q
CADERNETE N° 17
CONTRA NIVELAMENTO
EIXO ADUTORA - PAG.
01 a 48 - ALTERNATIVA SELECIONADA

000118

CADERNETA Nº 18

LOCALIZAÇÃO TRECHO MODIFICADO DO EIXO ADUTORA PAG. 01 A 05 - ALTERNATIVA SELECIONADA

LOCALIZAÇÃO DAS SEÇÕES DO TRECHO MODIFICADO ADUTORA PAG. 06 A 18 - ALTERNATIVA SELECIONADA

000162

locação

①

	estacas		alinhamentos	deflexões	
	inteiras	intermediarias		parciais	totais
π	3 ADT+7.21=PI 1				
R	0=0 ADT=PI	0 67,21	0° 00' 00"		
	"	"			
√	3 ADT+16	8,79	154° 54' 15"		
	4 ADT	12,79	"		
	4 ADT+12,80	25,59	"		
	5 ADT	32,79	"		
	6 ADT	52,79	"		
	7 ADT	72,79	"		
	8 ADT	92,79	"		
	9 ADT	112,79	"		
	10 ADT	132,79	"		
	11 ADT	152,79	"		
	12 ADT	172,79	"		
√	12 ADT+7.17=PI 2	179,96	"		
	"	"			
π	12 ADT+7.17 PI 2				
R	3 ADT+7.21=PI 1		0° 00' 00"		
	"	"			
√	13 ADT	12,83	133° 19' 59"		
	14 ADT	32,83	"		
	15 ADT	52,83	"		

azimutes		observações
lidos	calculados	
		BORDA DA ESTRADA
		BORDA DA ESTRADA
	EXT. DE:	
		TERR. PEDREGOSO
		" "
		" "
		" "
		" "
		" "
		" "
		" "
		AM 5.00 - 320° 00' 00"
		5.00 - 60° 00' 00"

MOD. ROMITEC REF 1004

16 ADT 72,83 "

000163

locação

3

	estacas		alinhamentos	deflexões	
	inteiras	intermediárias		parciais	totais
A	24	ADT+19,97 P15			
R	24	ADT+11,17 P14		0°00'00"	
	"	"			
V	25	ADT	0,03	206°30'24"	
	26	ADT	20,03	"	
	27	ADT	40,03	"	
	28	ADT	60,03	"	
	29	ADT	80,03	"	
	30	ADT	100,03	"	
30	ADT+19,97 P16		120,00	"	
	"	"			
A	30	ADT+19,97 P16			
R	24	ADT+19,97 P15		0°00'00"	
	"	"			
V	31	ADT	0,03	167°00'06"	
	32	ADT	20,03	"	
	33	ADT	40,03	"	
	34	ADT	60,03	"	
34	ADT+19,97 P17		80,00	"	
	"	"			

azimutes		observações
lidos	calculados	
		AM- 5,00 163°00'00"
		5,00 202°00'00"
		" " "
		EXT DE: ANTONIO GOUVEIA DE ARAUJO
		C/ BENAVIDES FERREIRA DA MOTA
		AM 4,00- 207°00'00"
		5,00- 283°00'00"
		EXT. DE: ANTONIO GOUVEIA DE ARAUJO
		C/ BENAVIDES FERREIRA DA MOTA

100165

CADERNETA N° 49

ALTERNATIVA SELECIONADA

NIVELAMENTO E CONT

DO TRECHO MODIFICADO

ADUTORA, PAG. 010, 13

NIVELAMENTO DAS SECOES

TRANSV. TRECHO MODIFIC

DO ADUTORA, PAG.

P00180

000203



PROJETO ACUDE FLOR DO CAMPE
M. DE NOVO ORIENTE C.A.
CADERNETA Nº 20
AMARRAÇÃO DOS PIS E REDE
DE RNS NO LONGO DA
ADUTORA PAG. 01Q.14

locacão

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
37-51=M1				
36-ET		2000	0°0'00"	
VAM		500	90°00'00"	
DM		500	130°00'00"	
38ADT				
"	0968			354087
37-PI-01=M 01		1642		
RN 01		1716		
44-PI-2=M 2				
62ADT				
R 61ADT		2000	0°0'00"	
" "				
V RN 2		500	270°00'00"	
63ADT				
"	0771			357326
RN-2		0913		

MOD ROMITEC REF 1004

1

azimutes		observações
lidos	calculados	
		AMARRACAO DO PI 01=51MDE
		AMARRACAO
		"
353-119		NIVELAMENTO-EST 38
		"
352445	COTA-M-1	= EST 37-PI-01
352371	" -RN-1	"
		M 2 = EST. 44=PI-2
		AMARRACAO-EST. 62
		"
		"
		"
356555		NIVELAMENTO-EST. 63
		"
356413	COTA RN 02	"

006204

locacão

(2)

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
187-PIB				
R 86 ADT		2000	0 0 0 0	
V RN 3		700	270° 00' 00"	
AM		700	300° 00' 00"	
86 ADT				
"	1065			364310
RN 3		1078		
111-PIA				
R 110 ADT				
V RNA		1000	22° 00' 00"	
AM		1000	50° 00' 00"	
111-PIA				
"	1735			36257A
RN A		1002		
126-PIB				
R 125 ADT			0° 00' 00"	
V AM		500	90° 00' 00"	
AM		500	180° 00' 00"	

MOD. ROMITEC REF. 1004
AM

azimutes		observações
lidos	calculados	
		AMARRACAO-EST. 87-
		"
		AMARRACAO-RN 3
		"
363 245		NIVELAMENTO-EST. 86
		"
363 232	COTA-RN 3	"
		AMARRACAO DO PI-14
		"
	MARRACAO	RN-04-NO PE JUAZEIRO
	"	AM
360.839		NIVELAMENTO-PI-4
		"
361.572	COTA-RN-04	NO PE JUAZEIRO
		AMARRACAO-PI 05
		"

000205

locação

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
A 213ADT				
R 212ADT		2000	0° 00' 00"	
"				
VRN08		600	350° 00' 00"	
213ADT				
"	1481			342618
RN08		1357		
A 237-PI10				
R 236ADT				
"	"		0° 00' 00"	
VRN09		500	90° 00' 00"	
VAM		500	120° 00' 00"	
237ADT-PI10				
"	1488			349186
RN09		1887		

MOD ROMITEC REF 1004

④

azimutes		observações
lidos	calculados	
		AMARRAÇÃO-EST 213
	NR-08	CORREDOR PE ATEIRA
341.137		NIVELAMENTO PE EST. 213
341.221	-COTA RN-08	
		AMARRAÇÃO PI-10
		" " "
		" " "
		" RN09 "
		" " "
347.698		NIVELAMENTO-RE PE 10
		"
347.299	cota RN-09	"

000207

locação

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
262 ADT				
IR 261 ADT			0° 0' 00"	
//	//			
V RN 10		9.00	90° 00' 00'	
// AM		9.00	110° 00' 00'	
262 ADT				
//	1387			342908
RN 10		1100		
287 ADT				
IR 286 ADT			0° 00' 00"	
//	//			
V RN 11		5.00	90° 00' 00"	
AM		5.00	115° 00' 00'	
287 ADT				
//	1452			346431
RN 11		1157		

(5)

azimutes		observações
lidos	calculados	
		AMARRACAO EST. 262
		LOCALIZADO NA TERRA ANTONIO FELINTO RN 10
		NIVELAMENTO
	341521	"
		"
	341808	COTA-RN10
		AMARRACAO EST 287
		"
		"
		" RN 11
	344979	NIVELAMENTO
		"
	34527A	COTA-RN-11

locação

(6)

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
312 ADT				
IR 311 ADT			0°00'00"	
//	//			
V RN 12		6,00	87°00'00"	
// AM		6,00	110°00'00"	
312				
// //	1297			350505
RN 12		1157		
336 ADT	RN 12			
IR 335 ADT			0°00'00"	
//	//			
V RN 13		5,00	90°00'00'	
// AM		5,00	120°00'00'	
336 ADT				
// //	1486			365737
RN 13		1257		

azimutes		observacoes
lidos	calculados	
		AMARRAÇÃO
		"
		"
		• RN 12
		'
349 208		NIVELAMENTO
		"
349348	COTA-RN12	'
		AMARRAÇÃO
		"
		"
		• RN 13
		'
364 251		NIVELAMENTO
		"
364480	COTA-RN-13	'

locação

(7)

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
π 361ADT				
IR 360ADT			0°00'00"	
//	//			
V RN 14		5,00	90°00'00"	
// AM		5,00	120°00'00"	
361ADT				
// // 1167				365286
RN 14		1141		
π 386ADT				
IR 385ADT			0°00'00"	
//	//			
V RN 15		5,00	90°00'00"	
// AM		5,00	120°00'00"	
386ADT				
// // 1167				365955
RN 15		1045		

azimutes		observações
lidos	calculados	
		AMARRAÇÃO
		"
		"
		"
		"
364 319		NIVELAMENTO
		"
364 345	COTA-RN 14	"
		AMARRAÇÃO
		"
		"
		" RN 15
		"
364-788		NIVELAMENTO
		"
364 910	COTA-	"

locacão

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
411ADT				
IR 410 ADT			0°00'00"	
//	//			
V RN 16		7,00	90°00'00"	
// AM		7,00	120°00'00"	
411ADT				
//	// J315			339526
V RN 16		1040		
436ADT				
IR 435ADT			0°00'00"	
//	//			
V RN 17			90°00'00"	
// AM			120°00'00"	
436ADT				
//	// J321			338370
RN 17		1266		

MOD. ROMITEC REF. 1004

8

azimutes		observações
lidos	calculados	
		BARRANCO ESQUERDO DA GROTA
		//
	338211	
	338486	
	337049	
	337104	

000211

locação

(10)

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
497	ADT=PTJ			
//	// 1724			363633
RN19		1244		
522	ADT			
R521	ADT	20,00	0° 00 00	
"				
V RN20		300	90° 00 00	
521	ADT			
v "	0886			362377
RN20		138,7		
542	PI21			
R541	ADT	20,00	0° 00 00	
"				
V AM		500	90° 00 00	
AM		500	130° 00 00	

azimutes		observações
lidos	calculados	
361912		
362389		
361491		
360990		PÉ DA CERCA

locação

(12)

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
TS38ADT				
RS37ADT		20,00	0° 0' 00"	
✓ RN23		1,40	90° 00' 00"	
S38ADT				
✓ ✓ 1A45				365,470
RN23		13,39		
TS617-PI26				
R618ADT		20,00	0° 0' 00"	
✓				
VAM.		5,50	19° 00' 00"	
RN26		17,39	30° 0' 00"	
AM		7,90	45° 00' 00"	
618ADT				367,191
✓ ✓ 1A40				368,631
RN26		11,53		367,478

azimutes		observações
lidos	calculados	
		PE DA CERCA
	364.025	
	364.131	
		PE ESTACA CERCA
		RN26 COLADO NO CANTO DA CALÇADA MURADA PE DA ESTACA CERCA
		RN26 COLADO NA CALÇADA DO ESTADIO

locação

estacas		alinhamentos	deflexões	
inteiras	intermediarias		parciais	totais
π 6AAADT				
R 6A3ADT		2000	0°00'00"	
π				
V RN25		500	90°00'00"	
6ASADT				
1 1577				363385
RN25		0845		
π 672=PI27				
R 671ADT		2000	0°00'00"	
π				
V RN21		500	90°00'00"	
AM.		630	180°00'00"	
672=PI27				380651
1 1623				
RN26		0945		

(13)

azimutes		observações
lidos	calculados	
	361.808	
	362,540	
	379028	
	379705	



ESTUDOS GEOTÉCNICO-GEOLÓGICOS (SONDAGENS)

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF

351.56

SPP-01

EST 08

0.00

Argilo Arenoso com pedregulhos, verde
lha e amarelo, variegado

1.40
(+)

- NOTA
- 1) Não foi encontrado nível d'água
 - 2) (+) Impenetrável a pá e picareta
 - 3) Local: adutora

356.80

SPP 02

EST. 13

0.00

Silte Argiloso com seixo rolado, cinza

1.00
(+)

- NOTA
- 1) Não foi encontrado nível d'água
 - 2) (+) Impenetrável a pá e picareta
 - 3) Local: adutora

000219



DATA 13/11/96

DES

VISTO

ESC 1/50

APROV

ADUTORA

FLOR DO CAMPO/NOVO ORIENTE

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF

357,57

SPP-04

EST. 13

1,50 (↑)

Arreglo Anomalo - Vermelho, Amarelo, Jasmimado

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água

2) (↑) água penetrável a pá e picareta
3) Local: adutoria.

352,28

SPP-05

EST 28

0,00

Abramamento de rocha quartzítica



DATA 18/11/94 DES VISTO
ESC 1/50 APROV
ADUTORIA
FLOE DO CAMPO/NOVO ORIZONTE

199291

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS

PROF

OBSERVAÇÃO

DA EST. 28 A EST. 30 = 40,0m

Afloramento de rocha quartzítica

356,47

SPP-06

EST. 33

Arenosa com pedregulhos, vermelha e amarela, variegada
(restos de rocha alterada a sã)

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
2) (+) Impenetrável a pá e picareta
3) Local: adutorne

000222



DATA 19/11/96

DES

VISTO

ESC 1/50

APROV

ADUTORIA

FLO R DO CAMPO / NOVO ORIENTE

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF

357.09



0.00

SPP-07 - EST. 38

Argila Arenosa com pedregulhos vermelha e amarela, variegada
(indícios de rocha alterada a sã)

1.00
(+)

NOTA 1) Não foi encontrado nível d'água
2) (+) Impenetrável a pá e picareta
3) Local: adutora

357.66



0.00

SPP-08 EST. 43

Argila arenosa vermelha e amarela
variegada
(indícios de rocha alterada a sã)

1.00
(+)

NOTA 1) Não foi encontrado nível d'água
2) (+) Impenetrável a pá e picareta
3) Local: adutora.

000223



DATA 19/11/96	DES	VISTO
ESC 1/50	APROV	
ADUTORA FLOR DO CAMPO / NOVO ORIENTE		

S O N D A G E M A P Á E P I C A R E T A


COTAS

PROF

359.88 ▼	0.00	SPP-09	EST. 48
		Argila Arenosa Vermelha	
	1.50 (↓)	NOTA 1) Não foi encontrado nível d'água 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta 3) Local: adutora	



359.74 ▼	0.00	SPP-10	EST. 53
		Argila Arenosa Vermelha	
	1.50 (↓)	NOTA 1) Não foi encontrado nível d'água 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta 3) Local: adutora.	

000224

 <p>viba CONSULTORES</p>	DATA 19/11/96	DES	VISTO.	
	ESC 1/50	APROV		
	ADUTORA			
FLOR DO CAMPO / NOVO ORIENTE				

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF




P00225




DATA 19/11/96	DES	VISTA
ESC 1/50	APROV	
ADUTORA		
FLOR DO CAMPO / NOVO ORIENTE		

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF




NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: Adutora



NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

000226

	DATA /19/11/96		DES	VISTO
	ESC		APROV	
	ADUTOR A FLOR DO CAMPO/NOVO ORIENTE			

SONDAGEM A PÁ E PICARETA


COTAS

PROF

SPP-14

EST. 70

360.97




solte argiloso, avermelhado -

(↓)

- NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água.
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

363.56



SPP-15

EST. 80

solte argiloso, avermelhado

(↓)

- NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

060227



DATA 18/11/96

DES

VISTO

ESC 1:50

APROV

ADUTOBA

FLOR DO CAMPO/NOVO ORIENTE

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS

PROF

SPP 16

EST. 90

361.69

▼ 0.00

Slte Argiloso, avermelhado

1.50

(↓)

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

358.30

▼ 0.00

SPP-17

EST 100

Areia siltosa, marrom clara

1.50

(↓)

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

030228



DATA 18/11/96

DES

VISTO

ESC 1:50



APROV

ADUTORA


FLOR DO CAMPO/N. ORIENTE

S O N D A G E M A P Á E P I C A R E T A

COTAS PROF



000229

	DATA 18/11/96	DES	VISTO.	
	ESC 1/50	APROV		
	ADUTORA			
FLOR DO CAMPO / N. ORIENTE				

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS

PROF

348.52



0 00

SPP-20

EST. 130

Argila Arenosa com pedregulhos,
Arenoso

1,50

(+)

- NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (+) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: Adutora

OBSERVAÇÃO

348.63



0 00

EST. 133 A EST. 135

Afloramento de rocha xistosa

000230



DATA 18/11/96

DES

VISTO

ESC 1:50



APROV

ADUTORA

FLOR DO CAMPO / N. ORIENTE

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF



000231



DATA 18/11/96	DES	VISTO	
ESC 1:50	APROV		

SONDAGEM A PÁ E PICARETA


COTAS

PROF

SPP-23

EST. 160


339.13



Argila consistente, cinza escura

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

339.01



SPP-24

EST 170

Argila consistente, cinza escura

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

030232



DATA 18/11/96	DES	VISTO.
ESC 1:50	APROV	
ADUTORA		
FLOR DO CAMPO / N ORIENTE		

S O N D A G E M A P Á E P I C A R E T A

COTAS PROF

338 93

SPP-25

EST 180

0 00

Argila Arenosa cuza escura

1,50



NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

338 76

SPP-26

EST. 190

0 00

Argila Arenosa cuza escura

1,50



NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

001233



DATA 19/11/96

DES

VISTO.

ESC 1:50

APROV

ADUTORA

FLOR DO CAMPO / N. ORIENTE

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS

PROF

338.49



0 00

SPP-27

EST 200

Areia fina silteosa esbranquiçada

1,50

(↓)

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

339.12



0 00

SPP-28

EST. 210

silte arenoso amarelado

1,50

(↓)

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

P00234



DATA 19/11/96

DES

VISTO.

ESC 1.50

APROV

ADUTORIA

FLOR DO CAMPO/N. ORIENTE


S O N D A G E M A P Á E P I C A R E T A

COTAS PROF

33936 ▼		0.00	SPP-29	EST. 220	
					Areia Areosa, cinza escura
		1.50 (↓)			
					<p>NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta 3) Local: adutora</p>

33890 ▼		0.00	SPP-30	EST. 230	
					Areia Areosa, cinza escura
		1.50 (↓)			
					<p>NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta 3) Local: adutora</p>

000235

	DATA 19/11/96	DES	VISTO	
	ESC 1:50	APROV		
	ADUTORA FLOR DO CAMPO/N. ORIENTE			

S O N D A G E M A P Á E P I C A R E T A

COTAS PROF

342 87

SPP-31

EST 240

0.00	0.00
1.00	
1.50	
(+)	

Argila Arenosa com pedregulhos, avermelhada

solo de alteração de rocha gnáissica

- NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (+) Impenetrável a pá e picareta
 3) Local. adutora

349 31

SPP-32

EST 250

0.00	0.00
1.00	
1.50	
(+)	

Argila Arenosa com pedregulhos, amarelada

solo de alteração de rocha gnáissica

- NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (+) Impenetrável a pá e picareta
 3) Local. adutora

000236



DATA 19/11/96

DES

VISTO

ESC 1:50


APROV

ADUTORA
 FLOR DO CAMPO / N. ORIENTE

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS


PROF



338.92
▼

SPP-34

EST. 270



000237



DATA	19/11/96	DES	VISTO	
ESC	1:50	APROV		
ADUTO e A				
FLOR DO CAMPO / N. ORIENTE				

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF

340.72



0.00

SPP-35

EST 280

Silte Arenoso amarelado

1.50



NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

345.40



0.00

SPP-36

EST 290

Silte Arenoso Amarelado

1.50



NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

06/12/88



DATA 19/11/96

DES

VISTO

ESC

APROV

ADUTORIA
 FLOR DO CAMPO / N. ORIENTE

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS

PROF

344.90



0 00

SPP-37

EST. 300

Silte Arenoso Amarelado

1.50



NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local adutoras

347.22



0 00

SPP-38

EST. 310

Silte Arenoso Amarelado

1.50



NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local adutoras

000239



DATA 19/11/96

DES

VISTA



ESC 1.50

APROV


ADUTORA
 FLOR DO CAMPO / U. ORIENTE

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF




00240

	DATA 20/11/96	DES	VISTO
	ESC 1:50	APROV	
	ADUTORA		
FLOR DO CAMPO / N. ORIENTE			

SONDAGEM A PÁ E PICARETA


COTAS

PROF




368.35
▼

SPP-42 EST. 350





030241


	DATA 20/11/96	DES	VISTO
	ESC 1:50	APROV	
	ADUTORA FLOR DO CAMPO / N. ORIENTE		

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF




050242


 viba CONSULTORES	DATA 20/11/96		DES	VISTO.
	ESC 1.50		APROV	
	ADUTORIA			
FLOR DO CAMPO/Nº ORIENTE				

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF



361.52
▼





000243




DATA 20/11/96	DES	VISTO
ESC 1:50	APROV	
ADUTORA		
FLOR DO CAMPO/U. ORIENTE		

S O N D A G E M A P Á E P I C A R E T A

COTAS PROF



100244

	DATA 20/11/26	DES	VISTO.	
	ESC 1:50	APROV		
	ADUTORA			
FLOR DO CAMPO / N. ORIENTE				


SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF

336.44 ▼		0.00	SPP-49	EST 420	
					Angulo Arenoso cinza escuro
		1.50 (↓)			<p>NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta 3) Local - adutora</p>

335.89 ▼		0.00	SPP-50	EST 430	
					Angulo Arenoso cinza escuro
		1.50 (↓)			<p>NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta 3) Local - adutora</p>

100245

	DATA 20/11/26	DES	VISTO	
	ESC 1.50	APROV		
	ADUTORA FLOR DO CAMPO / N. ORIENTE			

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS

PROF

335 77



SPP-51

EST 440

0 00

Argilo Arenosa, cinza escura

1,50



NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

336,45



SPP-52

EST. 450

0 00

Areia fina silteosa, cinza clara

0,80

solo de alterações de rocha xisto

1,50



NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (+) Impenetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

000246



DATA 20/11/96

DES

VISTO

ESC 1:50

APROV

ADUTORA

FLOR DO CAMPO/N. ORIENTE

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS

PROF

SPP-53 - EST. 460

336.10

0.00	0.00
1.00	1.00
1.50	1.50
(+)	(+)

Areia Fina Silteosa, cinza clara

Solo de alteração de rocha xisto

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (+) Impenetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

340.38

SPP-54 EST. 470

0.00	0.00
0.30	0.30
0.80	0.80
(+)	(+)

Areia Fina silteosa, Amarelada

Solo de alteração de rocha xisto

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (+) Impenetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

000247




DATA 20/11/96	DES	VISTO
ESC 1:50	APROV	
ADUTORA		
FLOR DO CAMPO/U.ORIENTE		

S O N D A G E M A P Á E P I C A R E T A

COTAS PROF

346.35



SPP-55


EST. 480

Areia Fina siltosa, Amarelada

Solo de alteraçoes de rocha xisto

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (+) Impenetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

354.22



SPP-56

EST 490

Areia Fina siltosa com pedregulhos, Amarelada

Solo de alteraçoes de rocha xisto.

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (+) Impenetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

100248



DATA 22/11/96

DES

VISTO

ESC

APROV

ADUTORA

FLOR DO CAMPO/W. ORIENTE

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF

364.00



0.00

SPP-57

EST 500

Areia fina siltosa amarelada

1.50



NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: Adutora

364.96



0.00

SPP-58

EST 510

Areia fina siltosa amarelada

1.50



NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: Adutora

100249



DATA 22/11/96

DES

VISTO.

ESC 1.50

APROV

ADUTORA

FLOR DO CAMPO / N ORIENTE

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF

361.56
▼

SPP-59 EST 520

0.00

Silte Argiloso Avermelhado

1.50

(↓)

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

357.99
▼

SPP-60

EST. 530

0.00

Silte Argiloso Avermelhado

1.50

(↓)

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora



100250




DATA 22/11/96	DES	VISTO.
ESC	APROV	
ADUTORA		
FLOR DO CAMPO/N. ORIENTE		

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF



P00251

 viba CONSULTORES	DATA 22/11/96	DES	VISTO.
	ESC 1:50	APROV	
	ADUTORA		
FLOR DO CAMPO/N. ORIENTE			

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS

PROF

355.65



0.00

SPP-63

EST 560

Silte Argiloso Avernilhado

1.50

(+)

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (+) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

354.25



0.00

SPP-64

-EST. 570

Silte Argiloso Avernilhado

1.50

(+)

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (+) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

100252



DATA 28/11/96

DES

VISTO.

ESC 1:50



APROV

ADUTORA


FLOR DO CAMPO/N ORIENTE

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF



100253

	DATA 22/11/96	DES	VISTO
	ESC 1/50	APROV	
	ADUTORA FLOR DO CAMPO/N. ORIENTE		

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS

PROF

363.40



0.00

SPP-67 EST 600

Argilo Arenosa Avermelhada

1.50

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

365.34



0.00

SPP-68

EST 610

Argilo Arenosa Avermelhada

1.50

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

000254



DATA 22/11/96	DES	VISTO.
ESC 1/50	APROV	
ADUTORA		
FLOR DO CAMPO/N ORIENTE		


SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF

366.78 ▼	0.00	SPP-69	EST 620	
				Argila Arenosa com pouco pedregulho, avermelhada
	1.50 (↓)			NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta 3) Local: adutora

369.20 ▼	0.00	SPP-70	EST. 630	
				Argila Arenosa com pouco pedregulho avermelhada
	1.50 (↓)			NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água 2) (↓) Ainda penetrável a pá e picareta 3) Local: adutora

000255

	DATA 22/11/96	DES	VISTA	
	ESC 1/50	APROV		
	ADUTORIA FLOR DO CAMPO/N. ORIENTE			

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS

PROF

366.75

SPP-71

EST. 640

0.00

Silte Argiloso cinza escuro

0.30

solo de alteração de rocha filito

0.80

(+)

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (+) Impenetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

354.94

SPP-72

EST. 650

0.00

Silte Argiloso cinza

0.30

solo de alteração de rocha filito

0.80

(+)

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (+) Impenetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

000256



DATA	22/11/06	DES	VISTO.
ESC	1/50	APROV	
ADUTORA			
FLOR DO CAMPO/N. ORIENTE			

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF

363.51 ▼		0.00		SPP-73 EST. 660
		0.40		Site Arenoso com pedregulhos, cinza
		1.10		solo de alteração de rocha silito
		(+)		/
NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água 2) (+) Impenetrável a pá e picareta 3) Local: adutora				

377.17 ▼		0.00		SPP-74 EST. 670 Local do Reservatório
		0.40		Site Arenoso com pedregulhos, cinza
		1.10		solo de alteração de rocha silito
		(+)		/
NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água 2) (+) Impenetrável a pá e picareta 3) Local: adutora				

000257



DATA 22/11/96	DES	VISTO	
ESC 1/50	APROV		
ADUTORA			
FLOR DO CAMPO/ N ORIENTE			

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF

368.45
▼

SPP-75 EST 680

Silte Argiloso com pedregulhos e argila

solo de alteração de rocha filito

0.00

0.40

1.10

(+)

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
2) (+) Impenetrável a pá e picareta
3) Local: adutora

361.58
▼

SPP-76 EST 690

Silte Argiloso com pedregulhos, argila

solo de alteração de rocha filito

0.00

0.30

1.00

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
2) (+) Impenetrável a pá e picareta
3) Local: adutora

100258



DATA 22/11/96

DES

VISTA

ESC 1/50

APROV

ADUTORIA
FLOR DO CAMPO/N. ORIENTE

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS

PROF

353.25

0.00
0.30
1.00
(+)

SPP 77 EST 700

silte Argiloso com pedregulho cinza

solo de alteração de rocha fclto

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (+) Impenetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

343.89

0.00
0.30
1.00
(+)

SPP 78 EST 710

silte Argiloso com pedregulho cinza

solo de alteração de rocha fclto

NOTA: 1) Não foi encontrado nível d'água
 2) (+) Impenetrável a pá e picareta
 3) Local: adutora

000259



DATA	DES	VISTO
ESC 1/50	APROV	
ADUTORIA		
FLOR DO CAMPO/A ORIENTE		

SONDAGEM A PÁ E PICARETA


COTAS

PROF

340.63



SPP-79 EST 720




SITE ANGULO com pedregulho e uma
 Solo de alteração de rocha costosa

NOTA: Este ponto, localiza-se na Rua S. José,
 centro da cidade de Novo Oriente, portanto,
 não foi feita a sondagem. Os dados
 citados acima, são estimados

339.11



SPP-80 EST. 730



SITE ANGULO com pedregulho e uma
 Solo de alteração de rocha costosa

NOTA Este ponto, localiza-se na Rua
 São José, centro da cidade de
 Novo Oriente, portanto, não foi feita
 sondagem. Os dados citados acima,
 são estimados

130200



DATA 18/11/96

DES

VISTO

ESC 1/50

APROV

ADTORA


FLOR DO CAMPO/N. ORIENTE

SONDAGEM A PÁ E PICARETA

COTAS PROF

346.61
▼

SPP-81 EST. 740




Sítio Argiloso cinza

Solo de alteração de rocha calcária

NOTA: idem a SPP-79

346.27
▼

SPP-82 EST 741 + 12 (Final de Adutoria)



Sítio Argiloso cinza

Solo de alteração de rocha calcária

NOTA idem a SPP - 79

000261



DATA 12/11/96

DES

VISTO

ESC 1/50

APROV

ADUTORA

FLOR DO CAMPO / N ORIENTE